



SAP 2000

Structural Analysis Program



٣٠٠ ساپ

SAP 2000



**أكيد مرکز فی الشرق الأوسط
لإصدار أحدث الكتب فی عالم الكمبيوتر**

فرع وسط البلد : ٣ ش منصور المبتدىان متفرع من شارع مجلس الشعب
محطة مترو سعد زغلول - القاهرة - مصر
تلفون : ٣٥٥٣٠٣٢ (٢٠٢) - ٣٥٤٣٢٠٣ (٢٠٢)
فاكس : ٣٥٤٣٦٤٣ (٢٠٢)

فرع الدقى: ١٢ شارع الدقى الدور السابع منزل كوبرى الدقى اتجاه الجامعة
تلفون: ٣٣٨١٠٢٢
فاكس : ٣٣٨٢٠٧٤

الطبعة العربية الأولى ١٩٩٩
عدد الصفحات ٣٢٠ صفحة

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار الفاروق للنشر والتوزيع ولا يجوز نشر أي
جزء من هذا الكتاب أو اختران مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي
نحو أو بأي طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو
بالتسجيل أو بخلاف ذلك ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية
مع حفظ كافة حقوقنا المدنية والجنائية.

٣٠٠٠ ساپ

SAP 2000

تألیف

مهندس / سالم محمد نصر

مهندس / احمد حلمي احمد

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى الفاروق للنشر والتوزيع

توضيح

- ◀ لقد تم بذل الكثير من الجهد والوقت في إخراج هذا الكتاب وتم توخي الدقة قدر الإمكان لآخر جه ب بصورة عملية دقيقة وببساطة في نفس الوقت. رغم ذلك فإنه عند الاستعانت بهذا الكتاب في تطبيقات عملية فإن المستخدم يجب أن يكون على علم وتقهم تمام بأن ذلك يتم على مسؤوليته الشخصية، وأنه لا تقع أية مسؤولية من أي نوع على مؤلفي الكتاب أو ضمان لنتائج استخدامه، وعليه شخصياً أن يتحقق من صحة النتائج.
- ◀ يفترض أن مستخدم هذا الكتاب على علم ودراية بمبادئ التحليل الإلشائي، وعلى علم بالفروض الأساسية لعمل برامج التحليل الإلشائي. يفترض كذلك إنما المستخدم بمبادئ الأساسية لاستخدام الحاسوب الآلي.
- ◀ تم إعداد هذا الكتاب بحيث يمكن القارئ من استخدام البرنامج بكفاءة في التحليل والتصميم الإنساني الإلستاتيكي للمشروعات المدنية العادية والمعقدة إلى أي مستوى، وقد تم التعرض تعرضاً عالياً لطرق التحليل الديناميكي، وكذلك لطرق تمثل أجزاء المنشآت عميقية التخصص والنادر استخدامها.
- ◀ غير مسموح بنقل أو اقتباس أياً من محتويات هذا الكتاب بأية صورة من الصور المباشرة وغير مباشرة بغير إذن كتابي صريح من المؤلف ودار النشر.
- ◀ الأمثلة الموجودة بهذا الكتاب من إعداد الشركة المنتجة للبرنامج، وتم النشر بتصرير خاص للناشر والمؤلفين.
- ◀ نرحب بأية استفسارات أو تعليقات أو اقتراحات بخصوص مادة الكتاب على العنوان التالي:

E-Mail: maisora@hotmail.com
 Or ahmed_helmy@hotmail.com

أو ص.ب: ٤٢٣ - الزقازيق جمهورية مصر العربية

المؤلفان

العنوان الأول

نقطة ملهمة

١- مقدمة:

من بين الشركات العالمية المتخصصة والعاملة بمجال تصميم وتطوير برامج التحليل والتصميم الإنشائي تحتل شركة الحاسوب والمشات Computers and Structures, Inc. (CSI) مكانة عريقة، حيث تأسست هذه الشركة عام ١٩٧٥ م بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم هذه الشركة بإصدار مجموعة من البرامج المتميزة في هذا المجال.

ولعل من أشهر هذه البرامج وأكثرها انتشارا على الإطلاق برنامج التحليل الإنشائي ساب SAP وهذا الاسم يمثل الحروف الثلاثة الأولى من Structural Analysis Program . وقد ظهر الإصدار الأول لهذا البرنامج منذ ما يقرب من ثلاثون عاما وبالتحديد في عام ١٩٧٠ م. كثمرة لأبحاث د. إدوارد ويلسون Edward L. Wilson بجامعة كاليفورنيا، وتواترت الأبحاث لتطوير البرنامج، وتواتر ظهور إصدارات عديدة خلال هذه الأعوام منها SAP ، SAPIV ، SOLIDSAP ثم SAP80 و SAP90 الذي استمر لعدة سنوات بنفس الاسم مع التطوير المستمر وكذلك الإصدارات المعدلة لاستخدامات وتطبيقات خاصة بالشركات والمؤسسات الدولية الكبرى.

ويحظى برنامج ساب ٩٠ بمكانة خاصة بجمهورية مصر العربية والدول العربية الأخرى ويستخدم على نطاق واسع بالمكاتب الاستشارية الكبرى والمتميزة، كما يستخدمه العديد من الباحثين ب مجالات الهندسة المدنية والميكانيكية وغير ذلك.

ومع اقتراب نهاية القرن العشرين ودخول العالم في حقبة زمنية جديدة ظهر جيل جديد تماما من برامج التحليل الإنشائي أطلق عليها اسم ساب ٢٠٠٠ SAP2000 وهذا الإصدار يعد - كما أسمته الشركة الأم - الجيل الجديد من أجيال هذا البرنامج العريق.

والجدير بالذكر أن هذه الشركة تنتج مجموعة أخرى من برامج التحليل والتصميم الإنشائي المتخصصة هي:

□ **برنامج إيتايس ETABS**

وهو برنامج مخصص للتحليل والتصميم الإنشائي للأبراج العالية Towers & Tall Buildings حيث يتم إدخال بيانات المنشأ عن طريق تمثيل بلاطات كاملة بمناسيب معينة هي مناسب الأدوار وكذلك تحديد الكمرات إن وجدت، وتحديد الأعمدة والجدران الحاملة للمنشأ وأية تفاصيل أو بيانات أخرى ويقوم البرنامج بتحليل وتصميم المنشأ كاملاً، وأحدث إصدارات هذا البرنامج هو ETABS 6، ويصدر في ثلاثة إصدارات مختلفة متغيرة الإمكانيات.

□ **برنامج سيف SAFE**

وهو برنامج مخصص للتحليل والتصميم الإنشائي للبلاطات بأنواعها المختلفة متضمنة جميع الحالات الخاصة الممكن حدوثها.

أما برنامج ساب ٢٠٠٠ وهو موضوع هذا الكتاب فيتم إصداره في ثلاثة مستويات مختلفة هي:

□ **الإصدار القياسي SAP2000 Standard**

ويعمل هذا الإصدار من خلال بيئة النوافذ ويشتمل على أنظمة التحليل الإنشائي والتحليل الديناميكي بطريقة Dynamic Response Spectrum Analysis ، وذلك للمنشآت المكونة من عناصر إطارية Frame Elements وعناصر قشرية Shell Elements، إضافة إلى التصميم الإنشائي للمنشآت الخرسانية والمعدنية.

وهذا الإصدار يمكنه تمثيل المنشآت حتى ١٥٠٠ نقطة Node 1500

□ إصدار متميّز: SAP2000 Plus

يوفر هذا الإصدار جميع إمكانيات الإصدار القياسي السابق ذكرها إضافة إلى طريقة تحليل ديناميكي آخر هي: Dynamic Time History Analysis، كما يشمل تحليل المنشآت المكونة من عناصر خاصة مستوية وكتل مصممة Plane, Solid, and Asolid Elements، وكذلك يحتوى هذا الإصدار على نظام خاص للتحليل الإنشائي للكباري Bridge Analysis ، وليس لهذا الإصدار حدود معينة بالنسبة لحجم المنشأ.

□ إصدار خاص بالتحليل الغير خططي: SAP2000 Nonlinear

هذا الإصدار هو امتداد للإصدار السابق مع إضافة التحليل الديناميكي الغير خططي Dynamic Nonlinear Time History Analysis مع إضافة بعض العناصر لتمثيل المنشآت الخاصة جداً مثل:

.Gap and Hook Elements، Base Isolators، External Damping Element
وليس لهذا الإصدار حدود معينة بالنسبة لحجم المنشأ.

واب ساب ٢٠٠٠ الذي بين أيدينا الآن هو أحدث وأقوى إصدار لسلسة برامج التحليل الإنشائي ساب المعروفة على مستوى العالم.

وفي هذا الكتاب سوف يتم التعرض بالشرح والتفصيل للطرق المستخدمة في توصيف وتحليل وتصميم المنشآت المختلفة باستخدام الإصدار القياسي من البرنامج، وحيث أن المستخدم العربي قد اعتاد لسنوات طويلة على استخدام برنامج ساب ٩٠ بل وما زال مستخدماً حالياً على نطاق واسع، فقد فضلنا أن يكون حديثاً انتقالياً بدايةً من الملامح الرئيسية لبرنامج ساب ٩٠ وحتى أدق التفاصيل الخاصة بالإصدار الجديد ساب ٢٠٠٠ .

١-١ - ساب ٩٠ :SAP90

استمر برنامج ساب ٩٠ ٩٠ منذ فترة زمنية طويلة وحتى وقتنا هذا من أشهر وأقوى برامج التحليل الإنشائي على مستوى العالم التي تعتمد في تحليلها ، **FINITE ELEMENTS THEORY** ، حيث يتم من خلالها توصيف أي منشأ عن طريق تقسيمه إلى عناصر محدودة تنتهي في الصغر كلما كانت دقة التحليل المطلوبة أكبر وكلما زادت أهمية المنشأ وتكون ذات عدد وتقسيم معقول للمنشآت العادية وغير معقدة.

يتم من خلال هذه الطريقة دراسة كل عنصر على حده من حيث القوى المؤثرة عليه وردود الأفعال الداخلية ثم يتم تجميع هذه العناصر معاً مرة أخرى لتمثيل المنشأ كاملاً وتحديد ردود الأفعال الداخلية للمنشأ ككل.

يحتوى البرنامج على عدة أنواع من العناصر المحدودة لتمثيل عناصر المنشأ المختلفة مثل العنصر الإطاري **FRAME ELEMENT** لتمثيل الكمرات والأعمدة والأجزاء الطولية عموماً، والعنصر المسطح **SHELL ELEMENT** لتمثيل البلاطات والقباب والمنشآت المسطحة والقشرية وما إلى ذلك، والعنصر المصمت **SOLID ELEMENT** لتمثيل المنشآت ذات الكتل كبيرة الأبعاد كالسدود العريضة والحوائط الحاملة والأجزاء التي عادة ما يحدث لها إزاحات فقط rx , ry , rz تحت تأثير الأحمال ولا يحدث لها أية إنشاءات أو دورانات أو نتيجة العزوم المؤثرة عليها ويتم الدمج بين هذه العناصر المختلفة لتمثيل المنشأ بالصورة المناسبة والأكثر دقة.

ويعتمد البرنامج أساساً على إدخال ملف بيانات يقوم المستخدم بإعداده مسبقاً لتوصيف المنشأ والأحمال بأسلوب محدد ويقوم البرنامج بتحليل المنشأ على مرحلتين المرحلة الأولى يتم فيها مراجعة البيانات المدخلة والتحقق من صحتها والتحذير من الأخطاء التي يمكنه إكتشافها، ثم ترتيب وتبوية البيانات بنظام معين والمرحلة الثانية والتي تبدأ بعد خلو ملف البيانات من الأخطاء ويتم فيها تحليل هذه البيانات وإخراج ملفات تحتوى النتائج المطلوبة.

ولإمكان إستخدام هذا البرنامج والبرامج الإنشائية عموماً بصورة صحيحة يجب أولاً الإلمام ببعض مبادئ طريقة التحليل الإنشائي باستخدام نظرية العناصر المحدودة FINITE ELEMENT METHOD وكيفية إعداد التوصيف الملائم لتمثيل المنشأ، وهذا ما سنعرض له بشيء من التوضيح فيما يلي.

٢- طريقة العناصر المحدودة (FINITE ELEMENT METHOD):

١-١- مقدمة:

طريقة العناصر المحدودة Finite Element Method هي طريقة تحليل إنشائي تعتمد على تحديد شكل المنشأ المراد تحليله والأحمال الواقعه عليه ثم تقسيم المنشأ إلى مجموعة من الأجزاء الأصغر حجماً فتستخدم النقاط لتقسيم المنشآت الطولية كالكمرات والأعمدة، والخطوط لنقسيم المنشآت المسطحة كال blatas والقباب، والمستويات لتقسيم المنشآت المجمسة ثلاثية الأبعاد كالكتل المصمتة والسدود وما إلى ذلك.


وأياً كان شكل الأجزاء الناتجة فإنها تترابط جميعاً عند نقاط معينة على حدودها مكونة المنشأ الأصلي، وبالتالي يمكننا القول بأن المنشأ يتبدل بأجزاء صغيرة لتحليله والأجزاء الصغيرة تتجمع معاً لتكون المنشأ مرة أخرى.

٢-٢- طريقة التحليل:

يتم تحليل كل جزء على حده تحت تأثير الأحمال الواقعه عليه وتكونن معادلات لحساب الإزاحات الحادثة له تحت تأثير هذه الأحمال، وبمساواة الإزاحات للأجزاء عند نقاط التقائها معاً يمكن تكوين مصفوفات معينة يتم حلها لإيجاد الإجهادات والقوى الداخلية لهذه الأجزاء ومن ثم تحديد الإجهادات والقوى الداخلية للمنشأ عموماً.

وقد تطورت هذه الطريقة كثيراً بتطور الحاسوبات الآلية حيث أنه من شبه المستحيل حل هذه المعادلات يدوياً فالجزء الفراغي له ستة مجاهيل هي القوى في اتجاه المحاور الثلاثة F_x, F_y, F_z والعزوم حول هذه المحاور الثلاثة M_x, M_y, M_z ولتحليل منشأ مكون من ٣٠٠ جزء مثلاً فإنه يلزم تكوين ١٨٠٠ معادلة لحل هذا المنشأ بهذه الطريقة. ومع تطور الحاسوبات تقلصت الفترة الزمنية اللازمة لتحليل مثل هذه المنشآت من ساعات إلى دقائق أو ثوانٍ حسب حجم المنشأ وإمكانيات الحاسوب المستخدم.

وعلى سبيل المثال لتحليل كمرة مرتكزة على ثلاث نقاط ارتكاز كما بالشكل الموضح، يتم عمل الخطوات التالية:




شكل (١) تقسيم المنشأ إلى نقط وعناصر

- يتم تقسيم الكمرة إلى جزأين ٢،١ الجزء ١ يبدأ من النقطة ١ إلى النقطة ٢ ، والجزء ٢ يبدأ من النقطة ٢ إلى النقطة ٣ ، علماً بأنه يمكن التقسيم لأجزاء أكثر من ذلك بإضافة نقاط أخرى على جسم المنشأ مع مراعاة درجات الحرية للنقاط الإضافية كما سيأتي تفصيل ذلك.
- يتم بعد ذلك تعريف الإحداثيات للنقط وخصائص الأجزاء المستخدمة (مساحة القطاع وعزم القصور الذاتي و معامل المرونة . . .) و القوى الخارجية المؤثرة على العنصر .
- بواسطة خواص العنصر يتم تكوين مصفوفة الجسام للعناصر Overall Stiffness Matrix [K].

• بتحديد درجات الحرية للنقطة يتم تكوين مصفوفة الإزاحات **Displacements Vector** {D} وهي مصفوفة تحتوي على مجاهيل. ويقصد بدرجات الحرية تحديد الاتجاهات المسموح فيها بحركة النقاط والاتجاهات الغير مسموح الحركة فيها اتجاهات حرة واتجاهات مقيدة- حيث أن لكل نقطة في الفراغ ستة درجات من الحرية هي ثلاثة اتجاهات حركة DX,DY,DZ في اتجاهات المحاور العامة X,Y,Z وثلاثة اتجاهات دوران RX,RY,RZ حول المحاور العامة X,Y,Z.

• وعند تقييد درجة حرية معينة فذلك يعني أنه لا توجد حركة في هذا الاتجاه وبالتالي سوف يتولد رد فعل في هذا الاتجاه، أما عند تحرير درجة الحرية في اتجاه معين فسوف يحدث في هذا الاتجاه إزاحة أو دوران وبالتالي لن يكون هناك رد فعل.

• مثال ذلك نقطة الارتكاز الحرة الحركة في الاتجاه X فقط (ارتكاز على عجل إسطواني ROLLER SUPPORT يتحرك في اتجاه X) شكل (٢)، ستكون درجة الحرية مقيدة في الاتجاهين Y,Z وبالتالي لن تكون هناك إزاحة في هذه الاتجاهات ولكن ستكون هناك ردود أفعال وسوف تكون هناك إزاحة في اتجاه X ولن تكون هناك قيمة لرد الفعل في اتجاه X.



شكل (٢) نقطة ارتكاز حرة الحركة في الاتجاه X فقط.

- بمعرفة قيم القوى الخارجية المؤثرة على المنشأ يتم تكوين مصفوفة القوى المكافئة $\{P\}$ وهي مصفوفة لا تحتوي على مجاهيل.

- بعد تكوين هذه المصفوفات يتم تكوين معادلة الحل الأولى :

$$\{P\} = [K] * \{D\} \quad 1$$

- بحل المعادلة السابقة يتم إيجاد قيم المصفوفة $\{D\}$ والتي تحتوي على قيم الإزاحات، وبمعلومية قيم الإزاحات يمكن ببساطة حساب الإجهادات والتشكلات خلال جسم المنشأ.

- ولإيجاد ردود الأفعال عند نقط الارتكاز يتم تكوين المعادلة التالية :

$$\{Ps\} = -\{Pcs\} + [Ksf] * \{Df\}$$

حيث:

مصفوفة ردود الأفعال عند نقط الارتكاز وتحتوي مجاهيل. $\{Ps\}$

مصفوفة ردود الأفعال المكافئة عند نقط الارتكاز وهى معلومة القيم. $\{Pcs\}$

مصفوفة الجسام عند نقط الارتكاز. $[Ksf]$

مصفوفة الإزاحات عند نقط الارتكاز. $\{Df\}$

وبحل هذه المعادلة يمكن إيجاد ردود الأفعال عند نقط الارتكاز .

- ولإيجاد ردود الأفعال الداخلية لكل عنصر يتم تكوين المعادلة:

$$\{Pm\} = \{Pmf\} + [Km] * \{Dm\}$$

حيث:

مصفوفة القوى الداخلية للعنصر عند نقط البداية والنهاية. { Pm }

مصفوفة ردود الأفعال عند طرفي العنصر بفرض انه { Pmf }

مثبت Fixed من الجهتين

مصفوفة الجسامه للعنصر [Km]

مصفوفة الازاحات لنقط العنصر { Dm }


بذلك نوجد القوى الداخلية للعنصر (قوى المحورية والقص وعزم الانحناء)

٣-٢ - اختيار أشكال العناصر المحدودة:

عندما نفكر في اختيار شكل العناصر المحدودة المزمع استخدامها في تمثيل المنشأ فإن شكل المنشأ يتحكم إلى حد كبير في تحديد تلك العناصر، وخاصة شكل حدود-حواف- المنشأ الداخلية والخارجية (محيط فتحة أو فراغ داخلي في منشأ معين هي إحدى الحالات التي يقصد بها حدود داخلية).

في حالة المنشآت المستطحة تكون العناصر المثلثة أقوى من العناصر المرربعة والمستطيلة وأكثر ملائمة لتمثيل تلك المنشآت، وخاصة عند تمثيل انحناءات أو تقوسات في المنشأ، أما المنشآت ثلاثية الأبعاد فإنه يفضل أيضا استخدام العناصر الهرمية عن المنشورية الرباعية، وطبقاً لشكل المنشأ يمكن توظيف مجموعة من العناصر بأشكال مختلفة معاً للوصول إلى أنساب تمثيل لشكل المنشأ، وبالتالي الحصول على نتائج أكثر دقة.

الفصل الثاني



أمثل سياراته التمهيل بالإنشانى

١. أساسيات التحليل الإنشائي:

١-١ مقدمة:

سوف يتم فيما يلي إستعراض المفاهيم الأساسية التي يجب الإلمام بها قبل التطرق إلى مرحلة أعداد البيانات لتحليل منشأ ما سواء باستخدام برنامج سلوب ٩٠ أو سا ب ٢٠٠٠، أو أي من البرامج الإنشائية الأخرى عموما.

قبل بدأ إدخال أية بيانات عن المنشأ يجب أولاً وصف المنشأ هندسياً وذلك برسم كروكي للمنشأ ووضع عدد كافي من نقاط التعريف Nodes/Joints عند بداية ونهاية أي جزء ونقط الارتكاز وعند تغير القطاعات أو الخواص، كما يمكن وضع نقاط عند أماكن الأحمال المركزية عند الحاجة إلى ذلك، ثم يتم ترقيم هذه النقط وتحديد إحداثياتها بالنسبة للمحاور العامة . Global Axis X,Y,Z


يلي ذلك تعريف أجزاء المنشأ بترقيم كل جزء وربطه بالنقط الخاصة به ثم تحديد الخواص الهندسية لهذه الأجزاء وحالات الأحمال ومن ثم يمكن بدأ تحليل المنشأ، وفيما يلي بعض الملاحظات الواجب مراعاتها عند توصيف المنشأ:

- عدد النقاط يجب أن يكون كافياً لوصف المنشأ تماماً.
 - يجب وضع نقطة عند كل نقاط عدم الاتصال Discontinuity وعند نقاط الارتكاز وعند بداية ونهاية كل جزء من أجزاء المنشأ وعند تغيير خواص المواد أو القطاعات.
 - يمكن وضع نقاط إضافية عند الأماكن المطلوب معرفة قيم الإزاحة أو ردود الأفعال الداخلية عنها.
 - يجب وضع العدد الكافي من النقاط لتحديد شبكة العناصر المحددة.
- وهذه المرحلة يجب أن تتم قبل استخدام أي برنامج للتحليل الإنشائي عموما.

١- ٢- الإحداثيات، المحاور العامة، والمحاور المحلية:

أولاً : الإحداثيات

عند تمثيل أي منشأ يجب تحديد قيم إحداثيات النقاط، وهي القيم التي تحدد موقع كل نقطة من نقطة الأصل Origin وهي نقطة تلاقي المحاور وتكون إحداثياتها عادة (٠,٠,٠) ويمكن افتراض قيم أخرى عند الحاجة لذلك. وعن طريق تحديد إحداثيات النقاط يتم تحديد أطوال واتجاهات عناصر المنشأ بالنسبة لنظام محدد من المحاور.



شكل (٣) إحداثيات النقطة I

إحداثيات النقطة I بالشكل السابق بالنسبة للمحاور العامة X,Y,Z هي (Xi,Yi,Zi) وهي المركبات الثلاثة في الاتجاهات X,Y,Z على الترتيب لبعد النقطة I عن نقطة الأصل.


ثانياً : المحاور

يستخدم نظام المحاور في توقيع عناصر المنشأ وتحديد اتجاهاتها وكذلك تحديد اتجاهات الأحمال والإزاحات وردود الأفعال والإزاحات والاجهادات المختلفة الناتجة بعد تحليل المنشأ.

وتنقسم المحاور إلى محاور عامة ومحاور محلية كما يلي:

١ - المحاور العامة

يتم التعامل خلال البرنامج مع نظام محاور واحد عام لجميع أجزاء المنشأ .
تسمى هذه المحاور بالمحاور العامة (X,Y,Z) ، Global Coordinate system (X,Y,Z)
والمحاور العامة X,Y,Z هي ثلاثة محاور متعامدة تتبع قاعدة اليد اليمنى
ويحدد موقعها اختياريا عن طريق اختيار مكان نقطة الأصل Origin التي تتطلق
منها هذه المحاور .



شكل (٤) المحاور العامة والمحاور المحلية


لا يتطلب تحديد محور معين يتجه إلى أعلى ولكن يتطلب أن تتبع هذه المحاور قاعدة اليد اليمنى وبالتالي فكلا المحاور العامة بشكل ٣، ٤ صحيح رغم أن المحور المتجه إلى أعلى في شكل ٣ هو المحور Z وفي شكل ٤ هو المحور Y والبرنامج يفترض دوما الاتجاه الموجب للمحور Z هو المحور الرئيسي

شاشة العرض، وبالتالي يكون حساب تأثير وزن المنشأ في الاتجاه السالب لمحور Z ويكون المستوى $y-x$ هو المستوى الأفقي والاتجاه الأساسي في المستوى الأفقي هو الاتجاه الموجب لمحور X وبالتالي فإن قياس أية زوايا أفقية يبدأ من الاتجاه الموجب لهذا المحور والاتجاه الموجب لقياس الزوايا يكون عقارب الساعة . Counter-Clockwise

٢ - المحاور المحلية Local Coordinates

المحاور المحلية هي المحاور الخاصة بكل عنصر من عناصر المنشأ وتتغير اتجاهاتها من عنصر لآخر حسب الحاجة وتسمى هذه المحاور بالمحاور المحلية (1,2,3) Local Coordinate system ويتم تحديد العلاقة بين اتجاهات المحاور المحلية والمحاور العامة وذلك حتى يمكن تحديد اتجاهات العناصر المختلفة بالنسبة للمحاور العامة.

والمحاور المحلية تتبع قاعدة اليد اليمنى، وبالتالي فبمجرد تحديد العلاقة بين أحد المحاور العامة وأحد المحاور المحلية يمكن استنتاج اتجاهات باقي المحاور.



شكل (٥) المحاور العامة والمحاور المحلية للعناصر

١- ٣- درجات الحرية ودرجات القيود:

من المعروف أن كل نقطة في الفراغ لها ستة مركبات إزاحة وهي الإزاحات في اتجاه المحاور الثلاثة U_x, U_y, U_z والدوران حول المحاور الثلاثة R_x, R_y, R_z وتعرف إمكانية وجود إزاحة في أي اتجاه بدرجة الحرية (D.O.F.) Degree of Freedom وعدم إمكانية حدوث إزاحة في اتجاه معين يعني أن الإزاحة في هذا الاتجاه مقيدة Restrained ويجب أثناء توصيف المنشأ تحديد درجات الحرية والقيود لكل نقطة .

وعند المعرفة المسبقة أن قيمة الحركة في اتجاه معين لنقطة معينة تساوي صفر فيجب تقييد الحركة في هذا الاتجاه توفير الوقت الذي يستخدمه البرنامج لتحليل المنشأ وتقليلًا لعدد معادلات الحل، أما عند الشك في كون إحدى النقاط لها إزاحة أو لا في اتجاه معين فيفضل تركها حرية الحركة.


من المنطقي أنه لا يمكن وضع أحصار في اتجاهات مقيدة، لأن هذه الأحصار لابد وأن تسبب إزاحات معينة في اتجاه تأثيرها، وبالتالي فعند تحليل المنشأ سوف ت النوع ظهور قيم للإزاحات في الاتجاهات الحرة.

والبرنامج يعتبر جميع النقاط حرية الحركة في جميع الاتجاهات عدا تلك التي يتم تقييد حركتها.

ومن الطبيعي أن درجات الإزاحة كلها أو بعضها تكون مقيدة عند نقط الارتكاز وبالتالي يمكن تحديد نوعيات نقاط الارتكاز أيضاً بهذا الأسلوب.

وفيما يلي شكل توضيحي يبين درجات الحرية لنقطة إرتكاز مختلفة حيث يعني الرمز 1 درجة حرية مقيدة والرمز 0 درجة حرية غير مقيدة.

والشكل (٦) يبين قيود النقاط في الأوضاع المختلفة .



شكل (٦) تقييد النقاط

١-٤- التحميل على بابات (زنبرك) :

عند وجود منشأ محمل على بابي (زنبرك) عند نقطة أو أكثر وفي اتجاه واحد أو أكثر يراعى عدم تقييد الحركة في هذه الاتجاهات، حيث يتم بعد ذلك تحديد ثوابت البابي في الاتجاهات المختلفة .

Spring Constant $K = K_{ux}, K_{uy}, K_{uz}, K_{rx}, K_{ry}, K_{rz}$

Where:

K_{ux}, K_{uy}, K_{uz}

Spring Constants defines the spring translational stiffness in units of force/units of displacements

Krx,Kry,Krz

Spring Constants defines the spring rotational stiffness in units of moment /units of radian rotation

يلاحظ أن هذه الثوابت يجب التعبير عنها بالنسبة للمحاور العامة وليس المحاور المحلية، وعند حدوث تكرار في تعريف ثوابت الياي لنفس النقطة فإن الثابت الجديد يضاف للثابت القديم ولا يحل محله.

١-٥- تطبيق الإزاحات :Constraints


عند إدخال منشأ به مجموعة من النقاط تتحرك معاً في بعض الاتجاهات بقيم إزاحة متساوية فإنه من المفيد تحديد هذه النقاط للبرنامج -مثل ذلك مجموعة من النقاط على بلاطة خرسانية في المستوى (X-Y) تتعرض لأحمال موزعة عمودية عليها فهذه النقط عادة ما تكون لها قيم إزاحات مختلفة في اتجاه الأحمال، أما في الاتجاهين Z,X,Y فغالباً ما تتحرك هذه النقاط معاً لـو تعرض المنشأ لأي أحمال جانبية وهذا ما يعرف بـتطابق (أو تساوي) الإزاحات، وعندما يكون المنشأ كبير الحجم فإن تحديد النقاط المتطابقة الإزاحات للبرنامج يوفر في عدد المعادلات التي يكونها البرنامج لتحليل المنشأ مما يقلل من زمن وحجم تحليل المنشأ.

يمكن الاستفادة من ذلك في جعل الاستطالة المحورية لبعض العناصر الإطارية تساوي صفر، ففي الكرات مثلاً يمكن جعل جميع النقط على محور الكمرة لها نفس الإزاحة خلال درجة الحرية في اتجاه محور الكمرة، وبالتالي يجب ملاحظة أن تحويل الاستطالة المحورية لقيمة صفر سيجعل القوى المحورية أيضاً تساوي صفر .

وكذلك عند الرغبة في ربط جزأين منفصلين يتم ربط درجات الحرية للنقط على خط الاتصال بين الجزأين فيصبح الجزأين جزاً واحداً.

٦-١-الأجزاء الإطارية:

الأجزاء الإطارية Frame Elements هي أجزاء المنشأ التي لها بعد طویل جداً (الطول) مقارنة بالبعدين الآخرين (العرض والإرتفاع) وهذه العناصر تستخدم لتمثيل الأعمدة والكمرات والعناصر الإطارية Frame Members والجملونية Truss Members وما شابهها شكل (٧).



شكل (٧) عنصر إطاري

ويتم تمثيل العنصر الإطاري بنقطة بداية i ونقطة نهاية j وخصائص قطاع، ولكل عنصر إطاري محاوره المحلية الخاصة، ويتم تحديد خواص وأبعاد القطاع بالنسبة للمحاور المحلية الخاصة به، أما خواص المادة لمادة العنصر الإطاري فيتم تحديدها مسبقاً ومن هذه الخواص معامل المرونة Modulus of Elasticity ومعامل القص Shear Modulus ونسبة بوسون Poisson's Ratio والوزن النوعي والكثافة.

والبيانات الأساسية الستة التي يجب تعريفها لأي عنصر هي:

- مساحة القطاع Cross Sectional Area
- عزم القصور الذاتي Moment of Inertia حول المحاور المحلية ٣،٢
- ثابت اللي Torsional Constant
- مساحات مقاومة القص Shear Areas لمقاومة القص في المستويين المحليين ٣-١ ، ٤-١ .

و هذه البيانات الستة يمكن تحديدها للبرنامج مباشرة أو باختيار قطاع معين من قاعدة بيانات البرنامج حسب شكل القطاع Shape Type الذي يحدده المستخدم عن طريق المتغير SH الذي يأخذ عدة رموز يرمز كل منها إلى قطاع معين SH=G(general) أو بإدخالها مباشرة مع جعل SH=R,P,B,I,C,T,L,2 \rightarrow وبالطريقة الأولى يتم حساب خواص القطاع الستة أوتوماتيكيا.

أما بالنسبة للقطاعات المعدنية فالمتغير SH يأخذ فيما أخرى تعبر عن القطاع المستخدم مثل : SH=W27X94 or 2L4X3X1/4 ويتم حساب خواص هذه القطاعات من قاعدة بيانات خاصة بالقطاعات المعدنية وملحقة أيضا بالبرنامج.

ورموز القطاعات السابقة تعني :

$SH=R$	Rectangular Section	قطاع مستطيل
$SH=P$	Pipe Section (Hollow or Solid)	قطاع دائري
$SH=B$	Box Section	قطاع مستطيل ومجوف
$SH=I$	I-Section	قطاع بشكل حرف I
$SH=C$	Channel Section	قطاع بشكل حرف C
$SH=T$	T-Section	قطاع بشكل حرف T
$Sh=L$	Angle Section	قطاع زاوية
$Sh=2L$	Double Angle Section	قطاع من زاويتين

قواعد البيانات الملحقة بالبرنامج والتي يتم منها الحصول على الخواص الهندسية للقطاعات المختلفة هي :

ASIC.PRO American Institute of Steel Construction Shapes

قاعدة بيانات المعهد الأمريكي لقطاعات تشكيل الحديد الصلب

CISC.PRO Canadian Institute of Steel Construction Shapes


قاعدة بيانات المعهد الكندي لقطاعات تشكيل الحديد الصلب

SECTIONS.PRO Just a Copy of AISC.PRO

نسخة من قاعدة البيانات الأمريكية، وهي النسخة التي يتعامل من خلالها البرامج ما لم يتم اختيار قاعدة بيانات أخرى.

ويمكن للمستخدم إضافة أو إعداد قواعد بيانات أخرى لاستخدامها خلال البرنامج وذلك من خلال برنامج PROPER الذي يمكن طلبه من الشركة المنتجة للبرنامج.

وأشكال القطاعات داخل قواعد البيانات السابقة تخزن بنفس إسم نفس قاعدة البيانات مع إمتداد LBL مثل ذلك أسماء القطاعات التابعة لقاعدة البيانات مسجلة بإسم CISC.LBL وهذه الملفات ملفات نصوص يمكن تصفحها وطباعتها بأي برنامج معالجة نصوص عادي.




شكل (٨) القطاعات التي يتم حساب خواصها أوتوماتيكيا


ويتم تحديد الأحمال المؤثرة على العناصر الإطارية سواء أكانت أحمال مركزية أو موزعة كما يلي:

« الأحمال المحورية والأحمال المركزية : »

يتم تحديد الأحمال المحورية أو الأحمال المركزية (قوى أو عزوم) المؤثرة على العنصر الإطاري بتحديد قيمتها ونقطة تأثيرها مقاسة من نقطة البداية للعنصر بمسافة معينة أو نسبة من طول العنصر ثم تحديد اتجاهها محدداً بالنسبة للمحاور العامة أو المحاور المحلية للعنصر - شكل (٩، ١٠).



شكل (٩) موضع قوة مركزية بالنسبة للمحاور العامة




شكل (١٠) موضع قوة مركزية بالنسبة للمحاور المحلية

في الشكل السابق يتم تعريف القوة المركزية F_z بالنسبة للمحاور العامة بتحديد قيمتها واتجاهها بالنسبة للمحور Z (في هذه الحالة في الاتجاه السالب لمحور Z) وبعد نقطة تأثيرها عن نقطة بداية العنصر محددة بمسافة أو نسبة من طول العنصر .


أما القوة المركزية F_2 يتم تعريفها بالنسبة للمحور المحلي ٢ وتؤثر في الاتجاه السالب للمحور .

ـ الأحمال الموزعة:


يمكن تمثيل الأحمال الموزعة خلال طول العنصر إضافة إلى وزنه النوعي كما بالشكل (١١) وتكون الأحمال الموزعة على كامل طول العنصر أو على جزء منه وهي إما قوى أو عزوم موزعة بانتظام أو متغيرة القيمة ويمكن تحديد اتجاهاتها بالنسبة للمحاور العامة أو المحاور المحلية للعنصر .



شكل (١١) حمل موزع منسوب إلى المحاور العامة




شكل (۱۲) حمل موزع منسوب إلى المحاور المحلية



شكل (۱۳) أحمال موزعة منتظمة على عنصر إطاري


الشكل (١١) يمثل أحمال موزعة على عنصر في اتجاه المحاور العامة في الاتجاه السالب للمحور العام Z والشكل (١٢) يمثل شكل حمل موزع على عنصر نسبة للمحاور المحلية للعنصر - في الاتجاه السالب للمحور المحلي ٢ والشكل (١٣) يمثل الاتجاهات الموجبة للأحمال الموزعة على عنصر إطاري بالنسبة لمحاوره المحلية والشكل (١٤) يمثل مجموعة من الأحمال غير المنتظمة على عنصر إطاري .



شكل (١٤) حمل على جزء من العنصر

حيث :

- . rda النسبة بين بعد النقطة الأولى من البداية وطول العنصر .
- . rdb النسبة بين بعد النقطة الثانية من البداية وطول العنصر .
- . $u2a$ قيمة الحمل عند النقطة الأولى a في اتجاه محور ٢ .
- . $u2b$ قيمة الحمل عند النقطة الثانية b في اتجاه محور ٢ .




شكل (١٤ ب) حمل شبه منحرف على جزء من العنصر

يتم تقسيم شبه المنحرف إلى ثلاثة أقسام كل قسم له نقطة بداية a ونقطة

b نهاية

حيث :

- . النسبة بين بعد النقطة الأولى من البداية وطول العنصر . da
- . النسبة بين بعد النقطة الثانية من البداية وطول العنصر . db
- . قيمة القوة عند النقطة الأولى a في اتجاه محور ٣ . $u3a$
- . قيمة القوة عند النقطة الثانية b في اتجاه محور ٣ . $u3b$



شكل (١٤ ج) حمل موزع غير منتظم

في شكل (١٤ ج) يتعرض العنصر لحمل مقسم إلى جزئين مختلفين في القيمة فيتم التعامل مع كل جزء على حده وله نقطة بداية ونقطة نهاية.

▷ الأحمال الحرارية :

عندما يتم تعریض العنصر الإطاري لأحمال التغير في درجات الحرارة تتولد استطالة محورية (Strain) وانحناءات بقيم تتناسب مع معامل التمدد الحراري لمادة العنصر وقيمة التغير في درجة الحرارة، وذلك كما يلي:

- استطالة محورية Axial Strain بسبب التغير في درجة الحرارة على

• كامل القطاع (t)

• انحناءات في المستوى المحلي ١-٢ بسبب التغير في درجة الحرارة في اتجاه المحور المحلي ٢ (t2)

• انحناءات في المستوى المحلي ١-٣ بسبب التغير في درجة الحرارة في اتجاه المحور المحلي ٣ (t3)

ملحوظة :

تدرج درجات الحرارة عبارة عن التغير في الحرارة بالنسبة لوحدة الأطوال ويكون هذا التدرج موجبا إذا كان التغير بالزيادة في الاتجاه الموجب للمحور المحلي الحادث في اتجاهه هذا التغير، كما يكون سالبا إذا كان التغير بالزيادة في الاتجاه السالب لهذا المحور.


- مثال :

عنصر إطاري معرض لدرجة حرارة ٨٠ درجة من الداخل ودرجة حرارة ٢٠ درجة من الخارج فيكون مقدار التغير في درجة الحرارة هو ٦٠ درجة شكل (١٥)، وباعتبار وحدة الأطوال هي المتر فيكون معدل تغير درجة الحرارة خلال العنصر هو

$$-60 / 1.50 = -40 \text{ degree / meter}$$

والإشارة السالبة لأن معدل الزيادة عكس الاتجاه الموجب لمحور ٢،

والطول ١,٥ هو طول القطاع في اتجاه تغير درجة الحرارة. ومعدل التغير في اتجاه المحور المحلي ٣ يساوى صفر.



شكل (١٥) تغير الحرارة لعنصر إطاري في اتجاه محور ٢


أ) الأحمال الناتجة عن سبق الإجهاد . Prestress

ظهرت الحاجة لسبق الإجهاد عند وجود أحمال عالية جداً مع الحاجة لتقليل حجم القطاعات، مثل الأحمال التي تتعرض لها الكباري الخرسانية الضخمة، وكذلك لتقليل قيم الترخيم Deflection لهذه القطاعات، وسبق الإجهاد يعتمد على دراسة الإجهادات المتوقع حدوثها للعنصر، ومن ثم تسليحه بكابلات خاصة وبشكل معين ويتم التأثير عليها بإجهادات عكس المتوقع حدوثها ومن ثم يمكن مضاعفة حجم الأحمال التي يمكن أن يتعرض لها هذا القطاع.

و عند استخدام قطاعات معرضة لأحمال سبق الإجهاد خلال البرنامج يجب الأخذ بالاعتبار الافتراضات التالية:

- ثبات قوى الشد في الكابل خلال طول العنصر وعدم تأثيرها بانحناءات العنصر أثناء التحميل.
 - يأخذ منحنى الكابل شكل البارابولا Parabolic Shape
 - تطابق انحناءات الكابل مع انحناءات العنصر.
- ويترجع من استخدام كابلات سبق الإجهاد القوى والعزمون التالية:

- قوى شد عند نقطتي البداية والنهاية (i و j) للعنصر
- عزوم عند النقطتين (i و j) تتناسب مع القيم di و dj على التوالي - شكل (١٦) .
- قوى قص عند النقطتين (i و j) تتناسب مع شكل الكابل عند النهايتين i و j على التوالي .
- حمل موزع على طول العنصر يتناسب مع إحناء الكابل.



شكل (١٦)) أحمال سبق الاجهاد لعنصر إطاري

» ردود الأفعال الداخلية للعناصر الاطاريه:

يتم التعامل مع ردود الأفعال الداخلية للعناصر والناتجة بسبب الأحمال المختلفة التي يتعرض لها العنصر من خلال المحاور المحلية للعنصر، وتشمل:

P Axial Force القوة المحورية

V2 Shear Force in the 1-2 Plane قوى القص في المستوى ٢-١

V3 Shear Force in the 1-3 Plane قوى القص في المستوى ٣-١

T Axial Torque إلى المحوري

M2 Bending Moment in the 1-3 Plane (about 2-axis)

العزوم في المستوى ٣-١ (أى العزوم حول محور ٢)

M3 Bending Moment in the 1-2 Plane (about 3-axis)

العزوم في المستوى ٢-١ (أي العزوم حول محور ٣)

والشكل (١٨) يبين الاتجاهات الموجبة لردود الأفعال الداخلية، ويتم استعراض قيم ردود الأفعال الداخلية من خلال المخرجات المجدولة لنتائج البرنامج بنفس الرموز السابقة وفيما يلي جزء من ملف المخرجات لردود الأفعال الداخلية لبعض العناصر الإطارية بعنوان ما (شكل ١٧):

```

F R A M E   E L E M E N T   I N T E R N A L   F O R C E S
ELEM      1 ===== LENGTH = 12.000000
LOAD      1 -----
REL DIST      P        V2        V3        T        M2        M3
0.00000 -9.73E-11 -1.00000E+3 7.35E-13 2.02612E+3 -1.35E-12 7.20000E+4
0.50000 -9.73E-11 -1.00000E+3 7.35E-13 2.02612E+3 3.06E-12 7.80000E+4
1.00000 -9.73E-11 -1.00000E+3 7.35E-13 2.02612E+3 7.47E-12 8.40000E+4

SPEC SPEC -----
REL DIST      P        V2        V3        T        M2        M3
0.00000 126.377896 68.323489 0.972230 89.135262 1.878252 3.19034E+3
0.50000 126.377896 68.323489 0.972230 89.135262 3.955129 3.58275E+3
1.00000 126.377896 68.323489 0.972230 89.135262 9.788509 3.97870E+3

COMB BOTH ----- MAX
REL DIST      P        V2        V3        T        M2        M3
0.00000 126.377896 -931.676511 0.972230 2.11526E+3 1.878252 7.51903E+4
0.50000 126.377896 -931.676511 0.972230 2.11526E+3 3.955129 8.15828E+4
1.00000 126.377896 -931.676511 0.972230 2.11526E+3 9.788509 8.79787E+4

COMB BOTH ----- MIN
REL DIST      P        V2        V3        T        M2        M3
0.00000 -126.377896 -1.06832E+3 -0.972230 1.93699E+3 -1.878252 6.88097E+4
0.50000 -126.377896 -1.06832E+3 -0.972230 1.93699E+3 -3.955129 7.44172E+4
1.00000 -126.377896 -1.06832E+3 -0.972230 1.93699E+3 -9.788509 8.00213E+4


ELEM 2 ===== LENGTH = 12.000000
LOAD 1 -----
REL DIST      P        V2        V3        T        M2        M3
0.00000 -9.73E-11 -1.00000E+3 -7.35E-13 -2.02612E+3 1.35E-12 7.20000E+4
0.50000 -9.73E-11 -1.00000E+3 -7.35E-13 -2.02612E+3 -3.06E-12 7.80000E+4
1.00000 -9.73E-11 -1.00000E+3 -7.35E-13 -2.02612E+3 -7.47E-12 8.40000E+4

```

SPEC SPEC -----

REL DIST	P	V2	V3	T	M2	M3
0.00000	126.377896	68.323489	0.972230	89.135262	1.878252	3.19034E+3
0.50000	126.377896	68.323489	0.972230	89.135262	3.955129	3.58275E+3
1.00000	126.377896	68.323489	0.972230	89.135262	9.788509	3.97870E+3

شكل (١٧) المخرجات المجدولة لبعض العناصر الإطارية



شكل (١٨) الاتجاهات الموجبة لردود الأفعال الداخلية

ونظراً لأن المستخدم عادة ما يمثل المنشأ بأبعاده المحورية CL-CL، وبالتالي يقوم البرنامج بتحليل المنشأ بناء على هذه الأبعاد، فإن هذا يؤدي إلى عدم دقة الحل للعناصر الإنشائية ذات القطاعات الكبيرة حيث تكون قيم ردود الأفعال الداخلية الفعلية أقل من تلك الناتجة حسابياً، لذا يتم أخذ ذلك في الاعتبار عن طريق متغير يسمى End Offset، حيث يأخذ البرنامج في الاعتبار أبعاد القطاعات المستخدمة ومدى التداخل Overlap بينها.

عند الرغبة في تحرير عنصر إطاري من العزوم عند نهاية معينة وكأنه مثبت مفصلياً Hinged عند هذه النقطة، أو عند وجود عنصر جمالي Truss داخل منشأ إطاري فيمكن تحقيق ذلك من خلال متغير يسمى Member End Release، حيث يتم ذلك بتحرير درجات الحرية المطلوبة فيتم إلغاء ردود الأفعال الداخلية المرتبطة بهذه الدرجات. مع مراعاة أن تحرير درجات الحرية يجب أن يخل باستقرار المنشأ Structure Stability.

عند تحليل العناصر الإطارية يعطي البرنامج نتائج التحليل عند بداية ونهاية كل عنصر، وكذلك عند عدد اختياري من الأماكن توزع بالتساوي خلال طول العنصر.

عند تحديد مكان عنصر إطاري يتم تحديده بين نقطتين محددتين مسبقاً ومعرفة الإحداثيات يتم اعتبارهما نقطتي البداية والنهاية للعنصر ويعرف بهما ويتم تمثيله بخط مستقيم يصل بينهما.

يتم تحديد المحاور المحلية للعنصر الإطاري (1,2,3) بحيث يكون المحور الأول (1) متوجهاً خلال طول العنصر مثلاً محور العنصر واتجاهه الموجب من نقطة بداية العنصر إلى نقطة نهايته، وعليه يجب مراعاة ذلك عند تحديد نقط البداية والنهاية للعناصر، أما المحوران الآخرين يتبعان على محور العنصر وفي اتجاهات اختيارية يحددها المستخدم مع الحفاظ على العلاقة بينهما تبعاً لقاعدة اليد اليمنى، ويمكن بسهولة اختيار الاتجاهات الافتراضية Default Orientation التي

يحددها البرنامج أو يتم تحديدها حسب رغبة المستخدم بطرق أخرى.

والاتجاهات الافتراضية للمحاور ٢، ٣ يتم تحديدها بالعلاقة بين محور ١ المحيطي ومحور Z العام كما يلي:

- المستوى المحيطي ٢-١ يكون رأسيا (موازيا لمحور العام Z)

- يتم تحديد اتجاه المحور ٢ موازيا لاتجاه المحور Z إلا إذا كان العنصر رأسيا في هذه الحالة يتم تحديد اتجاه المحور ٢ أفقيا موازيا لاتجاه الموجب للمحور X.


- أما المحور رقم ٣ فيكون دائمًا أفقيا (وأقعا في المستوى Y-X)

- يتم اعتبار العنصر رأسيا إذا كانت الزاوية بين المحور المحيطي ١ والمحور العام Z أقل من ١٠٠٠° ، لأن الزاوية بين المحور المحيطي ٢ والمحور الرأسى هي نفسها الزاوية بين المحور المحيطي ١ والمستوى الأفقي فهذا يعني أن المحور المحيطي ٢ يتوجه رأسيا إلى أعلى للعناصر الأفقية.

وفي حالة إختلاف اتجاه العنصر عن الاتجاه الافتراضي يتم تحديد قيمة زاوية ang . تحدد زاوية دوران المحورين ٣، ٢ حول المحور ١ مقاسة من الاتجاه الافتراضي، والقيمة الموجبة للزاوية تكون عكس اتجاه عقارب الساعة من الاتجاه الموجب لمحور المحيطي ١.


أما بالنسبة للعناصر الرئيسية تكون هذه الزاوية مقاسة بين المحور المحيطي ٢ والاتجاه الموجب لمحور العام X، وبطريقة أخرى فالزاوية ang . هي الزاوية بين المحور المحيطي ٢ والمستوى الرأسى الواقع بع المحور المحيطي ١.

والشكل (١٩) يوضح أوضاع المحاور الخاصة وال العامة .




(١٩) شکل

Local 1 Axis is Not Parallel to X , Y or Z Axis
 Local 2 Axis is Rotated 30 degree from Z-1 Plane




(١٩ ب) شکل

Local 1 Axis is Parallel to + Y
 Local 2 Axis is Rotated 90 degree from Z-1 Plane



شكل (١٩ ج)

**Local 1 Axis is Parallel to +Z
Local 2 Axis is Rotated 90 degree from X-1 Plane**




شكل (١٩ د)

**Local 1 Axis is Parallel to -Z
Local 2 Axis is Rotated 30 degree from X-1 Plane**


١ - ٧ - العناصر القشرية :Shell Elements

العناصر القشرية هي الأجزاء المسطحة من المنشآت والتي يكون أحد أبعادها صغير جداً (السمك) بالنسبة للبعدين الآخرين (الطول والعرض) ومثال ذلك البلاطات الخرسانية والقباب والأغشية الإنشائية وما شابهها.

والعناصر القشرية قد تكون رباعية أو ثلاثية الشكل، ويتم تحديد موقع العنصر القشرى عن طريق إحداثيات النقاط المحددة لأركان العنصر، كما يتم تحديد اتجاه المحاور المحلية للعنصر كما يلى:



عنصر قشرى رباعي
يتكون من ٦ اوجه



عنصر قشرى ثلاثي
يتكون من ٥ اوجه

شكل (٢٠) المحاور المحلية للعناصر القشرية

- المحور المحلي رقم ١ يقع في الاتجاه من منتصف المسافة بين النقطتين J1 و J3 إلى منتصف المسافة بين النقطتين J2, J4 والمحور ٢ يكون عموديا على المحور ١ في مستوى العنصر والمحور ٣ يكون دائما عموديا على مستوى العنصر (المستوى ١ - ٢)
- عند اختيار شكل العناصر القشرية يجب مراعاة ما يلي:

- الزاوية الداخلية لأى ركن لا تزيد عن ١٨٠ درجة، ويفضل أن تتراوح قيمتها من ٤٥ إلى ١٣٥ درجة والحالة الأفضل عندما تقترب الزاوية من ٩٠ درجة .

- نسبة الاستطالة للعنصر يجب أن تكون أقل ما يمكن، ونسبة الاستطالة للعنصر الثلاثي هي النسبة بين أطول ضلع وأقصر ضلع ونسبة الاستطالة للعناصر الرباعية هي النسبة بين أطول مسافة بين منتصفين ضلعين متقابلين وأقصر مسافة بين منتصفين الضلعين الآخرين، ونسبة الاستطالة المثالية هي التي تقترب من الواحد الصحيح.

- لا يشترط أن تكون جميع نقاط العنصر الرباعي في مستوى واحد.

• سلوك العناصر القشرية :

يتم تقسيم قطاعات العناصر القشرية من حيث السلوك إلى ثلاثة أنواع:

- العنصر الغشائي : Membrane Element وهو العنصر الذي يسلك السلوك الغشائي من حيث مقاومة الأحمال والإستطالة. وهو السلوك الغشائي Membrane Behavior هو سلوك يتتيح للعنصر جساءة Stiffness تقاوم الإزاحة في مستوى العنصر إضافة إلى جساءة تقاوم الدوران في اتجاه عمودي على مستوى العنصر. وهذا لا ينطبق

على البلاطات أو القباب الخرسانية المعتادة ولكن ينطبق على منشآت من مواد خاصة تتبع لها الاستطالة في اتجاهات واقعة في مستوىها كالأغشية

Structural Membranes

□ الغرور المقاوم للعزم : Plate Bending Element

وهو العنصر التقليدي الذي يسلك سلوك البلاطات المستوية المقاومة للعزم في مستويات عمودية على مستوى العنصر **Plate Bending Behavior** ، وهو سلوك يتبع للعنصر جسأة تقاوم العزم في اتجاهين خارج مستوى العنصر وجسأة تقاوم الإزاحة في اتجاه عمودي على مستوى العنصر ، وبالتالي فهذه العناصر تكون الإزاحات الحاصلة بها عبارة عن دوران في اتجاهين خارج مستوى العنصر وإزاحة في اتجاه عمودي على العنصر ، وهذا ما يناسب تماماً سلوك البلاطات الخرسانية المعتادة بأنواعها.

□ العنصر القشرى : Shell Element

وهو العنصر القشرى الذي يسلك سلوكاً يجمع بين الحالتين السابقتين من حيث مقاومته للعزم العمودية على مستوى إضافة إلى الأحمال المؤثرة في مستوى العنصر .

• درجات الحرية للعناصر القشرية .

جميع نقاط العنصر القشرى يسمح لها بالحركة في الاتجاهات الفراغية الستة ($U_x, U_y, U_z, R_x, R_y, R_z$) عدا نقاط الارتكاز فيتم تقييد بعض اتجاهات الحركة بالصورة التي تكفي لاستقرار المنشأ .


• الأحمال التي يتعرض لها العنصر القشري .

١ - الحمل الذاتي للعناصر Self Weight

وهو ما يساوي وزن المنشأ النوعي مضروبا في سمك العنصر في المعامل المناسب .

٢ - الحمل الموزع Uniform Load

الحمل الموزع هو الحمل الموزع المؤثر على سطح العنصر كوحدة قوة على وحدة مساحة في اتجاه المحاور العامة أو المحاور المحلية للعنصر .




شكل (٢١) شريحة في عنصر قشري معرض لحمل موزع منتظم في الاتجاه السالب للمحور العام Z

٣ - قوى الضغط Pressure Loads

هي أحمال الضغط على الأسطح الخارجية للعنصر وتؤثر على أي سطح من الأسطح الستة في العنصر الرباعي أو الأسطح الخمسة في العنصر الثلاثي وتكون دائما عمودية على السطح المؤثرة عليه والاتجاه الموجب للضغط يكون مع اتجاه المحاور المحلية للعنصر (إلى داخل العنصر) .

ويمكن عن طريق قوى الضغط تعريف أشكال قوى موزعة غير منتظمة على العناصر وتعريف ضغوط هيدروليكية على المنشآت .



شكل (٢٢) أحمال ضغط على عنصر قشري في الاتجاه السالب للمحور ٣

٤ - أحمال الحرارة Temperature Load

عند تعرض المنشآت لأحمال حرارية فإن ذلك يسبب استطالة لعناصر المنشآت تتناسب مع مقدار التغير في درجة الحرارة ومعامل التمدد الحراري لمادة العنصر .



ودرجة الحرارة إما أن تؤثر بقيمة ثابتة على كامل القطاع وتسير إسط amat محوية، أو تغير في درجة الحرارة خلال سمك العنصر ما بين درجة حرارة معينة تؤثر على قطاع العنصر من الخارج ودرجة أخرى أقل أو أكبر تؤثر على قطاع العنصر من الداخل.

• القوى الداخلية والاجهادات للعناصر القشرية

عند تحليل العناصر القشرية تحت تأثير أحصار معينة تتولد ردود أفعال داخلية متعددة هي:

- القوى المحوربة في اتجاه المحور المحلي ١ ويرمز لها بالاسم F1
- القوى المحوربة في اتجاه المحور المحلي ٢ ويرمز لها بالاسم F2
- قوى القص في المستوى ١ - ٢ ويرمز لها بالاسم F12
- العزوم حول المحور المحلي ١ ويرمز لها بالاسم M11
- العزوم حول المحور المحلي ٢ ويرمز لها بالاسم M22
- عزوم اللي ويرمز لها بالاسم M12
- قوى القص في المستوى ١ - ٣ ويرمز لها بالاسم V13
- قوى القص في المستوى ٣ - ٢ ويرمز لها بالاسم V23

والشكل (٢٣) يمثل شكل ردود الأفعال الداخلية للعنصر القشرى، والشكل (٢٤) يوضح شكل المخرجات المجدولة التي تعرض هذه النتائج.



شكل (۲۳) القوى الداخلية للعنصر القشرى

S H E L L E L E M E N T I N T E R N A L F O R C E S & S T R E S S E S

ELEM 1 ===== TYPE = SHELL

LOAD 1 -----

JOINT	F11	F22	F12	F-MAX	F-MIN	ANGLE
10	-1.63E-11	-1.22E-13	1.38E-13	-1.20E-13	-1.63E-11	89.511243
31	-1.62E-11	1.53E-13	1.38E-13	1.54E-13	-1.62E-11	89.517398
25	-1.63E-11	-1.22E-13	-1.38E-13	-1.21E-13	-1.63E-11	-89.511244
32	-1.62E-11	1.53E-13	-1.38E-13	1.54E-13	-1.62E-11	-89.517399

JOINT	M11	M22	M12	M-MAX	M-MIN	ANGLE
10	-8000.000	10.370186	-117.222361	12.085230	-8001.715	-89.161783

SAP2000

برنامج التحليل الإنشائي ساپ ۲۰۰۰

31	-10000.000	96.481989	-117.222361	97.842783	-10001.361	-89.334903
25	-8000.010	10.370617	117.221187	12.085625	-8001.725	89.161792
32	-9999.990	96.481558	117.221187	97.842326	-10001.351	89.334909
JOINT	V13	V23		V-MAX		ANGLE
10	-147.129704	3.59E-05		147.129704		179.999986
31	-147.129704	-3.59E-05		147.129704		-179.999986
25	-147.128035	3.59E-05		147.128035		179.999986
32	-147.128035	-3.59E-05		147.128035		-179.999986
JOINT	S11-TOP	S22-TOP	S12-TOP	S-TOP-MAX	S-TOP-MIN	ANGLE
10	333.333333	-0.432091	4.884265	333.404794	-0.503551	0.838217
31	416.666667	-4.020083	4.884265	416.723366	-4.076783	0.665097
25	333.333751	-0.432109	-4.884216	333.405209	-0.503568	-0.838208
32	416.666249	-4.020065	-4.884216	416.722948	-4.076764	-0.665091
JOINT	S11-BOT	S22-BOT	S12-BOT	S-BOT-MAX	S-BOT-MIN	ANGLE
10	-333.333333	0.432091	-4.884265	0.503551	-333.404794	-89.161783
31	-416.666667	4.020083	-4.884265	4.076783	-416.723366	-89.334903
25	-333.333751	0.432109	4.884216	0.503568	-333.405209	89.161792
32	-416.666249	4.020065	4.884216	4.076764	-416.722948	89.334909
JOINT	S13-AVG	S23-AVG		S-AVG-MAX		ANGLE
10	-12.260809	2.99E-06		12.260809		179.999986
31	-12.260809	-2.99E-06		12.260809		-179.999986
25	-12.260670	2.99E-06		12.260670		179.999986
32	-12.260670	-2.99E-06		12.260670		-179.999986

ELEM 3 ===== TYPE = MEMBRANE

LOAD 1 -----

JOINT	F11	F22	F12	F-MAX	F-MIN	ANGLE
4	1824.191	279.849372	-79.513613	1828.274	275.766246	-2.939630
5	1790.814	146.341527	-43.335783	1791.955	145.200317	-1.508485
9	-46.975988	-187.937212	-104.469157	8.564515	-243.477715	-27.997121
10	-80.351616	-321.443470	-68.289377	-62.352389	-339.442697	-14.765796
JOINT	S11-TOP	S22-TOP	S12-TOP	S-TOP-MAX	S-TOP-MIN	ANGLE
4	304.031827	46.641562	-13.252269	304.712348	45.961041	-2.939630
5	298.469000	24.390255	-7.222631	298.659202	24.200053	-1.508485
9	-7.829331	-31.322869	-17.411526	1.427419	-40.579619	-27.997121
10	-13.391936	-53.573912	-11.381563	-10.392065	-56.573783	-14.765796

(٢٤) شكل

٨-١ العناصر الخاصة :Asolid & Plane Element



هناك عناصر خاصة جداً يستخدمها الباحثون ب مجالات الهندسة المدنية لتمثيل منشآت ذات طبيعة خاصة لم يتم التطرق لها تفصيلاً بهذا الكتاب، منها عناصر

مستوية ذات إجهادات في مستواها فقط Plane Stress Structures ، وعناصر مستوية ذات استطالة في مستواها فقط Plane Strain Structures، وعناصر تمثل


.Axisymmetric Solids الكتل المصنمة المتماثلة حول محور

و هذه العناصر تكون ثنائية الأبعاد ويحددها عدد من النقاط من ثلاثة إلى

تسعة نقاط وتوازي أحد المستويات العامة (Z - Y - X أو Z - Y - X أو Z - X) .




شكل (٢٥) العناصر المستوية



Plane Strain

$$\epsilon_{33} = 0$$



Plane


$$\sigma_{33} = 0$$

Stress

شكل (۲۶) العناصر المصنعة المتماثلة حول محور

٩-١ - عناصر تمثيل الكتل المضطبة :Solid Elements

هناك منشآت تتكون من أجزاء ذات أبعاد متقاربة نسبياً فلا يمكن تصنيفها كعناصر إطارية أو عناصر قشرية وذلك لتقريب أبعادها الثلاثة (الطول والعرض والعمق).




شكل (٢٧) Solid Element

ونظراً للتقارب الكبير لهذه العناصر فإنه لا يحدث لها استطالة نسبية أو إثناءات وبالتالي لا يحدث لهذه العناصر أية دورانات حول المحاور ولكن يحدث لها إزاحة فقط لكامل كتلتها في الاتجاهات الثلاثة . ويساعد ذلك في تمثيل بعض المنشآت التي لا تحمل عزوماً كالحوائط الحاملة والسدود الحجرية أو الخرسانية.

وكما سبق الحديث فالعنصر الإطاري يتم تحديده بطول معين وقطاع نقطتين (نقطة البداية ونقطة النهاية)، مع تحديد خواص القطاع، أما الجزء القشري فيتم تحديده بأربعة نقاط (نقاط الأركان الأربع) مع تحديد السمك والخواص، أما عندما تتقرب الأطوال فالكتلة الناتجة تكون ذات طول وعرض وارتفاع وتحتاج إلى ثمانية نقاط لتحديدها (الأركان الثمانية) شكل (26) .

١٠-١ - تحديد الأحمال المؤثرة على المنشآت :

عند دراسة الأحمال المؤثرة على المنشآت يتم تقسيمها إلى أحمال تؤثر على النقاط Joint Loads وأحمال مرکزة أو موزعة تؤثر على العناصر الإطارية، وأحمال موزعة تؤثر على العناصر القشرية، ويتم بعد ذلك تحديد قيم واتجاهات هذه الأحمال.



شكل (٢٨) الاتجاهات الموجبة للأحمال والعزوم المرکزة

يتم أخذ وزن المنشأ النوعي في الاعتبار مع حالة الأحمال الميّتة أو أي حالة أخرى بقيمتها الفعلية أو بضربها في معامل معين حسب الحاجة.

أما الأحمال المركزية على العناصر الإطارية سواءً كانت قوى أو عزوم فيمكن توصيفها طبقاً للمحاور المحلية للعنصر أو المحاور العامة، ويتم تحديد مكان تأثير الحمل المركز بمسافة معينة من نقطة بداية العنصر، وبالطبع لا تزيد هذه المسافة عن طول العنصر. ويمكن توقيع أي عدد من الأحمال المركزية.

والأحمال الموزعة على طول العنصر الإطاري أو جزء منه يمكن أن تكون منتظمة أو متغيرة القيمة ويتم تحديد اتجاهات هذه الأحمال بالنسبة للمحاور العامة أو المحلية.

١١-١ الإزاحات DISPLACEMENTS

من الممكن وضع إزاحة أو دوران استاتيكي عند أي نقطة في المنشأ لمعرفة تأثيرها على المنشأ، وذلك بشرط عدم وضعها في اتجاه مقيد الحركة مسبقاً. ويمكن بالطبع وضع أحmal وإزاحات معاً في نفس الموديل ولنفس حالة التحميل ولكن لا يجب وضع إزاحة محددة في نفس الاتجاه الموضوع به حمل معين في نفس حالة التحميل ولكن يتم عمل حالات تحميل مستقلة لكل حالة، وذلك لأن مقدار الإزاحة يتاسب مع مقدار الحمل المؤثر في نفس الاتجاه.

١٢-١ أحمال سبق الإجهاد PRESTRESS Loads

يمكن تعريض الأجزاء الإطارية Frame Elements من المنشأ لأحمال سبق الإجهاد نتيجة وجود كابلات سبق إجهاد. ويتم أخذ هذه الأحمال في الاعتبار بعد ضربها في معاملات يتم تحديدها للبرنامج وتم توضيح ذلك بالتفصيل في بند

١٤- تأثير الإزاحات بسبب الأحمال P-DELTA Analysis

عند وجود قوى محورية مؤثرة بقيم كبيرة Large axial forces فلن قيم الإسطالة الناتجة تكون كبيرة إلى حد يؤثر على الجسأة Stiffness الفعلية للعنصر الإطاري، وعند وجود مثل هذه الأحمال المحورية العالية وضرورة حساب تأثيرها على المنشأ يتم تحليل المنشأ وإيجاد قيمة الإسطالة بسبب هذه الأحمال وإعادة تحليل المنشأ عدة مرات مع تعديل قيمة ما يسمى بالجسأة العرضية المقاومة للعزوم Transverse Bending Stiffness وحساب الجسأة الفعلية Effective stiffness واستخدامها في باقي مراحل التحليل الإنشائي للمنشأ ويظهر تأثير ذلك في الأحمال الديناميكية خاصة.

والتحليل بهذا الإسلوب بعد تحليلاً معقداً ويستغرق وقتاً طويلاً جداً ويفضلي عدم استخدامه إلا للضرورة القصوى مع عمل تحليل أولي للمنشأ بدونه للتأكد من صحة البيانات ومراجعة النتائج الأولية قبل بدء سلسلة التحليل عدة مرات.

يقوم البرنامج عند استخدام هذه الطريقة بعمل تحليل أولي إسنتائiki خطى Standard Linear Static Analysis ثم يبدأ بعد ذلك إجراء عدد محدد من المحاولات وفي كل محاولة يتم تعديل قيم مصفوفة الجسأة للمنشأ وينتهي التحليل عند عمل العدد المحدد من المحاولات الحل أو وصول الفرق في قيم الإزاحة بين محاولة وأخرى إلى قيمة السماح المحددة، عند ذلك تنتهي مهمة التحليل للمنشأ.

و عند تحديد عدد مرات المحاولة بـ صفر فلن ذلك يعني عدم الالتفات إلى تأثير هذا المعامل، أما عند تحديد قيمة السماح في الإزاحة بـ صفر فلا بد من تكرار جميع المحاولات الحل.

١٥-١ - تجميع حالات التحميل : Load Combinations

يقوم البرنامج بعمل تجميع خطى لحالات التحميل المختلفة السابق تعريفها **Linear Combinations of the pre-defined loads** وذلك لإيجاد أقصى قيم للإِزاحات وردود الأفعال والقوى الداخلية أو الإجهادات للعناصر.

١٦-١ تحديد الحدود القصوى لردود الأفعال الداخلية:

في حالات التحليل الإنشائي للمنشآت الهامة كالكباري يمكن للبرنامج تحديد غلاف لأقصى قيم للقوى الداخلية لعناصر المنشأ **Envelope Combinations** وذلك بتجميع حالات التحميل الإستاتيكية الأساسية وكذلك حالة التحميل الديناميكي وذلك للأحمال المتحركة المستخدمة في التحليل الإنشائي للكباري، ويمكن استخدامه أيضاً في حالات التحميل العادية بدون أحمال متحركة.

ويمكن كذلك عمل أكثر من غلاف لقوى القصوى وعند ذلك يتم حساب ما يسمى بالغلاف الإجمالي لهذه المجموعة **Total Envelope** ، ويتم في هذه الحالة إخراج القوى القصوى الموجبة والسلبية للأجزاء الإطارية.

الفصل الثالث



مهاراته التعامل مع SAP 2000

SAP2000

١-١ - تعريف مختصر

برنامج ساب ٢٠٠٠ هو برنامج تحليل إنشائي إساتيكي وديناميكي ثلاثي الأبعاد بطريقة العناصر المحدودة وتصميم إنشائي للمنشآت الخرسانية والمعدنية.

Three Dimensional Static and Dynamic Finite Element Analysis and Design of Concrete and Steel Structures.

٢-١ - نظرة عامة

بعد برنامج ساب ٢٠٠٠ من أقوى وأكثر برامج التحليل الإنشائي دقة وتخصصاً ومع ذلك فهذا الإصدار يمكّنك من التعامل مع البرنامج بغاية السهولة واليسر من خلال بيئته النوافذ، حيث يعد هذا الإصدار هو الإصدار الأول المتواافق تماماً مع بيئته النوافذ، حيث يتم من خلال واجهة التطبيق البيانية تمثيل المنشآت والتحليل والتصميم وإستعراض النتائج بيانياً.

يتيح الإصدار القياسي من البرنامج لاستخدام العناصر التالية لتمثيل المنشآت:

- عنصر إطاري 2D & 3D Beam & Truss Element .
الكمارات والأعمدة والجملونات . Trusses
- عنصر قشرى 3D Shell Element لتمثيل البلاطات المسطحة .
والقباب والأغشية الإنشائية Structural Membranes
- عنصر تمثيل اليابيات (الزنبرك) Spring Element لتمثيل اليابيات ونقاط الارتكاز المرتكزة على الأرض.

كما يتبع الإصدار القياسي طرق التحليل الإستاتيكي والديناميكي بطريقة Dynamic Response Spectrum Analysis مع إمكانية إضافة التحليل بطريقة الـ P-delta Analysis لكلا الطريقيتين الإستاتيكية والميكانيكية.

وبعد إدخال بيانات المنشأ وتحليله يمكن استعراض النتائج والخرجات بيانياً وذلك باستعراض الشكل الفراغي للمنشأ قبل التحميل وبعد التحميل وأشكال التحميل والقوى الداخلية كالعزم وقوى القص والقوى المحورية كما يمكن تمثيل الإجهادات الداخلية إضافة إلى المخرجات المجدولة التي يمكن استعراضها وطبعاتها بطرق متعددة.

يلي ذلك إمكانية عمل التصميم الإنشائي للمنشأ سواء للمنشآت الخرسانية أو المعدنية تحت تأثير الأحمال الإستاتيكية أو الديناميكية مع عرض بيانات تصميلية للتصميم على الشاشة طبقاً لأកوراد التصميم العالمية مثل: AISC, ACI, BS,..

كما تتبع الإصدارات الأخرى من البرنامج إمكانيات إضافية أخرى كما سبق التوضيح بالمقدمة.


والجدير بالتوسيع لمستخدمي ساب ٩٠ (الإصدار ٥,٤،٥) أنه يمكن بسهولة تحويل الملفات المعدة بساب ٩٠ إلى ساب ٢٠٠٠ - عدا تحليل تأثير إنتقال الحرارة Heat Transfer Analysis فغير متوفر على ساب ٢٠٠٠ حالياً - ومن ثم التعامل معها بالتعديل والتحليل والتصميم، ولكن يجب على أية حال التأكد تماماً من أن المنشأ المحول إلى ساب ٢٠٠٠ هو نفسه تماماً المنشأ المقصود بنفس حالات التحميل ومواصفات المنشأ السابق إعداده من خلال ساب ٩٠.

عند تحويل ملف من ساب ٩٠ إلى ساب ٢٠٠٠ يسأل البرنامج عن الوحدات المستخدمة وكذلك الاتجاه الرأسي للمنشأ.

١-٣. واجهة التطبيق البيانية (GUI)

واجهة التطبيق البيانية لبرنامج ساب ٢٠٠٠ هي نافذة التعامل مع البرنامج ومن خلالها يتم تمثيل المنشأ وتحليله إنشائياً وتصميمه وإستعراض المنشأ بعد التحليل والتصميم وتعديل ما يلزم، وسنقوم فيما يلي باستعراض واجهة التطبيق البيانية للبرنامج وكيفية التعامل معها.

عند تشغيل البرنامج وبداية العمل بمنشأ معين تظهر شاشة البرنامج الرئيسية كما بالشكل التالي:



شكل (٢٩) الشاشة الرئيسية

وهذه الشاشة يمكن التعامل معها كأي من شاشات النوافذ المعتادة من حيث

التصغير والتكبير أو إغلاقها، ومكونات الشاشة الظاهرة بالرسم يتم توضيح مكوناتها فيما يلي حسب الأرقام الموضحة على الرسم:

١ - نافذة العرض : Display Window

تستخدم نافذة العرض لعرض الشكل الهندسي للمنشأ أثناء مراحل التمثيل والتحليل والتصميم، ويمكن تقسيم شاشة العرض من جزء واحد حتى أربعة أجزاء ويتم في كل جزء إستعراض شكل المنشأ من عدة إتجاهات رؤية للتمكن من الحصول على أفضل رؤية لمكونات المنشأ عن طريق أيقونات تحديد إتجاهات



الرؤية :

ذلك يمكن استخدام كل شاشة على حدة لعرض حالات تحميل المنشأ والإزاحات وأرقام العناصر حسب الحاجة، فعلى سبيل المثال يمكن استخدام شاشة لعرض المنشأ قبل التحميل وأخرى لعرض الأحمال وأخرى لعرض شكل الإزاحات والرابعة لعرض الإجهادات الداخلية للمنشأ في نفس الوقت.

كما أنه يمكن بالطبع عرض شكل المنشأ من أربع وجهات نظر مختلفة في نفس الوقت على الشاشات الأربع، ولكن في كل الأحوال تبقى شاشة واحدة فقط هي الشاشة الفعالة التي يتم التعامل من خلالها مع البرنامج.

٢ - شريط العنوان الرئيسي Main Title Bar


يظهر دائماً في أعلى الشاشة ويحتوى على اسم البرنامج وإسم موديل المنشأ الجاري تحليله.

٣ - Window Title Bar (شريط عنوان نافذة الرؤية)

يتم فيه عرض مستوى الرؤية مثل (3-D View) أو عرض حالة المنشأ مثل التشكيلات والأحمال .

٤ - سطر بيان الحالة :Status Line

يستخدم هذا السطر لعرض معلومات عن الحالة الراهنة للمنشأ الجاري التعامل معه، فيتم عرض اسم نافذة الرسم النشطة وإرسال الرسائل الدالة على إمكانية الحصول على البيانات مثل (Right Click to Display Joint) و (Displacement) ويتم فيه عرض الرسائل الدالة عن العملية الجاري تنفيذها ويشمل قائمة الوحدات وعدد إحداثيات الشاشة ويحتوى المفاتيح الخاصة بحركة التشكيلات للمنشأ Deformed Shape Animation

٥ - قائمة الوحدات Units List

يتم عن طريقها اختيار الوحدات المطلوب التعامل بها، ويتم من خلالها عرض الوحدات المستخدمة أثناء العمل.

٦ - إحداثيات المحاور Coordinates


يتم عرض إحداثيات النقطة الحالية حسب حركة الماوس حيث يتم عرض إحداثيات النقطة في اتجاهات المحاور الثلاث X,Y,Z .

٧ - شريط القوائم :Menu Bar

شريط القوائم يشمل جميع القوائم المنسدلة المحتوية لجميع العمليات التي يمكن التعامل من خلالها مع البرنامج، وفيما يلي تفصيلها:

▷ قائمة التعامل مع الملفات :File Menu

التعامل مع الملفات يتضمن إنشاء ملف جديد لموديل جديد أو فتح ملف موجود لموديل سابق للعرض أو التعديل، وكذلك لحفظ الملف الجاري العمل به، أو طباعة المخرجات لأحد الملفات وعمليات أخرى حسب الموضع بشكل القائمة التالي:




شكل (٣٠) File Menu

وتحتوي قائمة File على الأوامر الفرعية الآتية .

New Model □


عند تنفيذ هذا الأمر يتم إعداد موديل إنشائي جديد عن طريق إدخال عناصره ومكوناته من البداية فعند تنفيذ الأمر يظهر مربع حوار كما بالشكل (٣١) .



شكل (۳۱) بيانات المحاور العامة لمنشأ جديد

حيث يتم من خلال مربع الحوار شكل (۳۱) تحديد عدد ومسافات خطوط الشبكة للمحاور العامة الكارتيزية عند اختيار النافذة **Cartesian** أو قطبية عند اختيار النافذة **Cylindrical** للمنشأ حيث تظهر نافذة الرسم وبها المحاور العامة وخطوط الشبكة كما بالشكل (۳۲) .


بعد ذلك تأتي مرحلة إدخال نقاط المنشأ ورسم عناصره بأي طريقة من الطرق التي سوف يأتي شرحها كما يمكن تعديل هذه المحاور وخطوط الشبكة أثناء حل المنشأ كما سيلي شرحه .



شكل (۳۲) المحاور العامة وخطوط الشبكة لمنشأ جديد


New Model from Template □

عند تنفيذ هذا الأمر يمكن عمل منشأ جديد باختيار موديل سابق الإعداد مع التعديل في بيانات المنشأ وأبعاده حيث تظهر نافذة الموديلات سابقة الإعداد كما بالشكل (۳۳) .



شكل (۳۳) أشكال المنشآت سابقة الإعداد


ولاختيار أي منشأ نضغط على الشكل المناسب له حيث يظهر مربع حوار لإدخال بيانات المنشأ مثل الأبعاد وعدد الأدوار والباكيات ويختلف مربع حوار البيانات حسب نوع وشكل المنشأ المختار وكمثال اضغط على المنشأ

**Multi Stories Frame**

حيث يظهر مربع حوار

بيانات المنشأ

كما بالشكل (٣٤) Frame



شكل (٣٤) بيانات المنشأ

Open □


تنفيذ هذا الأمر يؤدي إلى فتح ملف سبق حفظه باستخدام Sap2000

Save □

تنفيذ هذا الأمر يؤدي إلى تسجيل موديل جاري إنشاؤه فيتم عن طريق حفظ الملف بصيغة ملفات ساب ٢٠٠٠ القياسية *.SDB ، أو Sap2000 DataBase File ، أو حفظ شكل المنشأ فقط بصيغة *.DXF. لاستدعائها بعد ذلك من داخل برنامج الأوتوكاد.

Save As □

لحفظ ملف باسم مختلف

Import □

شكل (٣٨) قائمة Import

يستخدم هذا الأمر في إدخال ملفات خارجية أثناء عمل المنشآت و يحتوى هذا الأمر أوامر فرعية يتم عن طريقها تحديد أنواع الملفات التي يتم إدخالها . وهى

1) Import → Sap2000.S2K

إدخال مدخلات نصي مكتوب بشكل ملفات Sap2000 وله الامتداد *.S2K أو *.S2K*. يتم عمله بحفظ الملف المنشآت في صورة تتيح للمستخدم تعديل المنشآت باستخدام أي منسق نصوص .

2) Import → SAP2000.JOB

إدخال ملفات Sap2000 Job Run in DOS mode وامتدادها *.JOB

3) Import → Sap90

يتم إدخال ملف مدخلات نصي مكتوب بشكل ملفات Sap90 ويكون بدون امتداد.

4) Import → DXF

إدخال بيانات منشأ من ملف سبق رسمه باستخدام برنامج الأوتوكاد (إصدار ١٢ أو ١٣ أو ١٤) ثم تم حفظه في الصورة DXF . *

حيث يتم إنشاء ملف يمكن قرائته من منق النصوص يمثل قاعدة بيانات للعناصر المكونة للرسم بشرط أن تكون العناصر الإطارية تم رسماها كخطوط Lines على طبقة رسم Layer تسمى SAP_FRAMES والعناصر الفشرية يتم رسماها كأوجه ثلاثة الأبعاد 3D Faces على طبقة رسم تسمى SAP_SHELLS والنقط يتم إضافتها أوتوماتيكيا بواسطة Sap2000 .

ولتجربة هذه العملية يمكن رسم عدة عناصر إطارية أو فشرية وحفظها من داخل الأوتوكاد بامتداد DXF ثم إستدعاؤها بعد ذلك من داخل ساب ٣٠٠٠ ولرؤيه شكل هذه الملفات ارسم عنصر إطاري مثلاً بواسطة الأوتوكاد ثم احفظه في الهيئة DXF ثم افتحه بواسطة منق نصوص

وشكل (٣٩) يبين شكل المكونات النصية لجزء من ملف DXF ونلاحظ فيه وجود بيانات شاشة الأوتوكاد ومتغيراته ثم بيانات طبقة الرسم وعناصر الرسم:

```
$LTSCALE
 40
1.0
 9
$OSMODE
 70
 0
 9
$ATTMODE
 70
 1
 9
$TEXTSIZE
 40
0.2
 9
$TRACEWID
```

```

40
0.05
9
$TEXTSTYLE
7
STANDARD
9
$CLAYER
8
SAP_FRAMES
9
$CELTTYPE
6
BYLAYER
9
$CECOLOR
62
256
9
$CELTSSCALE
40
1.0
9
$DELOBJ
70
1
9
$DISPSILH
70
0
9

```

(٣٩) شكل

Export □

هذا الأمر يمكننا من إخراج بيانات ملف المنشأ في أكثر من صورة لكي نتمكن من التعامل معه بطريق مختلفة كملف بيانات أو مخرجات .
ويحتوى هذا الأمر على الأوامر الفرعية التالية .

1) Export → SAP2000.S2K

يتم إخراج بيانات المنشأ المدخلة في صورة ملف نصي بالامتداد *.S2K

2) Export → DXF

يتم إخراج بيانات المنشأ في صورة ملف رسم DXF يمكن التعامل معه من خلال برنامج الأوتوكاد وتطبيق عليه نفس شروط Import → DXF من حيث أسماء طبقات الرسم وأنواع العناصر .

3) Export → Create History Video

يستخدم هذا الأمر في إخراج حركات المنشآت في ملف حركة بالامتداد AVI وهو ملف يمكن عرضه بعد ذلك من أي برنامج

.Animation Player

Print Setup □

يتم ضبط متطلبات ومتغيرات عملية الطباعة بواسطة هذا الأمر حيث يتم تحديد عدد صفحات الطباعة ونوع الطباعة والورق والتحكم في عدد سطور الصوص المطبوعة وبيانات المنشآت التي يتم إضافتها مع الرسم

Print Graphics □

تنفيذ هذا الأمر يؤدي إلى طباعة الرسومات الموجودة في نافذة الرسم النشطة على الطابعة أو في ملف عند اختيار Print to file حيث يتم طباعة نفس الرسم بعد ذلك من أي جهاز لا يشترط وجود برنامج Sap2000 عليه.

Print Input Tables □

تنفيذ هذا الأمر يؤدي إلى طباعة بيانات المدخلات لجزء من المنشآت أو كل المنشآت في صورة جداول على الطابعة أو في ملف ويجب قبل تنفيذ هذا الأمر اختيار العناصر المطلوب طباعة بياناتها وفي حالة عدم اختيار أي عناصر يتم إخراج بيانات جميع العناصر ثم يظهر مربع حوار لاختيار البيانات المطلوب طباعتها .

□

تنفيذ هذا الأمر يؤدي إلى طباعة بيانات المخرجات لجزء من المنشآت أو كل المنشآت في صورة جداول على الطابعة أو في ملف ويجب قبل تنفيذ هذا الأمر اختيار العناصر المطلوب طباعة بياناتها وفي حالة عدم اختيار أي

عناصر يتم إخراج بيانات جميع العناصر ثم يظهر مربع حوار لاختيار البيانات المطلوب طباعتها .

Print Design Tables □

تنفيذ هذا الأمر يؤدي إلى طباعة بيانات التصميم لجزء من المنشأ أو كل المنشأ في صورة جداول على الطابعة أو في ملف ويجب قبل تنفيذ هذا الأمر اختيار العناصر المطلوب طباعة بياناتها التصميمية وفي حالة عدم اختيار أي عناصر يتم إخراج بيانات جميع العناصر ثم نحدد بيانات التصميم المطلوب إخراجها.

User Comments and Session Log □

يمكنا هذا الأمر من إضافة معلومات نصية عن الملف وذلك عن طريق محرر نصوص شبيه ببرنامج Notepad .

قائمة التعديلات :Edit Menu ▷


تستخدم أوامر هذه القائمة لتعديل الموديل المعبر عن المنشأ والتعامل مع مكوناته أثناء عملية تكوين المنشأ حيث تحتوى على عدة أوامر فرعية يلي توضيحاها.

Undo □

للرجوع عن آخر خطوة تم تنفيذها، ويمكن تنفيذ نفس الأمر بضغط الأيقونة  من شريط الأدوات الرئيسي .

Redo □

لإعادة الخطوة التي تم إلغائها بالأمر Undo ويمكن عمل نفس الشيء بضغط الأيقونة  من شريط الأدوات الرئيسي .



شكل (٤٠) قائمة التعديلات Edit

Cut , Copy and Paste □

أوامر نسخ أو قص ثم لصق جزء من عناصر المنشآ أو كل عناصر المنشآ كما يمكن كذلك عن طريق هذه الأوامر نسخ بيانات العناصر من برنامج Excel إلى ساب ٢٠٠٠ أو العكس.

Delete □

لمسح عناصر المنشآ يتم اختيار العناصر المراد مسحها ثم تنفيذ هذا الأمر أو بضغط مفتاح Del من لوحة المفاتيح مباشرة.

Merge Joints □

يستخدم هذا الأمر في دمج عدة نقاط معا ويفيد ذلك في ربط جزئين منفصلين معا.

Move □


لتحريك عناصر من المنشأ يتم اختيار العناصر ثم تنفيذ الأمر حيث يظهر مربع حوار لحدد من خلاله مسافة تحريك العناصر في اتجاهات المحاور العامة X, Y, Z

Replicate □

لعمل تكرار للعناصر بدون الحاجة لإعادة رسمها ويتم التكرار لجميع العناصر التي يتم اختيارها بما في ذلك النقاط والأحمال وخصائص القطاعات، ويتم عمل التكرار بإحدى الصور التالية:

1) مصفوفة خطية Linear Array


وفيها العناصر الناتجة تكون موازية للعناصر الأصلية شكل (٤١) ويتم تحديد عدد العناصر المطلوب تكرارها ومسافة التباعد بين العناصر المكررة.




شكل (٤١) مصفوفة خطية في اتجاه محور Y

٤٢) مصفوفة دائيرية Radial Array

ويتم عن طريقها توليد مجموعة عناصر إضافية عن طريق التكرار حول محور دوران (X, Y Or Z) ويتم تحديد عدد العناصر المكررة وزاوية محددة بين كل عنصرين شكل (٤٢)
شكل (٤٢) عمل مصفوفة دائيرية للعناصر حول محور Z


**٤٣) عمل مرآة للعناصر Mirror**

يتم عمل نسخة واحدة من الشكل معكosa بنفس طريقة المرأة وذلك بعكس الشكل حول محور يمثل المرأة. شكل (٤٣) .




شكل (٤٣) عمل مرآة Mirror للعناصر حول محور

وعند تفزيذ هذا الأمر يتم عرض مربع حوار لإدخال بيانات المصفوفة المطلوب عملها كما بالشكل (٤٤) .



شكل (٤٤) عمل تكرار للعناصر


نختار نوع التكرار المطلوب ثم ندخل بيانات التكرار، والشكل (٤٥) يبين مثالً منشأ تم عمل تكرار خطي له:



شكل (٤٥) تكرار خطي لموديل



Divide Frames □

يستخدم هذا الأمر في تجزئة عنصر إطاري إلى عدة عناصر ويتم ذلك باختيار العناصر ثم تنفيذ الأمر حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (٤٦)



شكل (٤٦)

ندخل عدد الأقسام المطلوبة Divide into ثم نحدد النسبة بين آخر وأول عنصر Last / First ratio



شكل (٤٧)

Mesh Shells □


يستخدم هذا الأمر في تقسيم عنصر قشرى إلى مجموعة عناصر قشرية ويتم ذلك بعدة طرق هي :

١) تقسيم عنصر قشرى تقسيم منتظم

نختار عنصر قشرى سبق إدخاله ثم ننفذ الأمر فيتم عرض مربع حوار شكل (٤٨) نحدد من خلاله عدد الأقسام المطلوبة في الاتجاهين عن طريق **Mesh into**.


٢) تقسيم عنصر قشرى باختيار نقاط على احرفه

نختار العنصر القشرى المطلوب تقسيمه ثم يتم اختيار مجموعة نقاط موجودة مسبقاً على حواف العنصر ثم ننفذ الأمر فيظهر مربع الحوار بشكل (٤٨) فيتم تحديد الاختيار **Mesh using selected joints on edges**




شكل (٤٨)

وشرط استخدام هذا الاختيار هو وجود عدد من النقاط متساوي على الأحرف المقابلة للمنشأ شكل (٤٩) وعند تطبيق هذا الاختيار يقوم البرنامج بتخليق النقاط المستجدة الناتجة عن تقسيم العناصر.



شكل (٤٩) عنصر قشرى قبل التصميم

وبعد تنفيذ الأمر يصبح العنصر بالشكل (٥٠)



شكل (٥٠) العنصر القشرى بعد تقسيمه

٣) تقسيم العنصر حسب تقاطع خطوط الشبكة

نختار العنصر المطلوب تقسيمه ثم ننفذ الأمر من خلال مربع

الحوار السابق-شكل (٤٨) ويتم تنفيذ الاختيار
Mash at intersection with grids

Join Frames □

يستخدم هذا الأمر في دمج مجموعة من العناصر الاطارية وتحويلها إلى
عنصر واحد وإزالة النقاط الغير مستخدمة .

Disconnect ☐

عند اختيار أي نقطة أو مجموعة نقاط ثم تنفيذ الأمر يتم فصل العناصر عند النقط المختارة ويتم عمل تكرار للنقط فوق بعضها ويفيد ذلك عند إدخال حالات خاصة من قيود النقاط وكذلك عند الرغبة في فصل عناصر عن بعضها.


Connect □

يستخدم لربط العناصر المنفصلة عند نقطة معينة عكس الأمر السابق

Change Labels □

يقوم البرنامج بترقيم النقاط والعناصر أوتوماتيكياً عند الرغبة في تغيير مسميات بعض الأجزاء يتم تحديدها ثم يتم تنفيذ هذا الأمر.

قائمة العرض View Menu




شكل (٥١) قائمة العرض View

تستخدم هذا القائمة للتحكم في متغيرات عرض المنشأ على الشاشة، ومن
أوامر هذه القائمة :

Set 3D View □

يستخدم ذلك الأمر في عرض محتويات نافذة رؤية في الأبعاد الثلاثة
ويمكن تنفيذ نفس الأمر بضغط الأيقونة  من شريط الأدوات الرئيسي
حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (٥٢)




شكل (٥٢)

سيتم التحكم في زاوية الرؤية عن طريق تحديد زوايا الرؤية الثلاثة Plan , Elevation and Aperture أو اختيار زاوية رؤية سريعة بالضغط على أد الأيقونات في منطقة Fast View

Set 2D View □

يتم التحكم في مستوى الرؤية في مستوى واحد 2D بالتغيير بين المستويات الثلاثة (X-Y , X-Z , Y-Z) وعند تنفيذ الأمر يظهر مربع حوار كما بالشكل (٥٣)



شكل (٥٣)

في الشكل (٥٣) لا نكتفي باختيار مستوى الرؤية فقط بل يتم تحديد بعد نقطة الرؤية عن نقطة الأصل على طول المحور العمودي على المستوى الذي

تم اختياره عن نقطة الأصل، والمستوى المحدد بهذا البعد يكون هو نفسه مستوى إجراء العمليات عند إجراء أية تعديلات للمنشأ.



يمكن تنفيذ الأمر السابق مباشرة بضغط أحد الأيقونات




ويمكن التنقل من مستوى إلى مستوى آخر من خلال الأيقونات

Set Limits □

يستخدم هذا الأمر في تحديد حدود نافذة الروية للمنشأ في المستويات الثلاثة (X-Y , X-Z , Y-Z) ويتم ذلك اما بعمل نافذة بالماوس تمثل حدود الروية او بتحديد القيمة الدنيا والقصوى لحدود الروية في إتجاهات المحاور X , Y , Z . ويتم ذلك في مربع الحوار الخاص بهذا الأمر .

Set Elements □

يستخدم هذا الأمر في التحكم في البيانات التي يتم عرضها على شاشة الرسم عن عناصر المنشأ مثل ترقيم العناصر وأسماء القطاعات والمحاور المحلية كما بالشكل (٥٤)



شكل (٥٤)

ومن خلال مربع الحوار السابق يمكن عمل بعض الخيارات الإضافية

مثل:

- . الاختيار Shrink Elements يؤدي إلى عمل انكماش محدود للعناصر لإمكانية رؤية العناصر منفصلة عن بعضها البعض.
- . الاختيار Show Extrusions لاظهار العناصر بالقطاعات المخصصة لها.
- . الاختيار Fill Elements لتطليل العناصر القشرية.
- . الاختيار Show Edges لاظهار حدود العناصر الخارجية.

Restore Full View □

يتم عرض كل محتويات المنشأ داخل نافذة الرسم.

Previous Zoom □

إعادة منظر الروية السابق

Zoom In One Step □

تكبير المنشأ تدريجيا

Zoom Out One Step □

تصغير المنشأ تدريجيا

Pan □

ترحيل نافذة الروية لأي اتجاه خلال المنشأ دون التكبير أو التصغير

Show Grid □

لعرض أو إخفاء خطوط شبكة الرسم المساعدة.

ملحوظة :

الخطوط الشبكية Grid Lines هي مجموعة من الخطوط المتوازية ذات تباعد منتظم وموازية للمحاور العامة وتساعد في رسم المنشأ وتسهيل تحديد الأبعاد،

ويمكن إضافة هذه الخطوط أثناء العمل أو تعديلها أو إخفائهما، وأنشاء الرسم تمثل عمليات الرسم إلى التقاط Snap نقاط تقاطع الخطوط الشبكية لزيادة دقة الرسم ما لم يتم تعطيل هذه الخاصية Snap Off.

Show Axes

عرض أو إخفاء المحاور.

Show Selection Only

عرض العناصر التي تم اختيارها فقط

Show All

عرض جميع العناصر المنشأ

Save Named View

حفظ وضع الرؤية الحالي للنافذة النشطة، وذلك لاستدعائه عند الحاجة.

Show Named View

عرض وضع رؤية تم حفظه من قبل.

Refresh Window


إعادة تنشيط نافذة البرنامج ويتم ذلك بعد تنفيذ بعض أوامر الرسم أو مسح العناصر لكي يتم إعادة إظهار العناصر على وضعها النهائي.

Refresh View

لإعادة تنشيط نافذة الرسم الحالية فقط.

⇒ قائمة التعريف :Define Menu


تستخدم قائمة التعريف لتعريف متغيرات متعلقة بالمنشأ مثل خواص المواد و خواص القطاعات للأجزاء الإطارية والقشرية و حالات التحميل و حالات تجميع الأحمال.



شكل (٥٥)

Materials □

يستخدم هذا الأمر في تعريف المواد التي يمكن تخصيصها لعناصر المنشأ حيث يمكن تعريف خصائص المواد من مربع الحوار كما بالشكل (٥٦)



(٥٦) شكل (٥٦)

من شكل (٥٦) يتم عرض المواد الافتراضية وهي الخرسانة Conc. والحديد Steel كما يمكن إضافة مواد أخرى جديدة بالضغط على:




فيظهر مربع حوار Material Property Data شكل (٥٧) فيتم إدخال اسم المادة أمام Material Name وأسلوب التصميم من قائمة Design Type ويتم تحديد خواص المادة من منطقة Analysis Property Data وهذه الخواص تشمل الوزن والكتلة ومعامل المرونة ونسبة بوسون ومعامل التمدد الحراري. وللتعديل في مادة معرفة من قبل نختار المادة ثم نضغط على:



فيظهر مربع حوار كما بالشكل (٥٧) ويتم تعديل ما يلزم. ولحذف مادة معرفة نختارها ثم نضغط على:






(٥٧)

Frame Sections □

يتم من خلال هذا الأمر تعريف قطاعات العناصر لكي يمكن تخصيصها للعناصر فيما بعد ولا يشترط استخدام جميع القطاعات المختارة، وعدد تنفيذ هذا الأمر يظهر مربع حوار كما بالشكل (٥٨) :




(٥٨)

ويتم من خلاله تحديد قاعدة بيانات لاستدعاء القطاعات من خلالها، ومن ثم اختيار القطاعات المطلوبة، ويتم ذلك كما يلي:

أولاً: اختيار قطاع من ملف قاعدة البيانات *Importing Sections*

- (١) من قائمة Import شكل (٥٩) نختار اسم القطاع المطلوب إدخاله من ملف الخواص مثل (Wide Flange , Double Angle)




شكل (٥٩)


- (٢) نختار ملف قاعدة البيانات المطلوب استخدام القطاعات الخاصة به، وملفات قواعد البيانات وهي الملفات ذات الامتداد *.PRO

- (٣) يظهر مربع حوار به أسماء القطاعات القياسية المتاحة بملف قاعدة بيانات فيتم اختيار أسماء القطاعات المتوقع استخدامها شكل (٦٠).

- (٤) بعد اختيار القطاعات وضغط [OK] يتم عرض القطاعات المختارة في منطقة Frame Sections Name بشكل (٥٨) السابق.



شکل (۶۰)




شکل (۶۱)

ثانياً : إضافة قطاع غير موجود:

من خلال مربع الحوار شكل (٥٨) يمكن إضافة قطاع غير موجود بقاعدة البيانات المستخدمة وذلك بالنقر على مربع الإضافة Add تظهر قائمة الإضافة شكل (٦١) ويتم اختيار شكل القطاع المطلوب إضافته.


عند اختيار قطاع مستطيل باختيار Add Rectangular يظهر مربع حوار كما بالشكل (٦٢) ويتم من خلاله تحديد اسم للقطاع Section Name وتحديد أبعاده ومادة القطاع Material Dimensions.



شكل (٦٢)

بعد إدخال جميع خصائص القطاع المطلوبة والموافقة عليها يتم إضافة القطاع إلى قاعدة البيانات المستخدمة بنفس الاسم المحدد لهذا القطاع.

يلاحظ انه عند تغيير مادة القطاع تتغير البيانات المطلوبة عن القطاع، فعند تغيير المادة إلى الخرسانة المسلحة مثلا يظهر مربع حوار مختلف مزود بخانة لإضافة بيانات عن حديد التسليح شكل (٦٣).




شكل (٦٣)

ثالثاً : إعداد مجموعة قطاعات تحت إسم واحد :
يمكن اختيار مجموعة قطاعات وحفظها معا تحت إسم واحد لاستدعائهما معاً مرة واحدة عند الحاجة، ويفيد ذلك في إعداد مجموعة قطاعات خاصة بالأعمدة مثلا وأخرى خاصة بالكمارات وهكذا ، ويتم ذلك كما يلي :



شكل (٦٤)

- من قائمة Add يتم اختيار Add Auto Select شكل (٦٤)
- يظهر مربع حوار - شكل (٦٥) حيث يتم تحديد اسم لمجموعة القطاعات Auto Selection Name ، ثم يتم اختيار القطاعات المطلوب ضمها داخل هذه المجموعة من قائمة List of Sections ثم ضغط Add فيتم إضافة هذه القطاعات إلى قائمة Auto Selections .




(٦٥)

Shell Sections □


تنفيذ هذا الأمر يظهر مربع حوار لإدخال بيانات قطاع العنصر القشرى مثل اسم القطاع، مادة العنصر، سماك القطاع، السلوك الإنشائى للعنصر .

Static Load Cases □

لتعریف حالات التحمیل الاستاتیکیة يتم تتفبد هذا الأمر حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (٦٦) .



شكل (٦٦) تعریف حالات التحمیل الاستاتیکیة
ويتم من خلاله تسمیة حالات التحمیل وأنواعها شكل (٦٧)-
والمعاملات التي تضرب في الوزن النوعي للعنصر لإضافته لحالات التحمیل
المختلفة.



شكل (٦٧)

- إضافة حالة تحمیل جديدة :

- يتم تحديد اسم حالة التحمیل ثم الضغط على المربع:




فيتم إضافة اسم حالة التحميل ومن ثم يبدأ تحديد الأحمال المؤثرة من خلالها.


- تعديل حالة تحميل سبق تعريفها:
- بمجرد اختيار اسم حالة التحميل تظهر جميع البيانات الخاصة بها ومن ثم يمكن تعديل ما يلزم من بيانات ثم الضغط على **Change Load**
- لحذف حالة تحميل يتم اختيارها ثم الضغط على المربع:

Load Combinations □

يتم عن طريق هذا الأمر عمل حالات تحميل مجمعة، كما يقوم البرنامج بعمل البرنامج بعمل حالات تجميع أوتوماتيكية لحالات التحميل المدخلة كما سيوضح بالأمثل، والشكل (٦٨) يوضح مربع حوار لحالة تحميل مجمعة .



شكل (٦٨) بيانات حالة تحميل مجمعة

قائمة الرسم :Draw Menu

شكل (٦٩) قائمة Draw

عند تنفيذ أحد أوامر الرسم أو الضغط على أي أيقونة من أيقونات الرسم يصبح البرنامج في طور الرسم أي معد لإدخال أو تعديل عناصر في المنشأ ومن أوامر تعديل الرسم .


Reshape Elements □

- عند تنفيذ هذا الأمر أو ضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي يتتحول مؤشر الماوس إلى الشكل فيتم اختيار العنصر المطلوب تعديله حيث تظهر مربعات تحكم End Grips في بداية ونهاية العنصر .
- يمكن من خلال هذه المربعات عند نهايات العنصر التحكم في شكل العنصر من حيث تغيير الطول أو نقل نقاط بداية أو نهاية العنصر من مكان آخر أو نقل العنصر بالكامل لمكان آخر .
- كذلك يمكن عمل تمدد أو تقلص لأي عدد من العناصر .

Add Special Joint □

يستخدم هذا الأمر في إضافة نقاط جديدة إلى المنشأ في أي مستوى بالخطوات التالية :

- يتم تحديد مستوى الرؤية بحيث يكون هو نفسه مستوى الرسم.
- تم تنفيذ الأمر أو يتم ضغط الأيقونة  مباشرة من شريط الأدوات الطافي فيتحول مؤشر الماوس إلى الشكل التالي: ↑
- يتم النقر بالماوس مكان النقطة المطلوب إدخالها ويلاحظ تغير عدد الإحداثيات مع حركة الماوس.




شكل (٧٠) إضافة نقطة جديدة

ملاحظات:

١ - عند إضافة نقطة في الأبعاد الثلاثة لابد من إضافتها عند نقاط تقاطع خطوط الشبكة

٢ - عند الرغبة في تغيير بيانات نقطة موجودة بالفعل يتم الضغط عليها بزر الماوس الأيمن فيظهر مربع حوار لبيانات النقطة حيث يمكننا تغيير إحداثيات النقطة (X , Y , Z) شكل (٧١) :




شكل (٧١) بيانات النقاط

Draw Frame Element □

يستخدم هذا الأمر لرسم عنصر إطاري بين نقطتين في مستوى وذلك بتغيير مستوى الرؤية إلى المستوى المطلوب ثم تنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونة مباشرة من شريط الأدوات الطافي.




يتم النقر بالماوس مرتين على نقطتين لبداية ونهاية العنصر، بشرط أن تكون هذه النقاط إحدى نقاط شبكة الرسم المساعدة أو نقاط معرفة مسبقاً موجودة في مستوى الرسم الحالي.
ويمكن إضافة أي عدد من العناصر بنفس الطريقة، وعند الانتهاء يمكن الخروج من هذه المرحلة بالنقر المزدوج Double Click على آخر نقطة أو بضغط Esc أو Enter.




شكل (٧٢-أ)

اختيار النقطة الأولى في العنصر



شكل (٧٢-ب)

اختيار النقطة الثانية في العنصر



شكل (٧٢-ج)

الانتهاء من رسم العنصر

Draw Shell Element □


يتم استخدام هذا الأمر لرسم عنصر قشرى بتحديد أربعة نقاط تمثل أركان العنصر وذلك بعد تغيير مستوى الرؤية إلى المستوى المطلوب رسم العنصر به ثم تنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونة  من شريط الأدوات الطافى مباشرة. يتم الضغط على أربعة نقاط بشرط أن تكون نقط تقاطع شبكة الرسم المساعدة أو نقاط معرفة مسبقا.

عند الرغبة في عمل عنصر قشرى ثلاثي يتم اعتبار النقطة الأولى هي النقطة الرابعة ويكون اختيار النقاط في اتجاه واحد مع أو عكس عقارب الساعة.

Quick Draw Frame Element □


يستخدم هذا الأمر لرسم عنصر إطاري عن طريق وضع مؤشر الماوس مباشرة على خط الشبكة بين نقطتين معرفتين مسبقا أو نقطتي تقاطع خطوط الشبكة وذلك كما يلي:

- يتم إظهار خطوط الشبكة في حالة عدم ظهورها .
- يتم تغيير مستوى الرؤية إلى المستوى المطلوب الرسم فيه.
- يتم تنفيذ الأمر أو بضغط الأيقونة  مباشرة من شريط الأدوات الطافى.
- يتحول مؤشر الماوس إلى الشكل  ويتم النقر بالماوس على خط الشبكة بين النقطتين المطلوب رسم عنصر بينهم-شكل (٧٣)



شكل (١٧٣)

النقر بمؤشر الماوس على خط شبكة الرسم المساعدة



شكل (١٧٣ب)

رسم العنصر

Quick Draw Shell Elements □

لرسم عنصر قشري عن طريق النقر بالماوس داخل مساحة محاطة بأربعة خطوط من خطوط شبكة الرسم المساعدة، وذلك كما يلي:

- ظهر خطوط الشبكة في حالة عدم ظهورها .
- تغير مستوى الرؤية إلى مستوى الرسم.
- نفذ الأمر أو نضغط الأيقونة
- مباشرة من شريط الأدوات الطافي.

- يتحول مؤشر الماوس إلى الشكل ثم يتم النقر بالماوس داخل المنطقة المطلوبة المحاطة بخطوط شبكة الرسم او بعناصر إطارية سواء أكانت ثلاثة او أربعة خطوط او عناصر لرسم عنصر قسري ثلاثي او رباعي.
يلاحظ انه لا يمكن الرسم بهذه الطريقة في الأبعاد الفراغية الثلاثة ويجب العمل بها من خلال مستوى فقط.

Edit Grids □

يقصد بتعديل الشبكة تعديل شبكة خطوط الرسم المساعدة، وذلك بتعديل أبعادها وتقسيماتها لتلائم شكل وأبعاد المنشأ الجاري العمل به مما يسهل توقيع وتعریف النقاط والعناصر.

والشبكة الأساسية يتم عملها أوتوماتيكيا بمعرفة البرنامج عند بداية الرسم ويمكن تعديليها بعد ذلك من خلال تنفيذ هذا الأمر أو بالنقر المزدوج Double Click على خطوط الشبكة مباشرة فيظهر مربع الحوار التالي - شكل (٧٤) .

من خلال هذه النافذة يمكن تعديل خطوط الشبكة في أي من اتجاهات المحاور الثلاثة وإضافة خطوط جديدة أو حذف خطوط كائنة أو وضع خطوط على مسافات غير منتظمة .

ومن ثم يجب بداية تحديد المحور العام المطلوب تعديل خطوط الشبكة خلاله من خلال نافذة تحديد الاتجاه Direction

لإضافة خط جديد للشبكة يتم تحديد مكانه بكتابة بعده عن الحور الأصلي

من خلال نافذة Location ثم النقر على مربع الإضافة

لتغيير موضع خط شبكة نختار الخط ثم نكتب البعد الجديد من خلال نافذة

ثم النقر على مربع النقل : Location

لحذف خط شبكة يتم اختياره ثم الضغط على مربع الحذف

Delete All لحذف جميع الخطوط نضغط مربع حذف الجميع

يلاحظ وجود عدة متغيرات أخرى بنافذة الحوار تقييد فيما يلي:

- لمنع تحرك خطوط الشبكة مع العناصر أثناء تحريك العناصر يتم

Lock Grid Lines تنشيط هذا المتغير:


- لضبط حركة الماوس على الشاشة لينتقل مباشرةً بين نقاط تقاطع

الشبكة مما يسهل الرسم ورفع دقة تحديد أبعاد العناصر يتم تنشيط

Snapping to Grid Lines هذا المتغير:

- لكي يتم نقل النقاط مع خطوط الشبكة يتم تنشيط المتغير:

Keep Points on Grid Lines




شكل (٧٤) تعديل خطوط الشبكة

Snap to Joints □

عند تنشيط هذا المتغير يتم تحرك الماوس بالقفز بين النقاط مباشرةً ويفيد ذلك في تسهيل ورفع دقة الرسم.

Snap to Frame/Edge □

عند تنشيط هذا المتغير ينتقل الماوس بين نهايات العناصر الإطارية وأركان العناصر القشرية.

قائمة الاختيارات :Select Menu <

شكل (٧٥) قائمة الاختيارات Select


تستخدم قائمة الاختيارات لاختيار عناصر معينة تمهيداً لإجراء عمليات معينة بعد اختيارها، مثل التعديل والتخصيص والطباعة والعرض على الشاشة وما إلى ذلك.

لاختيار عناصر معينة يجب تحويل البرنامج إلى وضع الاختيار **Select Mode**، وذلك بـنقر أحد أيقونات الاختيار من على شريط الأدوات الطافي مباشرةً أو بتنفيذ أي أمر من أوامر قائمة الاختيار. وتحتوي قائمة الاختيارات على الأوامر التالية:

ويشمل هذا الأمر عدة أوامر فرعية أخرى هي:

Pointer/Window -


عند تنفيذ هذا الأمر أو ضغط الأيقونة  يمكن اختيار العناصر عنصراً عنصراً بالنقر على كل عنصر بالماوس أو اختيار مجموعة عناصر معاً بسحب نافذة بالماوس تشمل هذه العناصر داخلها.



شكل (٧٦) اختيار مجموعة نقاط بالنافذة

Intersecting Line -

عند تنفيذ هذا الأمر أو ضغط الأيقونة  يمكن اختيار مجموعة عناصر بسحب خط بالماوس يقطعها جميعاً كما بالشكل (٧٧) .



شكل (٧٧) اختيار العناصر بطريقة Intersecting Line

XY Plane -

يستخدم هذا الأمر في اختيار جميع العناصر في المستوى XY وعند اختيار هذا الأمر يتم اختيار جميع العناصر الواقعة بهذا المستوى بمجرد النقر بالماوس على أي نقطة في هذا المستوى .

XZ Plane , YZ Plane وبنفس الأسلوب يتم تنفيذ الأوامر

Groups -

يتم عن طريق هذا الأمر اختيار مجموعة عناصر قد تم اختيارها وتجميعها مسبقا تحت مسمى معين، وعند تنفيذ هذا الأمر تظهر نافذة حوار تحتوى أسماء المجموعات التي تم تكوينها من قبل لاختيار إحداها .

Frame Sections -

لاختيار العناصر الإطارية بمعلومية اسم القطاع الخاص بها، وعند تنفيذ هذا الأمر يظهر مربع حوار به أسماء القطاعات المخصصة للعناصر فيتم اختيار قطاع أو أكثر فيتم وبالتالي اختيار جميع العناصر المخصص لها هذه القطاعات.

Shell Sections -

لاختيار العناصر القشرية بمعلومية اسم القطاع الخاص بها، وعند تنفيذ هذا الأمر يظهر مربع حوار به أسماء القطاعات المخصصة للعناصر فيتم اختيار قطاع أو أكثر فيتم وبالتالي اختيار جميع العناصر المخصص لها هذه القطاعات.

Constraints -

يستخدم هذا الأمر لاختيار النقاط عن طريق تحديد القيود الخاصة بالنقاط المطلوبة من خلال مربع حوار خاص بذلك.

Labels -

لاختيار عناصر معينة عن طريق أسماء أو أرقام العناصر حيث يتم تحديد العنصر المطلوب عنصر إطاري أو قشري أو نقاط ثم تحديد أسماء أو أرقام العناصر المطلوبة.

All -

لاختيار جميع أجزاء وعناصر المنشأ حيث يمكن تنفيذ الأمر من داخل القائمة أو بضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي مباشرة.

Deselect


لاستبعاد عناصر تم اختيارها، ويترعرع من هذا الأمر نفس الخيارات الفرعية المتاحة لأمر الاختيار **Select**

Get Previous Selection


لتكرار آخر اختيار تم عمله ويتم بتنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي مباشرة.

Clear Selection

لإنهاء حالة الاختيار الحالية ويتم بتنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي مباشرة.

قائمة التخصيص :Assign Menu**شكل (٧٨) قائمة التخصيص**


تستخدم قائمة التخصيص لتخصيص خواص المواد والأحمال للعناصر التي تم اختيارها مسبقاً من قائمة الاختيارات Select وتشمل قائمة التخصيص ما يلي:

١ - تخصيص خواص النقاط :**شكل (٧٩) تخصيص خواص النقاط**

وتشمل

Restraints □


لتخصيص قيود النقاط يتم تنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (٨٠) حيث نختار القيود المطلوبة أو نضغط على شكل الركيزة المطلوبة مباشرة




شكل (٨٠)

Constraints □

لتحديد تطابق الاحداثيات للنقاط حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (٨١) ويوجد عدة حالات لتطابق القيود يتم عرضها من خلال القائمة Add، والشكل (٨٢) يبين حالات تطابق القيود المختلفة:



شكل (٨١)



(٨٢) شکل

وتحديد حالة تطابق القيود Constraints يحدد سلوك النقاط المتطابقة الإزاحة وذلك كما يلي:


تجعل النقاط المتطابقة القيد تتحرك معاً في الاتجاهات الثلاثة (3D).

Body Constraint

<p>Diaphragm Constraint</p> <p> يجعل النقاط المتطابقة القيد تتحرك معا في مستوى واحد (2D) ، دون تطابق للقيود في الإزاحات خارج هذا المستوى.</p>	<p>Plate Constraint</p> <p> يجعل النقاط المتطابقة القيد والواقعة في نفس المستوى تتحرك معا خارج المستوى وذلك دون تطابق للقيود داخل نفس المستوى.</p>
<p>Rod Constraint</p> <p> يجعل النقاط المتطابقة القيد تتحرك معا كقضيب مستقيم يقاوم الاستطالة المحورية.</p>	<p>Beam Constraint</p> <p> يجعل النقاط المتطابقة القيد تتحرك معا ككرة مستقية تحت تأثير تشكيلات الانحناء .</p>
<p>Equal Constraints</p> <p> يجعل النقاط المرتبطة تتحرك معا بقيم متساوية في القيمة والاتجاه أو متساوية في القيمة وعكس الاتجاه لدرجة حرية (Degree of Freedom) معينة يتم تحديدها .</p>	

ولتحديد مجموعة نقاط متطابقة الإزاحة يتم إتباع الآتي :

- يتم اختيار النقاط المطلوب مطابقة ازاحتها ثم يتم تنفيذ الأمر في ظهر مربع الحوار كما بالشكل (٨١).



شكل (٨٣)

- نختار من قائمة Add نوع الارتباط مثلاً نختار Add Diaphragm فيظهر مربع حوار كما بالشكل (٨٣).

- من خلال مربع الحوار بالشكل (٨٣) يتم اختيار اسم للمجموعة ثم تحديد المحور المطلوب تحديد تطابق للإزاحات النقاط في اتجاهه.

Springs □

لكي يتم تحديد الركائز الزنبركية للنقاط-عند وجودها. يتم تخصيص ذلك من خلال هذا الأمر وذلك كما يلي:

١) نختار النقاط المطلوب تخصيصها.

٢) ننفذ الأمر فيظهر مربع حوار Joint Springs.


٣) في مربع الحوار ندخل قيم معاملات الجسام للزنبرك في الاتجاهات المختلفة.

Local Axes □

لتخصيص المحاور المحلية للنقاط وتحديد اتجاهاتها وذلك بتحديد زاوية دورانها عن المحاور العامة.

٤ - تخصيص خواص العناصر الاطارية : Frame

يتم تخصيص خواص العناصر الاطارية مثل القطاع والمادة والمحاور المحلية بتتنفيذ الأوامر الفرعية كما بالشكل (٨٤) وهذه الأوامر هي:




شكل (٨٤) قائمة Assign / Frame

Sections □

لتخصيص قطاعات سبق تعريفها من أمر Define للعناصر الاطارية الموجودة بالمنشأ حيث نتبع الآتي .

- ١) اختيار العناصر المطلوب تخصيص قطاعاتها
- ٢) نفذ الأمر أو نضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي
- ٣) يظهر مربع حوار كما بالشكل (٨٥)



شكل (٨٥) تخصيص قطاعات العناصر الاطارية
من مربع حوار تخصيص قطاعات العناصر الاطارية نحدد اسم القطاع الذى
سبق تعريفه من قائمة **Frame Sections**

Releases □

العناصر الاطارية المقابلة فى نقطة عندما تكون متصلة (Connected)
يكون بين هذه العناصر ارتباط فى التشكلات وبالتالي يكون بينها ارتباط فى
القوى الداخلية والاجهادات .

ولكن يمكن ان يوجد عنصر او أكثر بين مجموعة عناصر غير مرتبطة بها
ارتباط كلى فيمكن تحديد درجات حرية معينة لا يكون للعنصر اتصال بباقي
العناصر المرتبطة بها عند هذه النقطة .

مثال لذلك عندما تكون نهاية أحد العناصر (Pin Hinge) ذلك يعني أن هذا العنصر عند هذه النقطة لا يوجد عليه Bending Moment أي أنه لا يتأثر بباقي العناصر المرتبط بها عند حساب قيم العزوم عند نقطة الاتصال

وكما بالشكل (٨٦) العنصر رقم (a) نهايته Pin Hinge لذلك يكون حر الدوران حول المحور المحلي ٣ وبالتالي قيم العزوم عند نهايته J, I تساوى صفر في هذه الحالة يسمى العنصر حر (Released) في درجة الحرية R3 اي الدوران حول محوره المحلي ٣ ولعمل ذلك نتبع الآتي


١) نختار العنصر او العناصر ثم ننفذ الأمر

٢) يظهر مربع حوار Frame Releases

٣) نحدد لكل نهاية من نهايات العنصر نوع الحرية المطلوبة

(Axial, Shear Force2, Shear Force3, Torsion, Moment22, Moment 33)


٤) في حالة عدم الرغبة عدم وجود Releases نضغط الاختيار
No Releases



شكل (٨٦)

Local Axes □

قد سبق تعريف المحاور المحلية للعنصر الاطاري ولكن للتحكم في اتجاهات المحاور المحلية للعناصر الاطارية نختار العناصر المطلوب تحديد محاور محلية لها ثم ننفذ الأمر حيث يظهر مربع الحوار Frame Local Axes حيث نحدد زاوية دوران المحور المحلي ۲ حول المحوري ۱ والزاوية مقاسة بالدرجات ويكون الاتجاه الموجب عكس اتجاه عقارب الساعة إذا كان المحور المحلي ۱ متوجها إليك .
وكما ذكرنا المحور المحلي ۱ يتوجه في اتجاه طول العنصر والعناصر المحلية الثلاثة لا بد أن تتبع قاعدة اليد اليمنى .




شكل (۸۷) المحاور المحلية للعناصر الاطارية

End Offsets □

عندما ندخل طول عنصر للبرنامج ندخله على أساس الطول من مركز الركيزة إلى مركز الركيزة الأخرى ولكن في هذه الحالة يوجد جزء من طول العنصر مشترك بين الركيزة والعنصر وهو الجزء من وجه الركيزة حتى مركز الركيزة شكل (۸۸) وهذا الجزء خاصة عندما يكون عرض الركيزة كبير يؤثر في قيمة القوى الداخلية على العنصر وعندما ندخله في حساباتنا يقلل من القوى الداخلية على العنصر ويتم ذلك كما يلى .

- (۱) اختيار العناصر المطلوب تحديد Offsets لها
- (۲) نفذ الأمر فيظهر مربع حوار Frame End Offsets حيث ندخل قيم ترحيل النهايات End Offsets للنهاية I والنهاية J



(۸۸)

Output Segments □

يمكن تقسيم العنصر إلى مجموعة أقسام يتم عرض النتائج لها ويتم ذلك باتباع الآتي :

- ١) نختار العناصر المطلوب تقسيمها.
- ٢) ننفذ الأمر ثم نختار عدد الأقسام المطلوبة من مربع الحوار.

Prestress □


يتم تخصيص أحمال سبق الاجهاد عن طريق هذا الأمر حيث نتبع الآتي

- ١) نختار العناصر الواقع عليها سبق الاجهاد
- ٢) ننفذ الأمر حيث يظهر مربع حوار Frame Prestressing Patterns
- ٣) في مربع الحوار ندخل قيمة الشد في الكابل ثم ندخل إحداثيات نقطة البداية والمنتصف والنهاية للكابل ثم نختار Add

P-Delta Force □

قد بينا بالباب السابق تأثير الأزاحات على القوى الداخلية للعناصر ولكلى نتحكم فى تأثير هذا المعامل نتبع الآتى

- ١) نحدد العناصر المطلوب تخصيص P-Delta لها
- ٢) ننفذ الأمر فيظهر مربع حوار كما بالشكل (٨٩)



شكل (٨٩)

٣) في مربع الحوار ندخل البيانات كما يلى

Maximum Iterations •

هو عدد مرات إعادة حسابات المنشآت لإدخال تأثير التشكّلات

Relative Tolerance - Displacements •

السماحة النسبية للاستطالات (أي مدى الاستطالة المسموح به لكي لا نعتبره مؤثر على الاجهادات)

Relative Tolerance - Forces •

السماحة النسبية للقوى الداخلية (أي مدى القوى الداخلية الناتجة من التشكّلات التي عندها يهم تأثير التشكّلات)

P-Delta Load Combination •

ندخل حالات التحميل المطلوب حساب تأثير الاستطالات الناتجة عنها ونلاحظ ان هذه الحالات هي غالبا التي ينتج عنها استطالات كبيرة



ندخل البيانات كما بالشكل (٨٩) ثم نضغط

٤- تخصيص خواص العناصر القشرية

يتم من هذا الأمر تخصيص البيانات الخاصة بالعناصر القشرية ويشمل مجموعة أوامر فرعية منها .

Local Axis □

للتحكم في المحاور المحلية للعناصر نتبع الآتي


١) اختيار العناصر المطلوب تخصيص محاورها المحلية.

٢) تنفيذ الأمر فيظهر مربع حوار *.Shell Local Axis*

٣) في مربع الحوار ندخل زاوية دوران المحور الم hely ٢ حول المحور الم hely ٣ العمودي على مستوى العنصر بالدرجات والاتجاه الموجب عكس عقارب الساعة عندما يكون محور ٣ يتجه إليك ولابد من المحافظة على علاقة قاعدة اليد اليمنى للمحاور .

- يمكن من الأوامر الفرعية لهذا الأمر تخصيص الأحمال الواقعة على العناصر القشرية والمواد والقطاعات للعناصر القشرية .

٤ - تخصيص الأحمال المؤثرة على النقاط Assign Joint Static Loads يتم عن طريق هذا الأمر تخصيص القوى المؤثرة على النقاط والازاحات للنقاط ويحتوى على الأوامر الفرعية الآتية .




شكل (٩٠) قائمة

Forces □

يتم تخصيص القوى المؤثرة عند النقاط باتباع الآتى

- ١) اختيار النقاط المطلوب تخصيص القوى المؤثرة عليها .
- ٢) تنفيذ الأمر أو نضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافى
- ٣) يظهر مربع حوار كما بالشكل (٩١)



شكل (٩١)

- ٤) اختيار حالة التحميل المطلوب إدخال الأحمال فيها من

Load Case Name

- ٥) ندخل قيم القوى كما يلى .

Force Global X •

القوة فى اتجاه محور X

Force Global Y •

القوة فى اتجاه محور Y

Force Global Z •

القوة في اتجاه محور Z

Moment Global XX •

العزم المركزية حول المحور X

Moment Global YY •

العزم المركزية حول المحور Y

Moment Global ZZ •

العزم المركزية حول المحور Z

٦) من منطقة Options


- نختار Add to existing loads لإضافة الأحمال المدخلة للأحمال الموجودة في نفس الحالة .
- نختار Replace existing loads لكي تحل الأحمال المدخلة محل الأحمال المخصصة سابقاً لنفس حالة التحميل .
- نختار Delete existing loads لحذف الأحمال التي تم تخصيصها

Displacement □

يتم تحديد إزاحات النقاط التي ينتج عنها اجهادات داخلية حيث يتم اختيار النقاط ثم تنفيذ الأمر

٥ - تخصيص الأحمال الاستاتيكية المؤثرة على العناصر الإطارية**Assign → Frame Static Loads**

يتم تخصيص الأحمال المؤثرة على العناصر الاطارية ويشمل الأوامر الفرعية كما بالشكل (٩٢) :



شكل (٩٢)


Gravity □

لتخصيص الأحمال الذاتية للعناصر واتجاهها حيث اختيار حالة التحميل المطلوب إضافة الحمل الذاتي إليها ثم تحديد مضاعف الأحمال الذاتية .

Point and Uniform □

لتخصيص أحمال مركزة وموزعة على العناصر الاطارية نتبع الآتي .


- ١) اختيار العناصر المطلوب تخصيص القوى لها
- ٢) تنفيذ الأمر أو نضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي
- ٣) يظهر مربع حوار كما بالشكل (٩٣)



(٩٣)

٤) ندخل في مربع الحوار البيانات الآتية

- في منطقة Load Case Name يتم عرض أسماء حالات التحميل



التي تم تتعريفها من قبل فنختار
منها حالة التحميل

المطلوب تخصيص أحمال لها حيث تظهر حالات التحميل سابقة
التعرف فقط .

- في صندوق Load Type and Direction نحدد الاختيارات الآتية

لإضافة قوى	Forces	-
لإضافة عزوم	Moments	-
تحديد اتجاهات القوى المدخلة أو المحور الذي	Direction	-
يدور حوله العزوم		

- في صندوق الاختيارات Options تجد الاختيارات الآتية .
 - إضافة الحمال المضافة إلى الأحمال Add to existing loads .
الموجودة من قبل أو عند إضافة الأحمال للمرة الأولى على اعتبار أن القيمة الموجودة من قبل = صفر
 - لاستبدال الأحمال المضافة بالأحمال الموجودة على العنصر من قبل . Replace existing loads .
 - حذف الأحمال الموجودة من قبل . Delete existing loads .


• في صندوق Point Loads

ندخل الأحمال المركزية على العنصر في حدود أربعة أحمال بحيث يتم تحديد مسافة كل حمل من بداية العنصر كبعد مطلق أو كنسبة من طول العنصر (افتراضي) ولووضع بعد مطلق نختار


Absolute Distance from End-I

ولووضع الأحمال كنسب من طول العنصر نختار

Relative Distance from End-I



شكل (٩٤)



ثم ندخل قيم الأحمال حسب الوحدات الحالية التي تم تحديدها

• في صندوق Element Loads

ندخل قيمة الحمل الموزع على كامل العنصر بالوحدات المعرفة مسبقا .



ثم نضغط

Trapezoidal □

لتبع نفس خطوات تخصيص الحمل المنتظم حيث يظهر حوار مشابه لمربع الحوار الخاص بالحمل المنتظم .

Temperature □

لتحديد التغيرات في درجات الحرارة حيث نختار العناصر ثم ننفذ الأمر وفي مربع الحوار الناتج نختار حالة التحميل التي يتم تعريف الأحمال فيها ثم نحدد التدرج الحراري في اتجاه المحاور ٢ و ٣ للعناصر

Prestress □

تحديد معاملات سبق الاجهاد للعناصر المختارة .

٦ - تخصيص الأحمال الاستاتيكية المؤثرة على العناصر القشرية

Assign → Shell Static Loads

يتم عن طريق هذا الأمر تخصيص الحمل الاستاتيكية المؤثرة على العناصر القشرية ومنها .

Gravity □

لتحديد الحمل الذاتي للعناصر التي يتم اختيارها

Uniform □

لتخصيص الأحمال الموزعة ومنتظمة بوحدة القوة على وحدة المساحة
وتحديد اتجاهها يتم اختيار العناصر ثم تنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونة
من شريط الأدوات الطافى

Pressure □

يتم عن طريق هذا الأمر تخصيص أحمال الضغوط على العناصر القشرية
ضغط السوائل .
ويتم ذلك كما يلى

(١) اختيار العناصر المطلوب تخصيص الضغوط عليها

(٢) تنفذ الأمر فيظهر مربع حوار Shell Pressure Loads


(٣) من مربع الحوار ندخل البيانات التالية

• اختيار حالة التحميل من بين الحالات التي تم تعريفها

• نحدد نوع الضغط إما ضغط على العناصر فندخل قيمته أو
ضغط على نقاط العناصر فندخل القيمة عند كل نقطة .

« قائمة التحليل الإنشائي : Analyze Menu »

بعد إتمام إعداد الموديل الإنشائي للمنشأ وتحديد الأحمال وحالات القيود ونقاط الارتكاز وخلافه، يتم بدأ عملية التحليل الإنشائي للمنشأ وذلك للحصول على ردود الأفعال الداخلية والإزاحات والجهادات الحادثة لعناصر المنشأ.



شكل (٩٥) قائمة Analyze


و قبل بدأ عملية التحليل يتم تحديد خيارات التحليل من خلال هذه القائمة ومن هذه الخيارات :

- تحديد درجات الحرية Degrees of Freedom
- متغيرات تحليل الموديل Model Analysis Parameters
- متغيرات التحليل بأخذ تأثير الإزاحات على القوى P-Delta Analysis Parameters
- نتائج التحليل المطلوب إظهارها في ملف المخرجات
- حجم الذاكرة RAM المطلوب لاستخدامه.

ويتم ذلك كما يلى .

١) نفذ الأمر Analyze → Options

٢) يظهر مربع حوار كما بالشكل (٩٦)



(٩٦) شكل

في شكل (٩٦) ندخل البيانات كما يلي

- في منطقة Available DOF's يتم تحديد درجات الحرية المتاحة استخدامها في المنشأ حيث درجات الحرية الغير مسموح بها لا يتم اختيارها أى تكون مقيدة وبالتالي لا يتكون لها معدلات أثناء الحل مما يوفر وقت وحجم الحل.
- في منطقة Fast DOF's يمكن تحديد درجات الحرية المتاحة بطريقة أسرع حيث نختار شكل المنشأ من الأشكال الجاهزة.
- لتحديد خواص التحليل الديناميكي نختار Dynamic Analysis ثم نضغط Set Dynamic Parameters لتحديد هذه الخصائص.

- لتحديد تأثير الازاحات على القوى الداخلية نختار

حيث **P-Delta Parameters** ثم نضغط على **Include P-Delta**

يظهر مربع حوار كما بالشكل (٨٩) .

بعد الانتهاء من تحديد الخيارات نبدأ عملية الحل بتنفيذ الأمر


Analyze → Run

أو نضغط الأيقونة  من شريط الأدوات الرئيسي .


حيث يبدأ البرنامج في التحليل وتظهر نافذة عرض خطوات الحل كما بالشكل (٩٧) عند بدأ عملية التحليل يقوم البرنامج بحفظ ملف المنشأ في صيغة قاعدة بيانات ساب ٢٠٠٠ ثم يبدأ مراجعة الملف ثم التحليل، وخلال ذلك تظهر على الشاشة رسائل تفيد بتطور عمليات التحليل حتى اكتمالها تماماً وظهور رسالة اكتمال التحليل.

أثناء عملية التحليل لا يمكن تنفيذ أيًا من إمكانيات البرنامج الأخرى، ولكن بالطبع يمكن تشغيل أيًا من برامج النوافذ الأخرى، وفي حالة تحليل منشأ كبير نوعاً يمكن اختيار **RUN Minimized** ، وتشغيل برنامج آخر في نفس الوقت.

شكل (٩٧) شاشة مراحل تحليل المنشأ



« قائمة العرض » :Display Menu



شكل (٩٨) قائمة العرض Display

تستخدم قائمة العرض لاستعراض شكل المنشأ ونتائج التحليل البيانية أو المجدولة وكذلك لطباعة أيها من هذه المخرجات، ومن خلال هذه القائمة يمكن التعامل مع جميع خيارات عرض وطباعة المخرجات.

وكما سبق الحديث يمكن استعراض عدة إشكال للمنشأ من زوايا نظر مختلفة وطباعتها جميرا، وكذلك يمكن طباعة نتائج التحليل بيانيا بما في ذلك شكل الانحناءات للمنشأ والقوى الداخلية للعناصر ورسم كنوري للإجهادات أو العزوم للعناصر الفشرية، كما يمكن عمل رسوم بيانية متحركة لإشكال الانحناءات . Deformed Shape Animation

أما النتائج المجدولة فيمكن الحصول على نتائج التحليل لكل عنصر أو نقطة على حده من خلال نافذة خاصة وذلك مع كل نقرة بالزر الأيمن للماوس لعنصر أو نقطة، ونافذة النتائج التي تظهر على الشاشة يمكن طباعتها بسهولة.

أما طباعة المدخلات أو النتائج لكامل عناصر أو نقاط المنشأ أو مجموعة اختيارية منها فيتم من خلال قائمة الملفات File Menu ، وفي حال عدم إختيار عناصر أو نقاط محددة يتم الطباعة لكافة عناصر ونقاط المنشأ.

وتشمل قائمة Display الأوامر الآتية .

Show Undeformed Shape □

لعرض العناصر بدون تشكيلات نفذ الأمر أو نضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي .

Show Loads □

يستخدم هذا الأمر في عرض القوى المؤثرة على العناصر بالرسم حيث نحدد حالة التحميل المطلوب عرضها ويمكن عرض قيم الأحمال

Show Input Tables □

يتم عرض المدخلات في صورة جدول

Show Deformed Shape □


لعرض تشكيلات المنشأ تحت تأثير حالات التحميل المختلفة ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

(١) ننفذ الأمر أو نضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي

(٢) يظهر مربع حوار كما بالشكل (٩٩)

٣) في شكل (٩٩) ندخل البيانات التالية:

- أمام Load يتم تحديد حالة التحميل التي يتم عرض تشكيلاتها
- في منطقة Scale نحدد مقياس الرسم حيث يتم التحكم في شكل الرسم.
- في منطقة Options لختار Wire Shadow لكي تظهر عناصر المنشأ والشكيلات معا ونختار Cubic Curve ليظهر التشكيلات كمنحنيات تامة.




شكل (٩٩)

٤) بعد الانتهاء من بيانات مربع الحوار السابق تظهر تشكيلات المنشأ في نافذة العرض النشطة ولعرض تفاصيل نقطة معينة نضغط عليها بزر الماوس الأيمن فتظهر نافذة بيانات كما بالشكل (١٠٠).

Joint Displacements			
Joint 1	0.00000	0.00000	-0.02371
Joint 2	2.21620	0.00000	0.00860
Joint 3	0.00000	0.00000	0.00000

شكل (١٠٠)

Show Element Force/Stresses □



شكل (١٠١)

يتم عن طريق هذا الأمر عرض القوى الداخلية للعناصر والنقاط ومن أوامره الفرعية

Frames -

عرض القوى الداخلية والاجهادات للعناصر الاطارية حيث تتبع الآتي:

- ١) ننفذ الأمر أو نضغط الأيقونة  من شريط الأدوات الطافي

(٢) يظهر مربع حوار كما بالشكل (١٠٢)

(٣) ندخل بيانات مربع الحوار كما يلى :


- أمام Load نحدد حالة التحميل المطلوب عرض القوى الناتجة عنها.

- في منطقة Components نختار القوى المطلوب عرضها.

- في منطقة Scale نحدد مقاييس رسم الأشكال.

- نختار Fill Diagram لعرض الرسم مظلل.

- نختار Show Values on Diagram لكتابية القيم على الرسم.




شكل (١٠٢)

(٤) بعد الانتهاء من البيانات وضغط



العناصر ولعرض قيم تفصيلية لعنصر نضغط عليه بزر الماوس الأيمن فيتم عرض العنصر كما بالشكل (١٠٣) وكلما حركنا الماوس على نقطة تظهر بياناتها على

نافذة البيانات



شكل (١٠٣)

Shells •


عرض القوى والاجهادات للعناصر القشرية حيث يتم عرضها بشكل خرائط كنторية ويمكن تنفيذ الأمر بضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي .

Joints •

يتم عرض ردود الأفعال لل نقاط ويمكن تنفيذ الأمر بضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافي .

قائمة التصميم :Design Menu

تستخدم قائمة التصميم شكل (٤) لتصميم القطاعات المعدنية أو الخرسانية حسب متطلبات أكوا德 التصميم العالمية المختلفة، ولا يتم التصميم إلا بعد انتهاء تحليل المنشآ.



شكل (١٠٤) قائمة Design

يتم من خلال هذه القائمة التحكم في عملية التصميم ومنها يتم تحديد نوع التصميم سواء كان تصميم منشأ معدني (Steel Design) أو تصميم منشأ خرساني (Concrete Design) .

- بالنسبة للمنشآت المعدنية يتم اختيار القطاعات الأقل وزنا من مجموعة القطاعات التي تم تحديدها مسبقاً للبرنامج بمعرفة المستخدم وإعادة تحليل المنشآت مرة أخرى طبقاً للقطاعات التي تم اختيارها ثم مراجعة التصميم مرة أخرى.
 - أما بالنسبة للقطاعات الخرسانية للعناصر الإطارية فيتم تحديد مساحة حديد التسليح الطولي والتسليح الخاص بالقص أوتوماتيكياً طبقاً لتوصيات الكود المستخدم، و ليس من الضروري إعادة التحليل مرة أخرى.


- بعد انتهاء التحليل يقوم البرنامج بإغلاق الملف أوتوماتيكيا لحمايته من أية تعديلات، ويمكن للمستخدم إغلاق الملف بنفسه لمنع أية تعديلات قد تتم بمعرفة الغير، أو إلغاء هذا الإغلاق لمتابعة العمل أو إجراء تعديلات، ويتم تشغيل هذه الخاصية من شريط الأدوات الرئيسي.
- عند الرغبة في إلغاء هذا الغلق يرسل البرنامج رسالة تحذير لأنّه سيقوم بمسح نتائج التحليل، عند عدم الرغبة في ذلك يمكن حفظ الملف باسم آخر ومن ثم إلغاء الغلق للملف باسم الجديد وإجراء ما يلزم من تعديلات على الملف الجديد.

ومن أوامر هذه القائمة

Start Design/Check of Structure □

عند تنفيذ هذا الأمر يتم عمل اختبار للأجهادات الواقعية على العناصر التي يتم اختيارها أو جميع العناصر في حالة عدم اختيار أي عناصر.


ويتم ذلك بناء عن القطاعات التي تم تخصيصها لهذه العناصر ويشير على العناصر نسبة الأجهاد (النسبة بين الأجهاد الحقيقي على القطاع والأجهاد الأقصى الذي يتحمله هذا القطاع ولذلك حتى يصبح القطاع آمن لا بد أن تكون هذه النسبة أقل من واحد كما بالشكل (١٠٥).



شكل (١٠٥) نسب الاجهادات

Display Design Info □

للحكم فى عرض بيانات التصميم على الرسم ننفذ الأمر فيظهر مربع الحوار كما بالشكل (١٠٦)



شكل (١٠٦)

في مربع الحوار شكل (١٠٦) ندخل البيانات المطلوب عرضها وعندما نرحب في عرض بيانات تفصيلية عن عنصر معين نضغط عليه بزر الماوس الأيمن فيتم عرض البيانات كما بالشكل (١٠٧)

Steel Stress Check Information						
DSTL1	7.50	0.141(T) = 0.000 + 0.141 + 0.000	0.159	0.000		
DSTL1	15.00	0.371(T) = 0.000 + 0.371 + 0.000	0.005	0.000		
DSTL1	22.50	0.104(T) = 0.000 + 0.104 + 0.000	0.168	0.000		
DSTL1	30.00	0.680(T) = 0.000 + 0.680 + 0.000	0.216	0.000		
DSTL2	0.00	0.605(T) = 0.000 + 0.605 + 0.000	0.206	0.000		
DSTL2	7.50	0.141(T) = 0.000 + 0.141 + 0.000	0.159	0.000		
DSTL2	15.00	0.371(T) = 0.000 + 0.371 + 0.000	0.005	0.000		
DSTL2	22.50	0.104(T) = 0.000 + 0.104 + 0.000	0.168	0.000		
DSTL2	30.00	0.680(T) = 0.000 + 0.680 + 0.000	0.216	0.000		


شكل (١٠٧) بيانات تصميمية لعنصر

حيث يتم عرض البيانات على كامل الطول عدد قطاعات مختلفة ولعرض بيانات تفصيلية لقطع لختار هذا القطاع ثم نضغط Details فيdeo كما بالشكل (١٠٨)

Steel Stress Check Information ABCG A5D09						
STEEL SECTION CHECK	Kip-ft Units					
ELEMENT TYPE	Moment Resisting	CLASSIFIC				
FRAME ID 26						
STATION ID 39.000,						
SECTION ID W24X194						
COMBO ID DSTL2						
L=36.000						
A=0.213 I22=1.249E-02 i33=0.149						
E22=2.331E-02 g33=0.149 r22=0.242 -33=0.839						
E=4248000.000 fy=5184.000						
STRESS CHECK FORCES & MOMENTS						
	P	M22	M33	U2		
	9,000.	9,000.	-216,215	37,360		


شكل (١٠٨)

وعند الرغبة في إعادة تصميم قطاع نصف ReDesign فيظهر مربع حوار كما بالشكل (١٠٩).



شكل (١٠٩)

ومن شكل (١٠٩) يتم تخصيص قطاع جديد بالضغط على Change فيتم عرض مربع حوار به القطاعات المعرفة-شكل (١١٠) فنختار القطاع الجديد.




شكل (١١٠)

بعد اختيار قطاعات تصميمية جديدة لا بد من إعادة تصميم العناصر باستخدام الأمر (Design) من قائمة Update Analyses Sections (من قائمة **الأمر (Update Analyses Sections)**)

Update Analyses Sections □


يتم تنفيذ هذا الأمر لإعادة حساب التصميم للعناصر بعد إجراء أي تعديل على البيانات التصميمية للعناصر وعند تنفيذه يتم رفع الحماية (Lock) عن الملف ويعطي الرسالة التحذيرية التالية:



شكل (١١١)


Select Design Combos □

يتم اختيار حالات التحميل المجمعة التي يتم التصميم على أساسها حيث يظهر مربع الحوار كما بالشكل (١١٢).



شكل (١١٢)


يتم عرض حالات التحميل المتوفرة في المنشأة ولعرض تفصيل لحالات التحميل المجموعة نضغط Show فيظهر بيانات الحالة كما بالشكل (١١٣) .



شكل (١١٣)

ReDefine Element Design Data □


لإعادة تعریف بيانات التصمیم لعنصر يتم تنفیذ الأمر حيث يظهر مربع الحوار كما بالشكل (١١٤) .



شكل (١١٤)

Options Menu <

تستخدم قائمة Options في التحكم في متغيرات البرنامج وعرض الرسومات وشرائط الأدوات ومعاملات التصميم .




شكل (١١٥) قائمة الخيارات Options

وتشمل هذه القائمة الأوامر الآتية .

Preferences □

يتم عن طريق هذا الأمر التحكم في متغيرات الرسم ومعاملات التصميم الخرساني والمعدني وعند تنفيذ الأمر يظهر مربع حوار يحتوى ثلاثة نوافذ كما بالشكل (١١٦) .



شكل (١١٦)

والنواخذة الثلاثة هي :

1 - Dimensions

ويتم عن طريق هذه النافذة التحكم في:

Screen Line Thickness

- سمك الخطوط على الشاشة

Printer Line Thickness

- سمك الخطوط على الطابعة

- المسافة المسموح بها قبل عمل دمج ذاتي للعناصر


Screen Selection Tolerance

- مسافة الاختيار للعناصر

- أقصى حجم للفونت
Maximum Graphic Font Size
- أقل حجم للفونت
Minimum Graphic Font Size
- مقدار نسبة التكبير والتصغير عند الضغط على  أو 

2 - Steel

عند الضغط على عنوان النافذة Steel يتم عرض متغيرات تصميم المنشآت المعدنية كما بالشكل (۱۱۷) .



شكل (۱۱۷) نافذة Steel

من خلال هذه النافذة يمكن التحكم في .

- كود التصميم Steel Design Code

حيث عند ضغط القائمة المنسدلة أمام Steel Design Code تظهر أكواذ التصميم المتاحة كما بالشكل (١١٨) .



شكل (١١٨) اكواز التصميم

- تغيير ملف بيانات القطاعات على Section Property File بالضغط على **File**

3 - Concrete

الاجهادات . Strength Reduction Factors تصميم المنشآت الخرسانية يمكن منها تحديد كود التصميم ومعاملات تقليل بالضغط على عنوان النافذة Concrete تظهر نافذة للتحكم فى معاملات

Colors

يتم عن طريق هذا الأمر التحكم في لون العرض على الشاشة والطابعة

Show Toolbar

يتم عرض أو إخفاء شريط الأدوات عن طريق هذا الأمر ولتعديل أي شريط أدوات على الشاشة نضغط عليه بالماوس Double Click بين أيقونتين أو على يمين الأيقونة الأخيرة حيث يظهر مربع حوار يمكن منه إضافة أو حذف الأيقونات وترتيبها ثم إغلاقه .

Set Coordinate System □

للحكم في وضع المحاور العامة مع المحافظة على تبعية المحاور لقاعدة اليد اليمني.

HELP MENU


من هذه القائمة يتم الحصول على المساعدة الخاصة بالبرنامج بتنفيذ الأمر

Help → Search for Help on

أو بضغط مفتاح F1 فتظهر شاشة المساعدة كما بالشكل (١٢٠)




شكل (١١٩) قائمة Help



شكل (١٢٠) شاشة المساعدة

و عند الرغبة في عرض مساعدة عن أمر معين نختاره ثم نضغط

فظهر البيانات التفصيلية كما بالشكل (١٢١) .



شكل (١٢١)

ولعرض بيانات عن برنامج ساب ٢٠٠٠ نفذ الأمر

Help → About SAP2000

٨ - شريط الأدوات الرئيسي :Main Tool Bar

يوفر شريط الأدوات الرئيسي مدخلا سريعا إلى أكثر العمليات شيوعا واستخداما في البرنامج، وخاصة عمليات استعراض شكل المنشأ، وفيما يلي بيان هذه الأيقونات ووظيفتها كل منها:

لإنشاء ملف جديد

New



لفتح ملف موجود مسبقا

Open



لحفظ الملف الحالي

Save



التراجع عن الخطوة الأخيرة في التنفيذ

Undo



إعادة الخطوة التي سبق إلغاؤها بأمر Undo

Redo



إعادة رسم الأشكال وتنشيط الوضع الحالي لشاشات الرسم وفائدة هذه الخاصية تظهر بعد عمليات مسح وقص ولصق الرسومات حيث يتم إعادة الرسم للأشكال الموجودة حاليا.

Refresh



Lock and Unlock لحماية بيانات الملف من التغيير أو إلغاء هذه

الحماية ويتم عمل هذه الحماية ذاتيا بعد عملية حل المنشأ وتصميمه ولا بد من إلغاء الحماية لعمل أي تعديل وإلغاء هذه الحماية يؤدي إلى فقد ملفات المخرجات السابقة.

بداية العمليات الحسابية للمنشأ بعد انتهاء مرحلة

Run 

إدخال البيانات.

Zoom Window  تكبير جزء من شاشة الرسم عن طريق عمل نافذة

بالماؤس حول المنطقة المطلوب على الشاشة بها.

Zoom All  تكبير الرسم لأقصى مساحة متاحة داخل النافذة

حيث نتمكن من رؤية جميع عناصر المنشأ داخل
النافذة.

Zoom Previous  إعادة آخر شكل معروض على شاشة الرسم.

للتكبير

Zoom In 

للتصغير

Zoom Out 

لتحريك الشاشة في أي اتجاه مع المحافظة على
نسب التكبير.

Pan 

لتحديد نقطة الرؤية ثلاثة الأبعاد لنافذة العرض.

3-D view 

تحديد مستوى الرؤية في المستوى y, x .

2-D xy Plan 

تحديد مستوى الرؤية في المستوى z, x .

2-D xz Plan 

تحديد مستوى الرؤية في المستوى y, z 2-D yz plan 

رؤية الشكل كمنظور Perspective View 

عرض شكل الأجزاء المكونة للمنشأ منكمشة عن أبعادها الأصلية، ويفيد ذلك عند الرغبة في مشاهدة الأجزاء المكونة للمنشأ منفصلة لدراسة العلاقة بينهما.
Shrink Elements 

لتحكم في البيانات المعروضة على المنشأ. Set Elements 

لتغيير مستوى النظر للمستوى اللاحق. Up One Gridline 

Down One Gridline لتغيير مستوى النظر للمستوى السابق . يتم من خلالهما التنقل بين مستويات النظر التالية .
   

٩ شريط الأدوات الطافي :Floating Toolbar

هذا الشريط يمكن ترحيله من مكان آخر داخل شاشة عرض المنشأ حسب الحاجة، ولذلك سمي طافيا Floating ، ويوفر طريقة مباشرة البعض العمليات الشائعة الاستخدام لتغيير وتعديل الموديل، ويحتوي هذا الشريط على الأيقونات الآتية:

في حالة تنشيطه يمكننا من اختيار العناصر منفردة
بالضغط عليها أو اختيار مجموعة بعمل نافذة حولها.

Pointer



اختيار جميع عناصر المنشأ المرسومة.

Select All



تطبيق الاختيار السابق .

Previous Selection



إلغاء جميع الاختيارات .

Clear Selection



اختيار العناصر التي تتقاطع مع الخط المكون

بين نقطتي الماوس.

تؤدي إلى اختيار وتحريك العنصر من نقطة واحدة فإذا كانت هذه النقطة منتصف العنصر يتم تحريك العنصر بكامله وإذا كانت إحدى نهايته يتم تحريك نهايتها فقط.

Reshape Element



إدخال نقطة مفردة لم يتم تعريفها مع المنشأ فانه عند اختيار شكل هندسي سابق الإعداد (إمكانية جديدة مع Sap2000) قد يكون هناك نقاط أخرى في المنشأ غير محققة بالمنشأ سابق الإعداد وإمكانية إلهاق هذه النقطة بالمنشأ نستخدم هذه الأيقونة .

رسم عنصر إطاري عن طريق تحديد نهايته (تحديد نقطتين بالماوس).



رسم عنصر قشرى عن طريق تحديد أركانه بالماوس.

رسم عنصر إطاري بين نقطتين Quick Draw Frame Element

بالضغط على أي نقطة بينهما حيث يظهر مؤشر الماوس بالشكل

رسم عنصر قشرى بين ثلاث أو أكثر نقاط Quick Draw Shell Element

بالضغط على أي نقطة بينهم حيث يظهر مؤشر الماوس بالشكل

تحديد قيود النقط. Assign Joint Restraints

تخصيص مواصفات قطاع عناصر إطارية. Frame Section

تخصيص مواصفات قطاع عناصر إطارية. Shell Element

تخصيص القوى المركزية عند نقاط المنشأ. Assign Joint Loads

تخصيص القوى المؤثرة على بحر العنصر الإطارى . Assign Frame Span Loads

تخصيص القوى المؤثرة على العناصر القشرية. Assign Shell Loads

عرض المنشأ في حالته الأصلية قبل حدوث التشكّلات . Show Undeformed Shape

عرض التشكّلات الناتجة عن القوى الاستاتيكية . Display Static Deformed Shape

عرض التشکلات الناتجة عن
التحليل الديناميكي.

Display Mode Shapes 


Display Element Force / Stress Diagram 
عرض القوى الداخلية والاجهادات على العناصر الاطارية.

عرض مخرجات النقط والعناصر على فى جدول. Set Output Table 

عرض ردود الأفعال عند النقاط. Joint Forces 

Display Shell Element Force / Stress Diagram 
عرض القوى الداخلية والاجهادات على العناصر القشرية

الفصل الرابع



الأمثلة


المثال الأول

2 D Multi Story Frame



يتم فيما يلي استعراض تفصيلي لكيفية استخدام البرنامج في توصيف وتحليل وتصميم منشأ إطاري:

- بداية يجب تحديد الوحدات المرغوب استخدامها في إدخال بيانات المسافات والأحمال وكذلك خواص المواد وكافة البيانات التي يحتاجها البرنامج، وتكون هذه الوحدات هي نفسها الوحدات المستخدمة في عرض نتائج التحليل والتصميم للمنشأ، ويتم اختيار الوحدات من قائمة الوحدات :




- بعد تحديد الوحدات يتم فتح مشروع جديد وذلك باختيار موديل جديد من خلل الأمر File: New Model from Template .


File → New Model from Template

- بمجرد اختيار هذا الأمر تظهر نافذة تحتوي على قوالب (موديلات) جاهزة لمعظم المنشآت الهندسية المعروفة، يتم اختيار إحداها للعمل من خلاله مع توافر إمكانيات واسعة ومرنة عالية للتعديل والإضافة والحذف حتى يتم الوصول للمنشأ المطلوب.

- ونافذة القوالب الجاهزة تكون بالشكل التالي - شكل (١٢٢)




شكل (١٢٢) Template (١٢٢)



- يتم اختيار قالب منشأ إطاري
متعدد الطوابق Multi Stories Frame

وبمجرد اختيار القالب يظهر مربع محدثة - شكل (١٢٣) لإدخال البيانات الأساسية للمنشأ المطلوب وتشمل عدد الباكيات وعرض الباكيه وعدد الأدوار وارتفاع الدور وإظهار القيود RESTARINTS كى يتم إظهار نقط الركائز ، وإظهار شبكة الخطوط المساعدة Grid Lines للمعاونة في الرسم وتسهيل تحديد الأبعاد بدقة ويتم إدخال القيم المطلوبة والمسافات تحسب الوحدات الحالية المستخدمة.




شكل (۱۲۳) إدخال بيانات المنشأ

حيث :

Number of Stories	عدد أدوار المنشأ
Number of Bays	عدد باكيات المنشأ
Story Height	ارتفاع كل دور
Bay Width	عرض كل باكية

- يتم إدخال القيم المطلوبة فيتم عرض المنشأ في مستوى واحد (3D View @ Y=0) في نافذة الشاشة اليمنى وفراغيا (2D X-Z Plane) في نافذة الشاشة اليسرى، وهذا هو وضع العرض الافتراضي للبرنامج ما لم يتم تغييره.

- ويظهر الشكل العام للمنشأ كما بالشكل (۱۲۴) وتظهر عناصر المنشأ كما تظهر حالات القيود Restraints لنقط الارتكاز وشبكة الخطوط المساعدة حيث أنه قد تم اختيار ظهورهما من مربع الحوار السابق:




شكل (١٢٤) عناصر المنشأ

تعديل أبعاد المنشأ :


حتى هذه المرحلة تم الحصول على شكل المنشأ المطلوب ولكن بارتفاعات أدوار متساوية وأبعاد باكيات متساوية أيضاً، ولكن عادة ما تحتاج إلى تعديل هذه الأبعاد لمطابقة المنشأ المراد تصديمه مناً المراد حله .

والمطلوب الآن تحويل المنشأ الحالي بأبعاده المنتظمة إلى الأبعاد الموضحة بالشكل رقم (١٢٥) ويتم ذلك بنقل النقاط إلى وضعها الجديد عن طريق تحريك خطوط الشبكة مع لصق النقاط بها كما يلي:




شكل (١٢٥) الأبعاد المطلوبة للمنشأ

- من قائمة الرسم Draw يتم تعديل شبكة الخطوط المساعدة بالأمر Edit Grid
- يظهر مربع حوار - شكل (١٢٦) لتعديل أبعاد الشبكة في اتجاهات المحاور العامة الثلاثة X,Y,Z وحيث أن المسافات بين الأعمدة كما هي ٣٠ قدم وخطوط الشبكة في اتجاه المحور X تتطابق مع الأعمدة فلا حاجة لإجراء أي تعديل في خطوط الشبكة في هذا الاتجاه، فتظل كما هي، ويتم الانتقال إلى الاتجاهات الأخرى.




شكل (۱۲۶) تعديل خطوط شبكة الرسم المساعدة

- بالانتقال إلى اتجاه المحور العام Z باختياره من منطقة Direction يظهر مربع الحوار شكل (۱۲۷) حيث تظهر إحداثيات خطوط شبكة الرسم متطابقة مع ارتفاعات الأدوار المحددة مسبقاً، ولتعديلها لتنطابق مع ارتفاعات المنشأ المطلوب يتم ما يلي :
- ۱. يتم أولاً ربط نقاط المنشأ بشبكة الرسم لتحرك معها وذلك من خلال اختيار Glue Joints to Grid Lines من مربع الحوار.
- ۲. لتعديل ارتفاع الدور الأول من ۱۳ إلى ۱۳,۵ يتم اختيار القيمة ۱۳ ثم تعديلها إلى ۱۳,۵ ثم نقر المربع
- ۳. بنفس الطريقة يتم تعديل ارتفاعات باقي الأدوار- شكل (۱۲۸).




شكل (١٢٧) شبكة خطوط الرسم في اتجاه المحور Z

يتم تعديل الشكل لشبكة خطوط الرسم والعناصر باختيار **OK** أيضا حسب القيم الجديدة .



شكل (١٢٨) شبكة خطوط الرسم المساعدة بعد التعديل


وبعد استعراض شكل المنشأ يمكن معرفة معلومات تفصيلية عن أي عنصر فيه بمجرد النقر عليه بالماوس، فيتم عرض بيانات عن رقم العنصر ورقم نقطتين البداية ورقم نقطة النهاية وطول العنصر، وذلك من خلال مربع بيانيات كما بالشكل رقم (١٢٩).



شكل (١٢٩) خصائص عنصر إطاري


« تحديد قيود النقاط : Restraints »

يتم من خلال عملية تحديد القيود تحديد نوعية نقاط الارتكاز للمنشأ إضافة إلى توفير وقت التحليل من خلال تقييد الاتجاهات المعلوم مسبقاً عدو وجود حركة باتجاهها، ولكي يتم تحديد نقاط الارتكاز الثابتة Fixed Supports لهذا المنشأ يجب اختيارها أو لا بعمل نافذة اختيار حولها وذلك بالضغط على ثم عمل نافذة الاختيار باستخدام الماوس كما بالشكل (١٣٠) .




شكل (١٣٠)

تبعد النقاط المختارة وعليها علامة X للتمييز عن باقي النقاط - شكل (١٣١) .



شكل (١٣١) النقط المختارة

لتحديد القيود للنقط المختارة نضغط على الأيقونة في شريط الأدوات الطافي Floating Tool Bar حيث يظهر مربع حوار لتحديد القيود المطلوبة - شكل (١٣٢) حيث تظهر أنواع من نقاط الإنكماز للاختيار السريع أو يتم اختيار القيود الستة كل على حده.



شكل (١٣٢) تحديد قيود نقاط الإنكماز


» تحديد قطاعات العناصر الإطارية:

قبل بدأ التحليل الإنشائي للمنشأ يجب تخصيص قطاعات افتراضية لعناصر المنشأ يتم على أساسها حساب خواص القطاعات والإجهادات المتوقعة، وكذلك تحديد الأحمال الواقعه على المنشأ، ولتحديد قطاعات العناصر يجب بداية اختيار مجموعة من القطاعات وتحديد لها لتخصيص المناسب منها فيما بعد لعناصر المنشأ.

وتعریف القطاعات يمكن أن يتم ببساطة باستدعاءها من إحدى قواعد البيانات الملحة بالبرنامج والسابق الحديث عنها، ويتم ذلك من خلال الأمر Define Frame Section من قائمة التعريف .Define


Define → Frame Section

فيتم ظهور مربع حوار شكل (١٣٣) يتم من خلاله يتم إدراج القطاعات المطلوبة كما يلي:




شكل (١٣٣)

- يتم النقر على قائمة الإدراج Import واختيار نوع القطاع المطلوب من أنواع القطاعات التي تظهر على الشاشة، ويتم اختيار القطاع Wide Flange شكل (١٣٤) وبعد اختيار نوع القطاع يسأل البرنامج عن ملف قاعدة البيانات المستخدم فيتم اختيار الملف Sections.pro - شكل (١٣٥) .




شكل (١٣٤)



شكل (١٣٥) اختيار ملف خواص القطاعات


وب مجرد اختيار ملف قاعدة البيانات يتم عرض جميع مقاسات القطاع المختار المتوفرة بهذا الملف لاختيار القطاعات المناسبة منها شكل (١٣٦).



شكل (١٣٦)

يتم اختيار القطاعات المطلوبة ثم اضغط **OK** فيتم إضافة القطاعات المختارة إلى مربع المحادثة Define Frame Sections حيث تصبح هذه القطاعات معرفة داخل ملف المنشأ لاستخدامها عند الحاجة - شكل (١٣٧).


مع العلم أنه لا يشترط استخدام كل القطاعات المختارة في حل المنشأ ولكن القطاعات العاملة في المنشأ هي فقط التي سوف يتم تخصيصها للعناصر فيما بعد .



شكل (١٣٧) القطاعات المعرفة

بعد الضغط على **OK** في نافذة تخصيص القطاعات تظهر نافذة بيانات عن كل قطاع - شكل (١٣٨) يعرض بها شكل القطاع وأبعاده التفصيلية ومادة القطاع حيث يمكن منها اختيار قطاع آخر لعرض بياناتة وعرض إمكانية تغيير ملف الخواص .

ومن المناسب هنا التحدث عن مادة عناصر المنشآ، حيث انه بهذا المثال
فالمادة هي الحديد الصلب Steel وهي المادة الافتراضية للبرنامج ولا حاجة
لتغييرها بهذا المثال، أما بحالات أخرى فقد تتكون عناصر المنشآ من مادة أخرى
كالخرسانة المسلحة أو غيرها، فيتم تغيير مادة القطاع من نفس مربع الحوار
الحالي.




شكل (١٣٨) بيانات القطاع

﴿ تخصيص القطاعات للعناصر : ﴾

بعد الانتهاء من تعريف القطاعات المزمع تخصيصها لعناصر المنشأة تأتي مرحلة تخصيص قطاع لكل عنصر وذلك كما يلي:

- يتم اختيار مجموعة عناصر لها نفس القطاع، وبهذا المثال سيتم بداية اختيار كمرات الثلاث أدوار العلوية - شكل (١٣٩). باستخدام طريقة خط القطاع Intersecting Line وهي طريقة لاختيار مجموعة من العناصر برسم خط يقطعها جميعاً، ويتم ذلك كما يلي:



شكل (١٣٩) اختيار العناصر


- يتم اختيار خط القطع بضغط الأيقونة أو بتنفيذ الأمر Select من داخل الأمر Select من قائمة الاختيار
Select → Select → Intersecting Line

- يتم التخصيص باختيار الأيقونة من شريط الأدوات الطافي أو بتنفيذ الأمر Assign من أمر Frame من قائمة التخصيص
Assign → Frame →

- يظهر مربع حوار لتعريف قطاعات العناصر الإطارية Define Frame و لكن هذه المرة يظهر لتخصيب القطاعات للعناصر المختارة فقط Sections
- شكل (١٣٧). يتم اختيار القطاع W14x104 ثم نضغط

- يتم تخصيص القطاع المذكور للعناصر المختارة، ويظهر بنافذة العرض النشطة بالشاشة اسم القطاع على العناصر التي خصص لها، أما التي لم يتم تخصيص قطاعات لها فيوضع لها إسم إفتراضي FSEC1 حتى يتم تخصيص قطاع لها .

- حتى هذه المرحلة يبدو شكل المنشأ كما بالشكل (١٤٠).



شكل (١٤٠) المنشأ بعد تخصيص القطاعات

حيث تظهر أسماء القطاعات على العناصر التي تم تخصيص قطاعات لها والتي لم يتم تخصيص قطاعات لها تأخذ الاسم الافتراضي للقطاع الاطارى . وهو . FSEC1


- وبتكرار نفس الخطوات الأسبقية يتم تخصيص القطاعات لجميع عناصر المنشأ، ويبدو المنشأ كما بالشكل (١٤١) .

شكل (١٤١) قطاعات العناصر

تعريف حالات التحميل:

بعد تخصيص القطاعات لعناصر المنشأ تبدأ عملية تحديد الأحمال ومن ثم تخصيص هذه الأحمال للعناصر والنقاط، ولتعريف حالات التحميل ينفذ الأمر Define من قائمة التعريف Static Load Cases فيظهر مربع الحوار - شكل

(١٤٢) - التالي:



شكل (١٤٢) تعريف حالات التحميل



حيث :
Load
Type
لتسمية حالات التحميل المختلفة
لتحديد حالات الأحمال المختلفة كالأحمال
الميئية والجوية وأحمال الرياح الخ.

Self Weight Multiplier هو معامل يضرب في الوزن النوعي للعنصر لإضافةه للأحمال الميئية المؤثرة على العنصر بعد ضربه في هذا المعامل، وبالتالي يمكن وضع المعامل = 1 لاعتبار وزن المنشأ كما هو، أو زيارته أو إهماله تماماً بوضع قيمة المعامل = صفر.

يتم إدخال البيانات - شكل (١٤٢) بسمية حالات التحميل من نافذة Load فيتم تسمية الحالة الأولى Dead ويتم تحديد نوع الحمل من نافذة Type ويتم اختياره Dead ويتم إضافة الوزن النوعي للمنشأ كما هو يجعل المعامل: Self Weight Multiplier = 1

حيث يتم تغيير الحالة الافتراضية ثم نضغط

على الحالة Dead التي تم تحديدها.

لي ذلك إدخال الحالة الثانية وهي حالة أحمال الزلازل فتكون التسمية EQ والنوع Quake ، ويتم إهمال الوزن النوعي: Self Weight Multiplier = 0


ثم يتم إضافة حمل جديد ثم

تم الآن تكوين حالتى تحميل لتحليل المنشأ تحت تأثيرهما، والخطوة التالية هي تخصيص هذه الأحمال لعناصر ونقاط المنشأ.

» وضع الأحمال على النقاط والعناصر:

أولاً : أحمال العناصر Member Loads

يفترض خلال هذا المثال أن جميع عناصر المنشأ الأفقية تؤثر عليها أحمال رأسية مركبة وموزعة كما بالشكل (١٤٣) التالي:




شكل (١٤٣) أحمال العناصر الأفقية

يتم اختيار العناصر الأفقية Beams المراد وضع هذه الأحمال عليها بطريقة إختيار مناسبة كخط التقاطع Intersecting Line وبعد إختيار جميع العناصر الأفقية يتم تنفيذ الأمر التالي، والخاص بتحديد الأحمال المركبة والموزعة للعناصر الإطارية وذلك من قائمة التخصيص Assign :

Assign → Frame Static Loads → Point and Uniform

أو بضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافى فيظهر مربع حوار لإدخال بيانات الأحمال كما بالشكل (١٤٤) مع الوضع فى الاعتبار الوحدات المستخدمة لتمثيل القوى والأبعاد.



شكل (١٤٤) إدخال بيانات الأحمال للعناصر

(١) في منطقة Load Case Name يتم عرض أسماء حالات التحميل التي تم تعريفها من قبل فنختار منها حالة DEAD لاحظ ظهور حالات التحميل سابقة التعريف فقط .



(٢) في منطقة Load Type and Direction توجد الاختيارات الآتية:

- | | | |
|--|---------|---|
| لإضافة أحصار | Forces | - |
| لإضافة عزوم | Moments | - |
| لتحديد اتجاهات القوى المدخلة وتم التعبير عنها في | | |
| هذا المثال بالنسبة للمحور العام Z. | | |

(٣) في منطقة الاختيارات Options توجد الاختيارات الآتية:

- | | |
|--|---|
| Add to existing loads | - |
| لإضافة الحصار المضاف إلى الأحصار الموجودة من قبل أو عند إضافة الأحصار للمرة الأولى على اعتبار أن القيمة الموجودة من قبل = صفر. | |

- | | |
|--|---|
| Replace existing loads | - |
| لاستبدال الأحصار المضاف بالاحصار الموجودة على العنصر من قبل. | |


- | | |
|-------------------------------|---|
| Delete existing loads | - |
| حذف الأحصار الموجودة من قبل . | |

(٤) في منطقة Point Loads :

- | | |
|--|------------------------------------|
| ندخل الأحصار المركزية على العنصر في حدود أربعة أحصار بحيث يتم تحديد مسافة كل حمل من بداية العنصر كبعد مطلق او كنسبة من طول العنصر (افتراضي) ولووضع بعد مطلق نختار Absolute Distance from End-I ثم | ندخل قيم الأحصار كما بالشكل (١٤٤). |
|--|------------------------------------|

(٥) في منطقة Element Loads :

- | | |
|--|---|
| ندخل قيمة الحمل الموزع على كامل العنصر بالوحدات المعرفة مسبقا. | ثم نضغط  لقبول القيم المدخلة فيبدو شكل المنشأ كما في |
| شكل (١٤٥). | |




شكل (١٤٥) أحمال العناصر

ثانياً : أحمال النقاط

(١) نختار النقاط المراد وضع الأحمال عندها والطريقة المثلث لاختيار النقاط هي نافذة الاختيار وكمثال نختار النقطة الأولى (نقطة رقم ٨ أعلى اليسار للمنشأ).

(٢) ننفذ الأمر Assign → Joint Static Loads → Forces . يظهر مربع الاختيار كما بالشكل (١٤٦).



شكل (١٤٦) Joint Forces

- في نافذة EQ تغير اسم حالة التحميل إلى Load Case Name



- في نافذة Loads يتم تحديد اتجاه القوى بحيث

القوى فى اتجاه المحور العام X Force Global X

القوى فى اتجاه المحور العام Y Force Global Y

القوى فى اتجاه المحور العام Z Force Global Z

X العزوم فى اتجاه المحور العام Moment Global XX


Y العزوم فى اتجاه المحور العام Moment Global YY

Z العزوم فى اتجاه المحور العام Moment Global ZZ

- في نافذة Add to existing loads نختار Options




ندخل القيمة كما بالشكل (١٤٦) ثم نختار
فيظهر شكل المنشأ كما بالشكل (١٤٧).



شكل (١٤٧) الحمل على النقاط

ندخل باقى أحمال النقاط بنفس الطريقة السابقة حتى بدو شكل المنشأ كما
بالشكل (١٤٨) .



شكل (١٤٨) أحمال النقاط للمنشأ

ـ عمل Constraints للنقاط


تذكر أن الـ Constraints هي عملية تطابق التشكيلات بين النقاط مما يقلل من زمن الحل وحجم الملفات الناتجة لأنه عند تطابق إزاحة نقطتين في اتجاه معين يؤدي ذلك إلى تكوين معادلة واحدة بدلاً من معادلتين.

وفي المثال الحالي تتطابق حركة النقاط في كل دور في اتجاه X ولتنفيذ ذلك يتم عمله لكل دور على حدا .

نختار نقاط الدور الأول باستخدام نافذة الاختيار ثم ننفذ الأمر

Assign → Joint →


حيث يظهر مربع الحوار كما بالشكل (١٤٩) .




(١٤٩)

تحتوي نافذة Constraints على حالات الـ Constraints التي سبق تعريفها ولتعريف حالة جديدة تمثل نقاط الدور الأول نختار من نافذة : الاختيار Add Diaphragm كما بالشكل (١٥٠) .

حيث يظهر جدول محدث لإدخال خصائص الحالة الجديدة كما بالشكل (١٥١) .



(١٥٠)




شكل (١٥١) إدخال حالة Constraints

□ ندخل اسم الحالة DIA1

□ في نافذة Constraint Axis نختار المحور Z وذلك يعني أن النقاط المطلوب عمل Constraints لها يكون اتجاه إزاحتها عمودي على المحور Z وهو في هذه الحالة محور X ثم نضغط .

□ نكرر نفس الخطوات في عمل Constraints لباقي الأدوار تحت الأسماء DIA2 , DIA3 , DIA4 , DIA5 , DIA6 , DIA7 حتى يبدو مربع تخيص الـ Constraints كما بالشكل (١٥٢) .




شكل (١٥٢)


بعد ذلك يتم تغيير الوحدات إلى Kip-in
ثم اختيار النقاط الوسطى في كل الأدوار كما بالشكل (١٥٣).
ثم ننفذ الأمر

Assign → Joint →

يظهر مربع محدثة كما بالشكل (١٥٤)



شكل (١٥٣)



شكل (١٥٤)




لدخل القيم كما بالشكل (١٥٤) ثم نضغط

«إدخال المواد Materials»



نغير الوحدات إلى

لتعریف المواد للعناصر ننفذ الأمر Define → Materials فيظهر مربع محادثة كما بالشكل (١٥٥).



شكل (١٥٥) تعریف المواد




لإضافة مادة جديدة نضغط



لتعديل وعرض مواصفات مادة معرفة فعلا نضغط

حيث يتم عرض مربع محادثة كما بالشكل (١٥٦).



شكل (١٥٦) تعديل مواصفات المواد

يمكن عن طريق مربع الحوار شكل (١٥٦) تغيير خواص المادة المستخدمة مثل (Yield stress و Modules of Elasticity).


حتى هذه المرحلة تم توصيف المنشأ واختيار قطاعات افتراضية وكذلك تحديد وتصنيص الأحمال، ويلي ذلك مرحلة تحليل وتصميم المنشأ إنشائياً، ويتم ذلك كما يلي:

» مرحلة التحليل الإنشائي:

عند بدأ مرحلة التحليل الإنشائي يكون البرنامج ستة معادلات لكل نقطة كل معادلة تستخدم لدرجة حرية معينة من درجات الحرية الستة لأي نقطة في الفراغ، ولتقليل الفترة الزمنية اللازمة لتحليل المنشأ يفضل إلغاء درجات الحرية التي من المعلوم والمؤكد مسبقاً أنه لن تكون لهذه النقطة حركة في اتجاهها.


وفي هذا المثال وحيث أنه منشأ إطاري في مستوى واحد (X - Z Plane) وجميع الأحمال المؤثرة عليه تقع في نفس المستوى، فمن المؤكد عدم وجود إزاحات في الاتجاه العمودي على هذا المستوى (المحور Y) وذلك لعدم وجود أحمال تؤثر في هذا الاتجاه، وكذلك لن يكون لهذه النقاط أية إزاحات دورانية حول محاور المستوى الواقعه به (Rx, Rz)، ويتم تقييد درجات الحرية هذه من خلال أمر تحديد الخيارات Set Options من قائمة التحليل Analyze → Set Options

ومن خلال مربع الحوار شكل (١٥٧) يتم تحديد درجات الحرية المطلوب تقييدها أو تحريرها، وبعد تنفيذ المطلوب يبدو مربع الحوار كما بالشكل (١٥٧).



شكل (١٥٧) درجات الحرية الستة المتاحة

كما يمكن الحصول على نفس النتيجة السابقة بطريقة أسرع بالضغط على المربع المرسوم به Fast DOFs في نافذة Plane Frame بنفس الشكل.



شكل (١٥٧ ب)
اختيارات التحليل

ولبدء مرحلة التحليل يتم تنفيذ الأمر Run من قائمة التحليل :


Analyze → Run

أو بضغط الأيقونة  أو زر F5، فتظهر رسالة تطلب حفظ الملف


تظهر رسالة تطلب حفظ الملف فندخل اسم الملف Frame1.SDB

حيث يتم على الشاشة استعراض مراحل التحليل الإنشائي - شكل

: (۱۰۸) ، (۱۰۹)



شكل (۱۰۸) بيانات الحل للمنشأ




شكل (۱۰۹) الانتهاء من عرض خطوات الحل

﴿ استعراض التشكّلات Deformations لعناصر المنشأ : بعد إتمام عملية الحسابات يعرض البرنامج أوتوماتيكيًا تشكّلات المنشأ لحالة لتحميل الافتراضية الأولى DEAD في نافذة العرض النشطة، والتحكم في عرض التشكّلات تنفيذ الأمر أو نضغط F6 . ﴾


Display → Show

يتم عرض مربع حوار (Deformed Shape) كما بالشكل (١٦٠)




شكل (١٦٠) عرض التشكّلات

- في نافذة Load نحدد اسم حالة التحميل المطلوب عرض التشكّلات الناتجة عنها وهي الآن حالة Dead Load Case تذكر أن هذه الحالة سبق تعريفها من قبل.
- اختيار الاختيار Wire Shadow لكي نتمكن من رؤية شكل العناصر بعد التغيير ورؤيتها العناصر قبل التغيير بلون مخالف كما بالشكل (١٦١) .



شكل (١٦١) تشكيلات العناصر لحالة التحميل Dead

عرض ازاحات نقطة معينة من المنشأ نضغط على النقطة بالزر الأيمن للماوس
فيتم عرض نافذة بيانات الازاحات للنقطة كما بالشكل (١٦٢)



شكل (١٦٢) بيانات ازاحات نقطة

نكر الأمر

Display → Show Deformed Shape

أو نضغط F6



فظهر تشكلاط المنشاً كما بالشكل (١٦٣).

- ابدء عرض حركة التشكلاط نضغط

حيث يظهر قضيب منزلق

للتحكم في سرعة الحركة ويتم عرض المنشاً بحركة التشكلاط ويستمر في

الحركة حتى يتم ضغط

عرض تشكلاط حالة التحميل السابقة نضغط


التحمیل اللاحقة نضغط

١٢ - استعراض ردود الأفعال الداخلية والإجهادات لعناصر المنشاً:


لاستعراض ردود الأفعال الداخلية أو الإجهادات لعناصر المنشاً ننفذ الأمر:

Display → Show Elements / Stresses →

يظهر مربع حوار كما بالشكل (١٦٤)



شكل (١٦٣)
تشكيلات العناصر
لحالة التحميل EQ



شكل (١٦٤)
عرض القوى
والاجهادات للعناصر


حيث :

لتعریف حالة التحمیل المراد عرض الاجهادات الناتجة عنها	Load
لعرض القوى المحورية للعناصر.	Axial Force
لعرض قوى القص للمحور المحلى (٢ - ٢) .	Shear 2-2
لعرض قوى القص للمحور المحلى (٣ - ٣) .	Shear 3-3
عزوم إلى العناصر.	Torsion
العزوم حول المحور المحلى (٢ - ٢) .	Moment 2-2
العزوم حول المحور المحلى (٣ - ٣) .	Moment 3-3


- في نافذة Scaling يمكن تحديد مقياس لرسم القوى والاجهادات باختيار Scale Factor أو قبول ما يفرضه البرنامج باختيار Auto.
- اختيار Fill Diagram لظهور الرسم مظللاً.

بعد اختيار نوع القوى الداخلية المراد عرض قيمها على الرسم يتم عرض الرسم كما بالشكل (١٦٥) و (١٦٦) و (١٦٧) كامثلة لأشكال عديدة يمكن الحصول عليها.


ويرتبط ذلك بنوع المنشأ وشكل القوى وحالات التحميل .



شكل (١٦٥) العزوم حول المحور المحلى ٣ - ٣ نتیجة حالة التحمیل Dead




شكل (١٦٦) قوى القص حول المحور المحلي (٢ - ٢) نتیجة حالة التحميل Dead



شكل (١٦٧) القوى المحورية نتیجة حالة التحميل Dead

- البحث عن قيم ردود الأفعال الداخلية لعناصر معينة: ليست هناك حاجة للتوجول خلال ملفات النتائج المجدولة لإيجاد ردود الأفعال الداخلية لعنصر معين أو عدة عناصر بل يكفي النقر بالزر الأيمن للماويس على العنصر المراد حيث يتم عرض العنصر في مربع محدثة كما بالشكل (١٦٨) التالي:



شكل (١٦٨) عرض قيم القص للعنصر ٢٦

- القيمة XXXX تمثل قيمة القوة عند موضع الماويس والمسافة distance تمثل بعد النقطة عن بداية العنصر وتتغير تبعاً لحركة الماويس.

» مرحلة التصميم:


بعد الانتهاء من عملية الحسابات يمكن البدء في عملية التصميم ولبدء التصميم ننفذ الأمر

Design → Start design / Check Structure

برنامج التحليل الإنشائي ساب ٣٠٠٠

SAP2000

وحيث أننا قد اختربنا قطاعات إفتراضية في البداية لعناصر المنشأ فإن البرنامج يبدأ بالتحقق من القطاعات المختارة ومدى قدرتها على تحمل الأحمال المعرضة لها بأمان طبقاً للكود المستخدم.



شكل (١٦٩) نسب الإجهادات على القطاعات


ويتم عرض نسبة الإجهادات الفعلية التي يتعرض لها القطاع إلى الإجهادات التي يتحملها بأمان، والقطاع آمن مادامت هذه النسبة أقل من الواحد الصحيح، والقطاع إقتصادي كلما كانت هذه النسبة أقرب إلى الواحد الصحيح.

يلاحظ ظهور قضيب ملون أسفل شاشة الرسم يمثل مقاييس نسب الإجهاد كما بالشكل (١٦٩).

لاستعراض معلومات تصميمية للعناصر تنفذ الأمر

Design →


حيث يتم عرض مربع الحوار كما بالشكل (۱۷۰) .



شكل (۱۷۰) عرض بيانات التصميم

حيث يتم عرض اسم القطاع لكل عنصر كما بالشكل (۱۷۱) .

نضغط OK



شكل (۱۷۱)

قطاعات العناصر التصميمية

عرض بيانات تفصيلية عن بيانات تصميم عنصر معين نضغط بالزر اليمين للماوس على العنصر حيث يتم عرض مربع حوار كما بالشكل (١٧٢) .

حيث يتم عرض رقم العنصر Frame ID واسم القطاع التصميمي Section ID ويتم عرض بيانات التصميم لخمسة قطاعات بالعنصر وكل حالة من حالات التحميل المؤثرة على المنشأ .

مع ملاحظة أن هذه البيانات ترتبط باختيار القطاع الذي تم اختياره أثناء إدخال البيانات لذلك يقوم البرنامج بعمل Check Of Stresses للعناصر مع إمكانية تغيير القطاع وإعادة التصميم على أساس القطاع الجديد .


Steel Stress Check Information									
Frame ID	26	Section ID	W24X104 <th data-cs="2" data-kind="parent"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th>Details</th> <th data-cs="2" data-kind="parent">ReDesign</th> <th data-kind="ghost"></th>			Details	ReDesign		
COMBO ID	STATION ID	MOMENT RATIO	INTERACTION CHECK	A-XL	B-MAJ	C-B-MIN	D-RATIO	E-RATIO	
ID				=	=	=			
DSTL1	7.50	0.141(T)	= 0.000 + 0.141 + 0.000				0.159	0.000	
DSTL1	15.00	0.371(T)	= 0.000 + 0.371 + 0.000				0.005	0.000	
DSTL1	22.50	0.104(T)	= 0.000 + 0.104 + 0.000				0.168	0.000	
DSTL1	30.00	0.680(T)	= 0.000 + 0.680 + 0.000				0.216	0.000	
DSTL2	0.00	0.605(T)	= 0.000 + 0.605 + 0.000				0.206	0.000	
DSTL2	7.50	0.141(T)	= 0.000 + 0.141 + 0.000				0.159	0.000	
DSTL2	15.00	0.371(T)	= 0.000 + 0.371 + 0.000				0.005	0.000	
DSTL2	22.50	0.104(T)	= 0.000 + 0.104 + 0.000				0.168	0.000	
DSTL2	30.00	0.680(T)	= 0.000 + 0.680 + 0.000				0.216	0.000	

شكل (١٧٢) بيانات تصميم عنصر


ولعرض بيانات تفصيلية عن قطاع معين من قطاعات العنصر نختار القطاع ثم نضغط حيث يتم عرض مربع محادثة كما بالشكل (١٧٣) .

مع ملاحظة أن القطاع التصميمي لهذا العنصر هو W 24 X 104 وهو نفس القطاع الذي تم تخصيصه له من قبل .

فى حالة الرغبة فى إعادة التصميم نضغط على فى شكل (١٧٤) حيث يتم عرض مربع محادثة شكل (١٧٤) .




شكل (١٧٣) بيانات تفصيلية لقطاع من العنصر




شكل (١٧٤) تخصيص قطاع تصميمي لعنصر

لتغيير القطاع التصميمي نضغط على Change حيث يتم عرض مربع محادثة يحتوى على القطاعات التي تم تعریفها في مرحلة إدخال القطاعات كما بالشكل (١٧٥).



شكل (١٧٥) اختيار قطاع تصميمي

نختار القطاع W 24 X 162 ثم **OK** حيث يتم إضافة القطاع الجديد إلى العنصر ولتغيير اسم القطاع على الرسم لابد من عمل Refreshment لشاشة الرسم بالضغط على **Shift** حيث يبدو العنصر كما بالشكل (١٧٦).



شكل (١٧٦)
أسماء قطاعات العناصر
بعد التعديل

لاحظ أن عملية إعادة تنشيط الشاشة بالطريقة السابقة تقوم بعمل إعادة تنشيط الرسم فقط ولكن تبعاً لتغير القطاع لعنصر يترتب عليه تغير في توزيع الأجهادات على العنصر والعناصر المرتبطة به بسبب تأثير خصائص القطاع على حل المنشأ (راجع نظرية Finite Elements) لذلك لابد من عمل تعديل لكل المنشأ.

ويتم عمل ذلك بتنفيذ الأمر

Design → Update Analysis Sections

تظهر رسالة تحذير بأن هذه العملية سوف ترفع الحماية عن الملف أي يصبح قابل للكتابة عليه (Unlock) كما بالشكل (١٧٧).



شكل (١٧٧)



ـ تعديلات المنشأ

حتى هذه المرحلة تم تحليل المنشأ في صورة بسيطة تحت تأثير حالي التحميل (Dead, EQ) وقطاعات قياسية محددة وسوف يتم الآن إدخال بعض التعديلات على المنشأ بإدخال حالي تحميل إضافيتين وتعديل القطاعات التصميمية، وذلك على النحو التالي:

□ إدخال حالات تحميل جديدة

لاحظ أن وحدات القوى المستخدمة بالمثال هي **Kip-ft** نعيد اختيارها ثم ننفذ الأمر

Define →

- نعدل حالة التحميل السابقة **Dead** بأن نجعل خصائصها كما يلى:

Load	DEAD
Type	DEAD
Self weight multiplier	0


- نضيف الحالة الجديدة تحت اسم **Self** وخصائصها كما يلى:

Load	SELF
Type	DEAD
Self weight multiplier	1

- نضيف الحالة الجديدة الأخرى تحت الاسم **Live** وخصائصها كما يلى:

Load	LIVE
Type	LIVE
Self weight multiplier	0

فيdeo مربع محدثة Define Static Load كما بالشكل (١٧٨) .



شكل (١٧٨) إضافة حالات تحميل جديدة

لقبول القيم الجديدة



نضغط

□ تخصيص حالات التحميل الجديدة

ختار العناصر الأفقية (Beams) ثم نفذ الأمر


Assign → Frame Static Loads → Point and Uniform

حيث يظهر مع الحوار الخاص بتخصيص الأحمال فختار حالة التحميل

Live نحدد الاختيارات والقيم كما بالشكل (۱۷۹) ثم اضغط


ملحوظة:

- ندخل حالات التحميل منفصلة ويقوم البرنامج بعمل دمج لحالات التحميل أوتوماتيكيا (Combining Loads) بالإضافة إلى حالات التحميل المجمعة التي نقوم بتعريفها .
- لم نخصص الحالة SELF حيث أن البرنامج يضيف إليها أحمال المنشآت الذاتية فقط .



شكل (۱۷۹) إدخال قيم أحمال حالة التحميل Live

لاحظ أنه في هذه الحالة تم اختيار Replace existing loads لأنها حالة مستقلة للتحميل ولكن لا تضاف إلى قيم حالة Dead ولكن يمكن الدمج بين هذه الحالات كما أنه تم استخدام الأبعاد المطلقة (مقياس طول وليس نسبة من طول العنصر) بعد الانتهاء من إدخال الأحمال يبدو شكل المنشأ كما بالشكل (۱۸۰) .




شكل (۱۸۰) الأحمال المضافة في حالة التحميل Live


□ تعريف قطاعات جديدة للعناصر

تذكر أننا أدخلنا في نفس المثال مجموعة من القطاعات والآن بنفس الطريقة نختار مجموعة أخرى من الملف Sections.pro في هذه الحالة قد يتكرر اختيار قطاع مرتين فتظهر رسالة كما بشكل (١٨١) تفيد بتكرار القطاع وأن القطاع المتكرر سوف يتم إضافة بالاسم الأصلي مضاف إليه الحرف A كمثال W 14X163-A كما بالشكل (١٨٢).

ونحذف هذه القطاعات المتكررة باختيارها والضغط على **Delete Selection**



شكل (١٨١) رسالة تكرار القطاعات المعرفة




شكل (١٨٢) تعريف القطاعات الجديدة

□ عمل مجموعات اختيار قطاعات أوتوماتيكية

يمكن بهذه الخاصية اختيار مجموعة من القطاعات ووضعها تحت اسم معين ويختار البرنامج القطاع المناسب لهذا العنصر أثناء التصميم أوتوماتيكيا من بين هذه المجموعة ويتم عمل ذلك كما يلى :


- ١) من قائمة Add فى شكل (١٨٢) نختار Add Auto Select كما فى شكل (١٨٣).



شكل (١٨٣) إضافة مجموعة اختيار قطاعات


- ٢) يظهر مربع محادثة كما بالشكل (١٨٤) حيث يتم عن طريقه تحديد مجموعات القطاعات واسم المجموعة.

(٣) ندخل القطاعات المطلوب إدخالها في المجموعة Auto Selections وندخل اسم المجموعة (Column) أمام Auto Selection Name لاحظ انه تم اختيار عناصر الأعمدة W14 شكل (١٨٤) حيث نختار القطاعات من W14X109 إلى W14X283.




شكل (۱۸۴) إدخال مجموعة قطاعات Column

نكرر نفس الخطوات باختيار مجموعة قطاعات باسم Beam وتشمل القطاعات من W24 فقط كما بالشكل (۱۸۵)



شكل (۱۸۵)
إدخال مجموعة
قطاعات Beam

بعد الانتهاء من تحديد مجموعات الاختيار يبدو مربع محادثة كما بالشكل (١٨٦) .



شكل (١٨٦) القطاعات المعرفة بعد إضافة المجموعات

لاحظ ظهور القطاعين COLUMN , BEAM كأسماء من أسماء القطاعات

□ تخصيص القطاعات الجديدة للعناصر
نختار عناصر الأعمدة ثم ننفذ الأمر

Assign → Frame → Sections


[column] نختار اسم القطاع COLUMN ثم نضغط

نختار عناصر الكمرات (Beams) ثم ننفذ الأمر

Assign → Frame → Sections

[beam] نختار اسم القطاع BEAM ثم نضغط

يبدو المنشأ كما بالشكل (١٨٧) حيث يتم عرض أسماء العناصر الجديدة.



شكل (١٨٧) إضافة أسماء القطاعات الجديدة


□ إعادة حل المنشأ على الوضع الجديد

فى هذه سوف ندخل معامل جديد فى الحل وهو P-Delta (راجع باب الأساسيات) وهى للتذكرة معامل يأخذ فى الاعتبار تأثير الاستطلالات الناتجة عن القوى فى توليد اجهادات داخلية للمنشأ ويتم حسابها عند الحاجة إلى نتائج اكثرا دقة.

ولعمل ذلك ننفذ الأمر

Analyze → Set Options


Include P-Delta (١٨٨) حيث نختار



شكل (١٨٨) خيارات التحليل

- لاحظ في شكل (١٨٨) ظهور درجات الحرية (Degree Of Freedoms) مازالت كما تم تحديدها من قبل .

ثم في شكل (١٨٨) نضغط على **Set P-Delta Parameters** لكي نحدد مواصفات المعامل P-Delta حيث يظهر مربع محادثة كما بالشكل (١٨٩) .



شكل (١٨٩) تحديد مواصفات P-Delta

في المربع شكل (١٨٩) يتم تحديد الآتي :

Maximum Iterations •

هو عدد مرات إعادة حسابات المنشأ لإدخال تأثير التشكّلات.

Relative Tolerance - Displacements •

السماحة النسبية للاستطالة (أي مدى الاستطالة المسموح به لكي لا نعتبره مؤثر على الاجهادات) .

Relative Tolerance - Forces •

السماحة النسبية للقوى الداخلية (أي مدى القوى الداخلية الناتجة من التشكّلات التي عندها يهم تأثير التشكّلات) .

P-Delta Load Combination

ندخل حالات التحميل المطلوب حساب تأثير الاستطلالات الناتجة عنها
ونلاحظ أن هذه الحالات هي غالباً التي ينتج عنها استطلالات كبيرة لاحظ
استبعاد حالة EQ لأنها لا ينتج عنها استطلالات كبيرة.

وأليدء الحسابات ننفذ الامر
وفى مربع حوار Analyze Options شكل (١٨٨) نضغط
ندخل البيانات كما بالشكل (١٨٩) ثم نضغط

Analyze → Run


فيتم البدء في عملية الحسابات.

عملية التصميم □

قبل التصميم فى هذه المرة سوف نتعرض لطريقة التحكم فى معاملات التصميم بتنفيذ الامر .


Options → Preferences

حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (١٩).



شكل (١٩٠)

فى شكل (١٩٠) نضغط على Steel لتغيير معاملات تصميم المنشآت المعدنية حيث يبدو مربع الحوار كما بالشكل (١٩١).



شكل (١٩١) معاملات التصميم للمنشآت المعدنية

من مربع الحوار السابق يمكن التحكم في كود التصميم المستخدم بالضغط على نافذة Steel Design Code حيث يتم عرض كل ال



Design Codes (۱۹۲) شکل



بعد اختيار كود التصميم نضغط


- قبل البدء في التصميم أيضا يتم اختيار حالات التحميل المجمعة (Load Combinations) والتي يتم تكوينها بواسطة البرنامج من حالات التحميل المدخلة في المشروع.

- يتم ذلك بتنفيذ الأمر

Design → Select Design Combos

حيث يظهر مربع محدثة كما بالشكل (١٩٣) ويحتوى على حالات التحميل المجمعة ولعرض هذه الحالات نحدد الحالة ثم نضغط Show مع ملاحظة انه يمكن تعريف حالات جديدة غير الحالات المعرفة عن طريق البرنامج بتنفيذ الأمر.


Define → Load Combinations



شكل (١٩٣)


لاحظ أنه في مربع الحوار السابق يوجد قائمة حالات التحميل Design Combos لعرض حالات التحميل المجمعة وقائمة List of Combos لعرض حالات التحميل المستخدمة في التصميم.

يمكن التبديل بين القائمتين باستخدام Add و Remove.



شكل (١٩٤) حالة التحميل المجمعة DSLT1


هذه الحالة مكونة من تجميع حالتى DEAD Load Case مضروبة × ۱ مع حالة التحميل SELF مضروبة × ۱ .



شكل (۱۹۵) حالة التحميل المجمعة DSTL5

ت تكون الحالة السابقة من تجميع الحالات (DEAD , EQ , SELF) وهكذا يتم عرض الحالات المجمعة الممكنة مثل (DEAD , SELF , LIVE) ولبدء عملية التصميم تنفذ الأمر (DEAD , SELF , EQ , LIVE)

بعد الانتهاء من عملية التصميم يعرض البرنامج قيم نسب الاجهاد القصوى لكل عنصر ولعرض أسماء القطاعات على الرسم نضغط على الأيقونة  يظهر مربع الحوار بالشكل (١٩٦) .




شكل (١٩٦) اختيار العناصر المعروضة على الرسم

نختار في نافذة Frame الاختيار Sections لعرض القطاعات التصميمية.

يمكن من خلال هذه الاختيارات عرض كل بيانات المنشأ على الرسم مثل:

- عرض أرقام النقاط باختيار Labels من نافذة Joints .
- عرض أرقام العناصر باختيار Labels من نافذة Frames .

بعد تحديد بيانات مربع الحوار كما بالشكل (١٩٦) يتم عرض المنشأ كما بالشكل (١٩٧) .



شكل (١٩٧) قطاعات المنشآت التصميمية

□ تدعیل خواص القطاعات


نلاحظ في المنشآت وجود حملين مركزين في ثلثي بحر العنصر وهذا يكون ناتج من كمرات عرضية مرتكزة على العنصر وهذا الاتصال يعطى الكمرات الرئيسية تدعيم جانبي ويقلل من Buckling Length في اتجاه المحور المحتوى (٢ - ٢) للحصول على نتائج أكثر دقة ندخل هذا المعامل في عملية الحسابات كما يلي :

- نختار عناصر الكمرات في جميع الأدوار .

- نفذ الأمر

Design → ReDefine Element Design Data

يظهر مربع حوار شكل (۱۹۸)




شكل (۱۹۸) تغيير البيانات التصميمية لعنصر

.Unbraced Length Ratio,L22 (۱۹۸)

ثم ندخل أمامه القيمة ٠,٣٣ . هذا يعني أن العنصر به تدعيم عند ثلثي العنصر .

وبيدو مربع الحوار كما بالشكل (۱۹۹) .



(١٩٩) شكل

بعد التعديل السابق لابد من إعادة الحسابات بتنفيذ الأمر
Design → Update Analysis Sections

ملاحظة:

• إضافة قطاع مستطيل


رغم أننا لم نستخدم في هذا المثال قطاع مستطيل إلا أننا دائمًا نبحث عن هذا القطاع لكثرة استخدامه ولإضافة قطاع مستطيل نتبع الآتي:

نفذ الأمر

Define → Frame → Sections


من مربع الحوار بشكل (١٩٩ -أ) نضغط .

Add Rectangular




شكل (١٩٩) إدخال قطاعات العناصر

عند الضغط في نافذة Add



شكل (٢٠٠) اختيار عنصر مستطيل

حيث يظهر مربع حوار لإدخال بيانات القطاع كما بالشكل (٢٠١).



شكل (۲۰۱) بيانات قطاع مستطيل

ندخل بيانات القطاع ثم نضغط حيث نحدد اسم القطاع وعرضه وعمقه
ونوع المادة ويقوم البرنامج بحساب الخواص للقطاع.




ثم نضغط

المثال الثاني


2D - Truss

EXAMPLE 2:**2D-Truss**

يتم خلال هذا المثال تحليل وتصميم منشأ جمالوني ثانوي الأبعاد، والأشكال رقم (٢٠٢)، (٢٠٣) توضح شكل وأبعاد المنشأ والأحمال الواقعة عليه:




شكل (٢٠٢) حالة التحميل LOAD1



شكل (٢٠٣) حالة التحميل LOAD2

والشكل التالي - شكل رقم (۲۰۴) يوضح قطاعات عناصر المنشأ العلوية
والسفلية والمائلة :




شكل (۲۰۴) قطاع (A - A)

- يتم بداية تحديد الوحدات المستخدمة لتحديد الأبعاد والأحمال وخصائص
المواد، وهي نفس الوحدات التي سيتم إخراج النتائج بها:



- يتم بعد ذلك إدخال منشأ جديد وذلك من خلال الأمر

File → New Model from Template




ويتم اختيار الجمالون ثنائي الأبعاد

فيظهر مربع حوار كما بالشكل (۲۰۵) فندخل بيانات المنشأ كما يلي:

Number of bays = 5


Bay width = 144 in

Truss Height = 144 in



شكل (۲۰۵) إدخال بيانات المنشأ الجديد

بعد ذلك يتم عرض المنشأ في نافذتي الشاشة إدماهما ثالثي الأبعاد والأخرى ثلاثي الأبعاد كما بالشكل (۲۰۶) :




شكل (۲۰۶) عناصر المنشأ

- تعريف قطاعات المنشأ :

يتم تعريف قطاعات المنشأ من خلال الأمر الخاص بالقطاعات Sections Define من قائمة التعريف Define من أمر العناصر الإطارية Frame Define → Frame → Sections

حيث يظهر مربع حوار لإدخال قطاعات العناصر كما بالشكل (۲۰۷) :



شكل (۲۰۷) تعريف قطاعات المنشأ


تعريف قطاعات جديدة

- من قائمة الإدراج Import يتم اختيار Import Double Angle
- يظهر مربع حوار لإدخال ملف قاعدة البيانات فيتم اختيار ملف قاعدة البيانات الخاص بالبرنامج .Sections.pro

- يظهر مربع حوار يحتوى على قطاعات Double Angle المترابطة بهذا الملف فيتم اختيار القطاعين المطلوب تعریفهم كما هو واضح بالقطاع الخاص بالمنشأ - شكل (٢٠٤) وهم:


$$(2L\ 5x5x3/4-3/8, 2L\ 4x4x1/2-3/8)$$

- ويمكن من خلال نفس القائمة عرض بيانات تفصيلية عن أي قطاع بمجرد النقر عليه بالماوس مررتين Double Click ، وتجربة ذلك على القطاع $2L\ 4x4x1/2-3/8$ تظهر البيانات بشكل (٢٠٨).



شكل (٢٠٨) بيانات القطاع

- وبعد اختيار القطاعات المطلوبة - شكل (٢٠٩) - وظهورها بالنافذة تبدأ مرحلة تخصيص القطاعات للعناصر.




شكل (٢٠٩)

○ تخصيص قطاعات العناصر:

- يتم اختيار العناصر العلوية للمنشأ Top Chord Members باستخدام نافذة الاختيار - كما في برنامج الأوتوكاد- ويمكن اختيار بأسلوب آخر كاستخدام خط يقطع العناصر المطلوبة Intersecting Line . ويتم بهذه الطريقة اختيار العناصر المائلة Diagonals .


يتم بعد ذلك التخصيص بالأمر الخاص بالقطاعات Sections من قائمة التخصيص Assign من أمر العناصر الإطارية Frame Assign → Frame → Sections

- يظهر مربع حوار - لشكل (٢١٠) لاختيار القطاعات فيتم اختيار القطاع 2L 5x5x3/4-3/8 لهذه العناصر، وبذلك يكون قد تم تخصيص القطاع المذكور للعناصر العلوية والمائلة.




شكل (۲۱۰) تخصيص قطاعات العناصر

- يتم بعد ذلك اختيار العناصر السفلية Bottom Chord Members باستخدام نافذة الاختيار ثم تخصيص القطاع $4x4x1/2-3/8$ لها كما سبق تماما.
- يبدو المنشآ بعد ذلك وقد تم توقيع أسماء القطاعات على كل عنصر - شكل (۲۱۱).



شكل (۲۱۱) شكل المنشآ بعد إضافة القطاعات

قد لا تبدو أسماء القطاعات واضحة في الشكل (۲۱۱) ولكنها تتطابق مع
أسماء القطاعات في شكل (۲۱۲).



شكل (۲۱۲) أسماء القطاعات للمنشأ

- لاستعراض المنشأ بدون أسماء القطاعات يمكن تنفيذ الأمر :
Display → Display Undeformed Shape

ملحوظة:

يمكن تغيير أسلوب عرض المنشأ على الشاشة من خلال بعض المتغيرات
داخل الأمر Preferences من قائمة الخيارات .

- بعد الانتهاء من تخصيص القطاعات لعناصر المنشأ تأتي مرحلة تحديد
الأحمال، ويتم ذلك من خلال قائمة التعريف Define حيث يتم اختيار الأمر
الخاص بتحديد الأحمال الإستاتيكية Static Load Cases

Define →


- يتم إدخال بيانات حالتين للتحميل بالمواصفات الآتية :
• **الحالة الأولى:** تمثل الحمل الميت مضافاً إليه حمل الوزن النوعي للمنشأ.

Load	: LOAD1
Type	: DEAD
Self-Weight Multiplier	: 1

- الحالة الثانية : تمثل حالة الحمل الحي فقط بدون وزن المنشأ.

Load : LOAD2
 Type : LIVE
 Self-Weight Multiplier : 0

- ويتم تعريف حالات التحميل السابقة من خلال مربع الحوار الخاص بتحديد حالات التحميل الإستاتيكية التالي - شكل (٢١٣) :



شكل (٢١٣) تعريف حالات التحميل

- بعد تحديد حالات التحميل يتم تخصيص الأحمال لعناصر المنشأ، وحيث أن الأحمال المؤثرة على المنشأ الجمالوني بهذا المثال تتركز عند النقاط السفلية فيتم اختيار النقاط السفلية بناءً على الاختيار ثم تخصيص الأحمال كما يلي :


- تخصيص حالة التحميل الأولى - : Dead Loads**

- يتم تنفيذ الأمر نفذ الأمر Joint Static Loads Forces من قائمة

:Assign التخصيص


Assign → Joint Static Loads → Forces

- يظهر مربع حوار لإدخال الأحمال للنقطة التي تم اختيارها فيتم إدخال قيم الحمل الميت Dead Loads تماماً كما هو موضح بالشكل (٢٠٢) وبعد ذلك يبدو مربع الحوار كما يلي - شكل (٢١٤) :



شكل (٢١٤) إدخال لحمel للفللت للحالة الأولى


يلاحظ أن القوى المدخلة موجهة في الاتجاه السالب للمحور العام Z وحالة التحميل هي الحالة الأولى LOAD1 ويبدو المنشأ كما بالشكل (٢١٥) :



شكل (٢١٥) حالة التحميل Load1

• تخصيص حالة التحميل الثانية - *Live Loads* - :


- يتم تكرار نفس الخطوات السابقة مع تغيير اسم حالة التحميل وقيم الأحمال فيظهر مربع الحوار - شكل (٢١٦) ، ثم يبدو شكل المنشأ كما بالشكل (٢١٧) :



شكل (٢١٦) حالة التحميل (LOAD2)

- يلاحظ أن حالة التحميل هي: LOAD2 ، تغير قيم الأحمال إلى القيمة ٤ في الاتجاه السالب للمحور العام Z.

قيم الأحمال بحالى التحميل تتطابق مع قيم الأحمال بالشكل (٢٠٢) والشكل (٢٠٣) .




شكل (٢١٧) أحمال حالة التحميل الثانية

○ مرحلة التحليل الإنشائي

- بعد انتهاء عمليات تخصيص القطعات والأحمال تبدأ عملية التحليل الإنشائي ، ويلاحظ أننا لم نقم بالإدخال خواص المواد لعناصر المنشأ حيث أن العنصر الافتراضي للبرنامج هو الحديد Steel ولا حاجة لتغييره، وكذلك حالات نقاط الارتكاز التي يفترضها البرنامج مناسبة ولا توجد حاجة لتغييرها.


- لبدأ التحليل الإنشائي للمنشأ يتم تنفيذ الأمر Run من قائمة التحليل Analyze فيظهر مربع حوار لاختيار اسم معين لحفظ الملف ويتم حفظه باسم Truss2.sdb - تظهر بعد ذلك النافذة التالية - شكل (٢١٨) لعرض مراحل تحليل المنشأ على الشاشة .




شكل (٢١٨) الانتهاء من عملية الحسابات

○ استعراض شكل المنشأ :

- بعد انتهاء عملية التحليل الإنشائي يقوم البرنامج بعرض شكل المنشأ والتشكلات Deformations الحادثة له تحت تأثير حالة التحميل الأولى أوتوماتيكيا كما بالشكل (٢١٩) ويمكن بدأ استعراض شكل المنشأ والتشكلات الحادثة له تحت تأثير حالات التحميل الأخرى المختلفة.
- ولعرض تشكّلات المنشأ تحت تأثير حالة التحميل الثانية LOAD2 في نافذة العرض اليسرى يتم الانتقال إلى النافذة اليسرى وتنشيطها وذلك بمجرد النقر بالماوس بأي موضع بها، ثم يتم تغيير مستوى الرؤية إلى المستوى X-Z بضغط الأيقونة في شريط الأدوات الرئيسي .
- نضغط الأيقونة في شريط الأدوات الطافي لعرض تشكّلات المنشأ ومن خلال مربع الحوار الذي يظهر بمجرد ضغط الأيقونة نحدد حالة التحميل المطلوبة LOAD2 حيث يبدو مربع الحوار كما بالشكل (٢٢٠).




شكل (٢١٩) تشكيل المنشآت تحت تأثير حالة التحميل الأولى LOAD1



شكل (٢٢٠) عرض التشكيلات

بعد الانتهاء من إدخال بيانات مربع الحوار نضغط فيدو **OK** .
شكل المنشآت كما بالشكل (٢٢١) .



شكل (٢٢١) تشكّلات العناصر لحالة التحميل الأولى والثانية

- يلاحظ عرض التشكّلات لحالتي التحميل في نفس الوقت حيث يتم عرض كل حالة في نافذة عرض على حده.
- عرض قيم التشكّلات عند أي نقطة نضغط عليها بزر الماوس الأيمن حيث يتم عرض نافذة بيانات كما بالشكل (٢٢٢) .

Joint Displacements			
	Joint ID	10	2
Transl.	X	0.00940	0.00000
Transl.	Y	0.00000	0.36446
Transl.	Z	0.00103	0.00000

شكل (٢٢٢) تشكّلات النقطة رقم ١٠

○ استعراض ردود الأفعال الداخلية للعناصر:


لاستعراض القوى المحورية للعناصر الجمالونية تحت تأثير حالة التحميل الأولى نتبع الآتي:

- **نضغط الأيقونة** من شريط الأدوات الطافي أو ننفذ الأمر

Display → Element Forces / Stresses → Frames


- يظهر مربع حوار -شكل (٢٢٣) - فلتم إدخال البيانات اللازمة ومن:
 - تحديد حالة التحميل المطلوب عرض القوى الداخلية الناتجة عنها أمام Load
 - تحديد نوع القوى الداخلية والاجهادات المطلوب عرضها باختيارها من منطقة Component.
 - تحديد مقياس رسم القوى من منطقة Scaling أمام الاختيار Auto.
 - اختيار Fill Diagram لظهور الرسم مظللاً .

فيبدو مربع الحوار كما بالشكل (٢٢٣) ثم نضغط فيبدو شكل المنتشر كما بالشكل (٢٤٤) .



شكل (٢٢٣)

عرض القوى الداخلية للعناصر




شكل (۲۲۴) القوى المحورية بالعناصر

- يلاحظ ظهور العبارة:

" Right Click on any frame Element for detailed diagram "
 والتي تعنى أنه للحصول على رسم تفصيلي للقوى المحورية لأي عنصر يتم النقر على العنصر المطلوب بزر الماوس الأيمن.

- وعند النقر على العنصر رقم ۱۶ تظهر الشاشة كما بالشكل (۲۲۵) :



شكل (۲۲۵)

بيانات القوة المحورية للعنصر ۱۶

○ التصميم الإنشائي للمنشأ:

حيث أن البرنامج يبدأ تحليل المنشأ باختيار قطاعات افتراضية فإن مرحلة التصميم الحالية تبدأ بالتحقق من ملائمة تلك القطاعات للأحمال التي يتعرض لها المنشأ Check of Stresses وعند الرغبة في تغيير قطاعات معينة يتم إعادة التحليل مرة أخرى بناء على القطاعات الجديدة.


- ولبدء عملية التصميم يتم تنفيذ الأمر

Design → Start Design / Check of Structure

حيث يتم حساب الإجهادات الواقعه على العناصر ومقارنتها بالإجهادات التي يمكن ان يتحملها قطاع العنصر بأمان تبعا للمواصفات القياسية المتتبعة ومن ثم عرض نسبة الإجهاد الفعلي للإجهاد التصميمي، ويجب ألا تزيد هذه النسبة عن ١ وإلا اعتبر القطاع غير آمن ويجب تغييره إلى قطاع آخر مناسب.

ونسبة الإجهاد التي يتم حسابها تم تحت تأثير حالة تجميع افتراضية للأحمال Dead Load + Live Load (وتشتمل حالة التجميع الافتراضية عند عدم إدخال المستخدم لحالات تجميع أحوال معينة) وتظهر نسب الإجهاد كما بالشكل

: (٢٢٦)



شكل (٢٢٦) نسب الإجهادات على العناصر

عرض بيانات تفصيلية عن تصميم أي قطاع من قطاعات العناصر يتم النقر عليه بزر الماوس الأيمن حيث يتم عرض نافذة بيانات بها معلومات تفصيلية عن تصميم هذا العنصر .

○ إدخال تعديلات على المنشأ :

- المطلوب الآن إضافة عنصر رأسى جديد عند منتصف المنشأ ومحمل بقوة مقدارها 100 Kips متوجهة لأسفل وتؤثر عند النهاية السفلية لهذا العنصر

■ لإجراء هذا التعديل لابد من فتح الملف السابق بضغط الأيقونة  حيث أن البرنامج يغلق الملف أوتوماتيكيا بعد انتهاء التحليل لمنع العبث به أو تعديل البيانات، وعند الرغبة في التعديل وفتح الملف يتم إرسال رسالة تحذير بأن جميع نتائج التحليل السابق سوف يتم إلغاؤها ولابد من الموافقة على ذلك لبدأ التعديل، وعند فتح الملف تتحول الأيقونة إلى الشكل :

- وعند الرغبة في حفظ الملف الأول كما هو يمكن تسمية ملف المنشأ باسم آخر Save As قبل الشروع في التعديل .


- بالضغط على الأيقونة  والتي تستخدم لرسم عنصر إطاري (Quick Draw Frame Element) ثم النقر بزر الماوس الأيسر على خط الشبكة المساعدة Grid Line الذي يقع عليه العنصر المطلوب يتم رسم العنصر في المكان المحدد.

- يلاحظ أن العنصر الجديد يبدأ من نقطة على خط العناصر العلوية ولكنه يرتكز على منتصف العنصر السفلي، لذا يلزم تقسيم العنصر السفلي إلى جزئين وخلق نقطة التقاء بينهما تمثل النهاية السفلية للعنصر الرأسى الجديد.

- لتنفيذ ذلك نبدأ بإخفاء خطوط الشبكة المساعدة والمحاور كما يلى:

- View → Show Grid Turn Grid off
- View → Axes Turn Axes off

- يمكن كذلك تكبير منطقة العنصر الجديد كما بالشكل (٢٢٧)



شكل (٢٢٧) العنصر المضاف قبل تعديله

- يتم إزالة العنصر الأفقي المطلوب تحويله إلى عنصرين بالأمر:


Edit → Delete

- نقوم برسم العنصرين الجديدين بضغط الأيقونة أو تنفيذ الأمر

Draw → Frame Element


ثم بالضغط على النقطة اليسرى ثم نقطة المنتصف يتم رسم أول عنصر ثم بالضغط مرتين على النقطة الثالثة حيث يتم رسم العنصر الثاني.

بعد تعديل الرسم يبدو المنشآت كما بالشكل (٢٢٨) ويتم كما سبق تخصيص قطاعات للعناصر المستجدة ولتكن $2L \times 5 \times 3/4-3/8$ للعنصر الرأسى والقطاع $2L \times 4 \times 4 \times 1/2-3/8$ للعنصران الأفقيين ثم وضع الحمل الجديد مع حالة التحميل الثانية وإعادة تحليل وتصميم المنشآت كما سبق.



شكل (٢٢٨) العنصر المضاف بعد تعديله

المثال المثلث



3D - Truss




عند بدأ مشروع جديد يفضل بداية تحديد الوحدات التي سيتم التعامل بها بالنسبة للقوى والمسافات، حيث تكون هذه الوحدات هي نفسها التي تظهر بها نتائج البرنامج.

Kip-in


- نحدد الوحدات إلى

- يتم بدأ المشروع الجديد بفتح نافذة القوالب (الموديلات) الجاهزة وذلك بتنفيذ أمر.. New Model from templates.. ذلك من قائمة File.

- يظهر مربع حوار لعرض القوالب كما بالشكل (٢٢٩) .




شكل (٢٢٩) قوالب المنشآت الجاهزة




من خلال قوالب الموديلات الجاهزة يتم اختيار شكل الجمالين ثنائي الأبعاد 2D Truss كأساس إعداد الموديل المطلوب للمنشأ سواء أكان ثنائي أو ثلاثي الأبعاد.

بعد ذلك يظهر مربع حوار لإدخال بيانات المنشأ-شكل (۲۳۰) ، ويتم من خلاله إدخال عدد البلاكيات = ۵ ، وارتفاع المنشأ = ۱۴۴ بوصة، وطول بلاكيت الواحدة من بلاكيات الجمالون.



شكل (۲۳۰) خصائص المنشأ


وبعد ذلك يظهر شكل المنشأ المبدئي كما بالشكل رقم (۲۳۱)



شكل (۲۳۱) شكل المنشأ المبدئي

لإعداد منشأً ثلاثي الأبعاد يمكن تكرار عناصر المنشأ في أي اتجاه وذلك باستخدام المصفوفات سواء أكانت مصفوفات خطية Linear أو دائيرية Radial، أو بتكرار العناصر بأساليب أخرى مشابهة لتلك المستخدمة ببرنامج الأوتوكاد ولإيضاح ذلك نسوق المثال التالي:


- وعودة إلى المثال الرئيسي ولتكرار عناصر الجمالون الحالي يتم اختيار العناصر المطلوب تكرارها، وفي هذا المثال يتم اختيار كل العناصر بالضغط على الأيقونة  فيظهر مربع الحوار - شكل (۲۳۲) - والمخصص للتكرار العناصر ويتم من خلاله الاختيار بين المصفوفات الخطية أو الدائرية أو المراة.



شكل (۲۳۲) مربع الحوار للتكرار العناصر


ومن خلال مربع الحوار السابق يتم أيضا تحديد المسافات بين العناصر المطلوب تكرارها في الاتجاهات الثلاثة وعدد مرات التكرار.

يتم تحديد المسافة في الاتجاه Y بالقيمة 120 بوصة والقيمة الموجبة تعني التكرار في الاتجاه الموجب لهذا المحور، كما يتم تحديد العدد 1 للتكرار العناصر المختارة مرة واحدة فقط - شكل (٢٣٣) .



شكل (٢٣٣) - تحديد متغيرات تكرار العناصر

وبالضغط على زر **OK** الموافقة ثم يقوم البرنامج بـتوليد عناصر موازية للعناصر الأصلية وتبعد عنها بـمقدار 120 بوصة في الاتجاه الموجب للمحور العام Y حيث يبدو المنشأ كما بالشكل (٢٣٤) .




شكل (۲۳۴) - شكل المنشأ بعد تكرار العناصر

ما تم حتى هذه المرحلة هو تكرار عناصر المنشأ (عمل نسخة أخرى منها على بعد معين) ويبقى الآن الربط بينهما لتكوين منشأ واحد.

- تحديد عناصر الربط بين شقي المنشأ :


يتم رسم عناصر الربط بين الشقين بالماوس ولكي يتم تسهيل هذه العملية يفضل تغيير اتجاه الرؤية وتحويل مستوى الشاشة إلى مستوى الرسم لهذه العناصر ويتم ذلك كما يلي:

- اختيار شاشة العرض اليسرى.
- يتم اختيار الأمر Set 2D View من قائمة View حيث يظهر مربع حوار لشكل (٢٣٥) لتغيير بيانات مستوى الرؤية:




شكل (٢٣٥) تحديد مستوى الرؤية 2D

- يتم اختيار مستوى الرؤية X-Y Plane
- يتم تحديد قيمة Z تساوى ١٤٤ بوصة أي أن مستوى الرسم هو المستوى على ارتفاع $Z=144$ وأي عنصر يتم رسمه حاليا سيوضع بهذا المستوى. وتنظر نافذة الرسم اليسرى كما بالشكل (٢٣٦).




شكل (۲۳۶) - نافذة الرسم اليسرى

- يلاحظ أن خط شبكة الرسم المساعدة Grid Lines في اتجاه Y يظهر فقط عند العناصر الأصلية ولا يظهر عند العناصر المضافة، بالإضافة خط شبكة عند العناصر المضافة يتم اختيار الأمر Edit Grid من قائمة Draw حيث يظهر مربع حوار بعنوان Modify Grid Lines فيتم إدخال البيانات كما بالشكل (۲۳۷) وبعد الخروج من هذه النافذة يظهر المنشأ مرة أخرى - شكل (۲۳۸).




شكل (٢٣٧) إضافة خط شبكة

يلاحظ أنه من خلال مربع الحوار السابق تم إضافة خط شبكة Add Grid Line في اتجاه المحور العام Y وعلى بعد ١٢٠ بوصة من الخط الكائن وهذا بعد هو نفسه بعد العناصر المتكررة عن العناصر الأصلية، وبالتالي ينطبق خط الشبكة المضاف على العناصر المضافة.




شكل (٢٣٨) إضافة خط الشبكة للعناصر الجديدة

يمكن الآن بدء رسم العناصر الجديدة للربط بين شقي المنشأ وذلك باستخدام الماوس وذلك باختيار الأمر Draw Quick Frame Element من قائمة أو بالنقر على الأيقونة و بتغيير شكل مؤشر الماوس إلى الشكل يبدأ الرسم بالنقر بالماوس بين على خط الشبكة مكان العنصر المطلوب فيتم رسم العنصر فورا (يلاحظ أن خط الشبكة المطلوب رسم العنصر عليه يجب أن يربط بين نقطتين، هاتين النقطتين تصبحان فيما بعد نقطتي بداية ونهاية العنصر). وبنفس الطريقة يمكن رسم جميع العناصر في هذا المستوى - شكل (٢٣٩)




شكل (۲۳۹) رسم العناصر في المستوى $X - Y , Z=144$


بنفس الطريقة يتم رسم العناصر في المستوى $Z=0$ بعد الانتقال لهذا المستوى من خلال الأمر View من قائمة Set 2D View حيث يظهر مربع الحوار لتحديد المستوى المطلوب وتتابع الخطوات تماماً كما سبق - شكل (۲۴۰).



شكل (۲۴۰) الانتقال إلى المستوى $X-Y , Z=0$




شكل (٢٤١) المنشآء في المستوى $X-Y, Z=0$



شكل (٢٤٢) المنشآء في المستوى $X-Y, Z=0$ بعد رسم العناصر

وبعد إضافة عناصر الربط في المستويين عند المستوى السفلي والمستوى العلوي للمنشأ، يتم العودة استعراض شكل المنشأ ثلاثي الأبعاد والتحقق من صحة أماكن العناصر السابق إضافتها.


ولمعاينة المنشأ ثلاثي الأبعاد يتم اختيار الأمر Set 3D View من قائمة View حيث يظهر مربع الحوار التالي - شكل (٢٤٣) :



شكل (٢٤٣) تغيير مستوى النظر


يلاحظ عند استعراض نافذة الحوار الحالية أن مستوى الرؤية المحدد بها هو المستوى الحالي لنافذة الرسم الجاري العمل من خلالها - النافذة اليسرى.

ومن خلال هذه النافذة يتم التحول إلى العرض ثلاثي الأبعاد بالضغط على 3-D حيث يظهر نفس مربع المحادثة السابق - شكل (٢٤٤) - ويعرض المحاور الجديدة وشكل العنصر ثلاثي الأبعاد.



شكل (٢٤٤) شكل العنصر ثلاثي الأبعاد - 3D

في هذا الشكل يتم التحكم في زاوية رؤية المنشأ في الفراغ عن طريق تحديد زوايا الرؤية من خلال نافذة View Direction Angle ، وبعد تحديد هذه الزوايا وضغط **OK** يبدو المنشأ كما بالشكل (٢٤٥)، وتظهر العناصر الجديدة المضافة للمنشأ.




شكل (٢٤٥) - شكل المنشأ بعد اكتمال عناصره

○ تعريف قطاعات العناصر الإطارية للمنشأ الجماهوني:

بعد الانتهاء من رسم المنشأ بالصورة المطلوبة، تبدأ مرحلة تعريف قطاعات وخصائص العناصر، ويتم ذلك من خلال قائمة التعريف Define ومن خلالها يتم اختيار العناصر الإطارية Frame ثم القطاعات Sections تماماً مثلما تم عمله بالمثال الأول.


DEFINE menu → Frame → Sections

يظهر مربع الحوار بعنوان Define Frame Sections - شكل (٢٤٦) :




شكل (٢٤٦) إدخال قطاعات العناصر الاطارية

وباختيار أمر الإدراج Import تظهر القائمة التالية:




ومن خلال هذه القائمة نختار نوع القطاع المطلوب Double Angles Sections Pro فيطلب البرنامج اسم ملف قاعدة البيانات فنحدد له قاعدة البيانات Double يقوم البرنامج بفتح قاعدة البيانات المحددة وعرض قطاعات Double Angles المتاحة للاختيار بينها - شكل (٢٤٧) ومن خلال هذه القائمة يتم اختيار القطاعات التي سوف نحتاجها لتعريف قطاعات المنشأ.




شكل (٢٤٧) اختيار القطاعات

وبعد الانتهاء من اختيار القطاعات والموافقة عليها يظهر مربع حوار لعرض خصائص القطاعات التي تم اختيارها - شكل (٢٤٨) .



شكل (٢٤٨)
خصائص القطاعات
المعرفة

نضغط على OK في ظهر مربع حوار Define Frame Sections شكل (٢٤٩) حيث تظهر القطاعات التي تم اختيارها في مربع Frame Sections كما يلي :




شكل (٢٤٩) القطاعات المعرفة بالمشروع


- وبعد تحديد القطاعات التي تحتاجها لتصنيف المنشأ تأتي مرحلة تخصيص هذه القطاعات لعناصر المنشأ المختلفة، وذلك كما يلي :

- يمكن تغيير زاوية الرؤية في نافذة الرسم اليمنى لرؤية عناصر المنشأ بصورة أفضل وذلك من خلال الأيقونة حيث يبدو شكل المنشأ في نافذة الرسم اليمنى كما بالشكل (٢٥٠).

- يتم اختيار العناصر لتصنيص القطاعات لها وال اختيار يتم إما بالاختيار عنصر أو باستخدام نافذة اختيار أو بخط يقطع العناصر المطلوبة تماما كما بالأوتوكاد. والعناصر التي يتم اختيارها تظهر خطوط منقطة - شكل (٢٥١).



شكل (٢٥٠) تغيير مستوى الرؤية للمنشأ



شكل (٢٥١) اختيار العناصر العلوية والعناصر المائلة

- بعد اختيار العناصر يتم تخصيص القطاعات من خلال مربع الحوار من الأمر Define Frame Sections

قائمة التخصيص assign

Assign → Frame → Sections → Define Frame Sections




- يتم اختيار القطاع $2L \ 5X5X3/4-3/8$ ثم نضغط OK

فيتم تخصيص هذا القطاع للعناصر العلوية والمائلة التي تم اختيارها مسبقاً.

- بتكرار نفس الخطوات يتم تخصيص القطاع $2L \ 4X4X1/2-3/8$ للعناصر السفلية للمنشأ.

- وبمجرد تحديد جميع قطاعات العناصر للمنشأ يبدو المنشأ بالشكل التالي:



شكل (٢٥٢) قطاعات العناصر الاطارية


- بعد ذلك تبدأ خطوة تحديد حالات التحميل للمنشأ يتم ذلك من خلال الأمر Define Static Load Cases من قائمة التخصيص

Define → Static Load Cases

حيث يظهر مربع حوار - شكل (٢٥٣) ويحتوي على حالة التحميل الافتراضية وهي حالة تحميل المنشأ بحمل ميت يساوي وزنه النوعي وذلك كما يلي:

Load	Load1
Type	Dead
Self Weight Multiplier	1

تذكر انه عندما يكون المعامل Self Weight Multiplier مساوياً ١ في حالة التحميل LOAD1 فإن ذلك يعني أن الوزن الذاتي للمنشأ سوف يضاف إلى هذه الحالة مضروباً في المعامل ١.



شكل (٢٥٣) لتعريف حالات التحميل

في مربع الحوار السابق يتم إدخال بيانات حالة تحميل أخرى كما يلي:

LOAD	LOAD2
Type	Live
Self Weight Multiplier	0


ثم تضاف لحالات التحميل بالضغط على مربع إضافة حمل جديد

Add new load

فيتم إضافة الحالة الجديدة إلى حالات التحميل كما بالشكل (٢٥٤) ويتم الموافقة

OK


عليها بضغط



شكل (٢٥٤) حالات التحميل على المنشأ

- بعد الانتهاء من تحديد حالات التحميل يبدأ تخصيص هذه الأحمال لعناصر المنشأ - تماماً مثل تخصيص القطاعات للعناصر بعد تحديدها، وذلك كما يلي:

- يتم اختيار عناصر المنشأ السفلية - شكل (٢٥٥).



شكل (٢٥٥) اختيار عناصر المنشأ السفلية

- يتم اختيار الأمر Forces من قائمة Joint Static Loads من قائمة

التخصيص Assign


Assign → Joint Static Loads → Forces

برنامج التحليل الإنشائي ساب SAP2000

SAP2000


فيظهر مربع حوار لإدخال بيانات الأحمال فيتم اختيار حالة التحميل الأولى Load1 التي تمثل الأحمال الميّة (Dead Loads) وتنظر ببيانات حالة التحميل كما بالشكل (٢٥٦) فيتم إدخال قيمة الحمل المركز عند النقاط المختارة مسبقاً مع تحديد اتجاه القوى باختيار المحور المناسب والإشارة المناسبة.

في هذا المثال تم إدخال القيمة 10 Kip في الاتجاه السالب للمحور العام Z في حالة التحميل الأولى والمعبرة عن الأحمال الميّة، وسيتم إضافة الوزن النوعي للمنشأ إلى هذا الحمل كما سبق الحديث.



شكل (٢٥٦) إدخال القوى في حالة التحميل الأولى

وبعد الانتهاء من حالة التحميل الأولى يظهر المنشأ وعليه قيم وأماكن واتجاهات الأحمال كما بالشكل (٢٥٧).



شكل (٢٥٧) أحمال النقاط لحالة التحميل الأولى

- لإدخال حالة التحميل الثانية على نفس النقاط نختار نفس النقاط مرة أخرى

. بضغط الأيقونة والتي تعني الاختيار السابق . Previous Selection

- وبنفس الخطوات السابقة يتم اختيار الأمر Forces من Joint Static Loads


من قائمة التخصيص Assign

Assign → Joint Static Loads → Forces

فيظهر مربع الحوار - شكل (٢٥٨) فيتم إدخال قيمة الأحمال لحالة التحميل


الثانية عند النقاط المختارة مسبقاً مع تحديد اتجاه القوى باختيار المحور المناسب والإشارة المناسبة .

في هذا المثال سيتم وضع أحمال حية بقيمة ٤٠ وحدة قوة مؤثرة في الاتجاه السالب للمحور العام Z وذلك كما هو واضح بالشكل التالي :



شكل (٢٥٨) إدخال أحمال النقاط في الحالة الثانية

(۲۵۹) يبدو شكل المنشأ كما بالشكل (۲۵۹) باختيار OK



شكل (۲۵۹) أحمال النقاط لحالة التحميل الثانية.


- وحتى هذه المرحلة يمكن القول بأننا قد حددنا الشكل الهندسي للمنشأ بالأبعاد المطلوبة والقطاعات المفترضة وحالات التحميل أما بالنسبة لنقاط الارتكاز ومادة العنصر فقد تم قبول افتراضات البرنامج لنقاط الارتكاز وكذلك الخواص الافتراضية لمادة الصلب Steel أثناء اختيار القطاعات، إما عند الرغبة في تغيير حالة نقاط الارتكاز فيمكن تغيير ذلك من خلال حالات القيود، أما في حالة الرغبة في استخدام مادة أخرى فيتم ذلك عند مرحلة اختيار القطاعات .

- يمكن الآن البدء في تحليل المنشأ تطبيقاً إنشائياً كاملاً بمجرد تحديد بعض الفروض الأساسية لعملية التحليل، وذلك كما يلي:

- يتم الانتقال إلى القائمة الخاصة بالتحليل Analyze وتحديد بعض المتغيرات من خلال الأمر Set Options

Analyze → Set Options

(۲۶۰) فيظهر مربع محدثة كما بالشكل (۲۶۰)




شكل (٢٦٠) اختيارات التحليل للمنشأ

- يتم من خلال هذه النافذة تحديد درجات الحرية Degrees of Freedom ل نقاط المنشأ، وحيث انه من المعلوم أن لكل نقطة ٦ درجات حرية في الفراغ فإنه من المفيد من خلال هذه النافذة تقييد درجات الحرية التي من المعلوم مسبقاً أنه لن توجد أى حركة بها مما يقلل من معادلات التحليل التي يكونها البرنامج وبالتالي زمن الحل وحجم المخرجات.

- بعد ضغط **OK** في نافذة Analysis Options يمكن بدأ التحليل باستخدام الأمر Run من قائمة التحليل Analyze . Analyze → Run

- يبدأ البرنامج تحليل المنشأ مع عرض خطوات التحليل على الشاشة حتى نهاية التحليل - شكل (٢٦١) .




شكل (٢٦١) انتهاء عملية الحسابات


○ استعراض المنشأ بعد التحليل :

بعد الانتهاء من عملية التحليل الإنشائي يمكن استعراض التشكّلات الحادثة للمنشأ تحت تأثير حالات التحميل المختلفة، وذلك من خلال الأمر Show Deformed Shape من قائمة العرض Display → Show Deformed Shape

حيث يظهر مربع حوار لاختيار حالة التحميل التي يتم عرض التشكّلات الناتجة عنها - شكل (٢٦٢) فنختار حالة التحميل الأولى LOAD1 ثم



شكل (٢٦٢) عرض تشكيل العناصر



شكل (٢٦٣) شكل الترخيم للمنشأ تحت تأثير حالة التحميل الأولى

ولعرض بيانات تشكّلات أي نقطة يتم النقر عليها بزر الماوس الأيمن فيتم عرض البيانات الخاصة بها من خلال مربع بيانات - شكل (٢٦٤) .


	Displacements	X	Y	Z
1	0.023016	-0.253205	0.000183	
2	-0.230160	0.511203	0.000000	

شكل (٢٦٤) قيم التشكّلات للنقطة رقم ٣

○ استعراض ردود الأفعال الداخلية والإجهادات :

لاستعراض ردود الأفعال الداخلية بنافذة العرض اليسرى يتم الانتقال إليها وتغيير زاوية الرؤية إلى المستوى $X-Z$, $Y=120$ وذلك لاستعراض عناصر الجانب الخلفي من المنشأ، ثم يتم اختيار العناصر Frames من أمر استعراض ردود الأفعال والإجهادات للعنصر Show Element Forces/Stresses من قائمة العرض Display فيظهر مربع حوار - شكل (٢٦٥)


Display → Show Element Forces / Stresses → Frames




شكل (٢٦٥) عرض القوى الداخلية

ومن خلال مربع الحوار تم تحديد حالة التحميل الأولى و اختيار القوى المحورية والموافقة [OK] فيظهر شكل المنشأ كما يلي : شكل (٢٦٦).

- يمكن استعراض بيانات مفصلة عن كل عنصر بمجرد النقر عليه بالزر الأيمن للماوس، حيث يتم استعراض العنصر الواحد كما بالشكل (٢٦٧)




شكل (۲۶۶) القوى المحورية للعناصر



شكل (۲۶۷)
القوى المحورية
بالعنصر رقم
۲۸

- يمكن استعراض نفس نوع القوى الداخلية لنفس حالة التحميل لجميع عناصر المنشأ بمجرد تغيير مستوى الرؤية إلى المستوى الفراغي 3D من قائمة العرض View بالأمر Set 3D View ثم اختيار 3D - شكل (٢٦٨).




شكل (٢٦٨) القوى المحورية للعناصر

بعد الانتهاء من عملية التحليل الإنشائي يمكن بدأ مرحلة التصميم للمنشأ، وذلك كما يلي:

○ التصميم الإنشائي:

Check of Design من المترعرع من الأمر Start Design من قائمة التصميم Structure Design → Start Design/Check of Structure

يقوم البرنامج بتصميم المنشأ وعرض شكل المنشأ التالي: شكل (٢٦٩)



شكل (٢٦٩)


و هذا الشكل يعرض عناصر المنشأ محدداً عليها نسبة الإجهادات الفعلية إلى الإجهادات التي يتحملها قطاع المنشأ بأمان طبقاً لكتل التصميم المستخدم، والقطاعات تعتبر آمنة مادامت هذه النسبة أقل من الواحد الصحيح.

عرض بيانات تفصيلية عن أي عنصر يتم النقر عليه بزر الماوس الأيمن
فيتم عرض مربع البيانات كما بالشكل (۲۷۰)

Steel Stress Check Information						
DSTL1	36.00	0.212(T) = 0.195 + 0.017 + 0.000	0.001	0.000		
DSTL1	72.00	0.222(T) = 0.195 + 0.028 + 0.000	0.000	0.000		
DSTL1	108.00	0.201(T) = 0.195 + 0.006 + 0.000	0.002	0.000		
DSTL1	144.00	0.242(T) = 0.195 + 0.048 + 0.000	0.003	0.000		
DSTL2	0.00	0.221(T) = 0.195 + 0.026 + 0.000	0.002	0.000		
DSTL2	36.00	0.212(T) = 0.195 + 0.017 + 0.000	0.001	0.000		
DSTL2	72.00	0.222(T) = 0.195 + 0.028 + 0.000	0.000	0.000		
DSTL2	108.00	0.201(T) = 0.195 + 0.006 + 0.000	0.002	0.000		
DSTL2	144.00	0.242(T) = 0.195 + 0.048 + 0.000	0.003	0.000		

شكل (۲۷۰) بيانات تصميمية

المُثَلِّ الرَّاجِع



Beam


EXAMPLE 4:**R.C. Beam**

من خلال هذا المثال سيتم استعراض إمكانيات البرنامج في إدخال وتعديل النقاط، حيث سيتم إدخال مجموعة نقاط لتمثيل موديل عنصر إطاري على شكل منحنى جيب الزاوية Sin Curve.

﴿ أولاً: إدخال منشأ جديد ﴾

- من قائمة File يتم اختيار الأمر


File→New Model from Templates



- من مربع الحوار الخاص بالقوالب الجاهزة لختار المنشأ، فيظهر مربع الحوار كما بالشكل (٢٧١) ويتم إدخال بيانات المنشأ التالية:


- عدد باكيات المنشأ Number of Spans = 2

- طول الباكيه Span Length = 288 -



شكل (٢٧١) بيانات المنشأ (Beam)

بعد إدخال البيانات وضغط OK يظهر المنشأ كما بالشكل (٢٧٢)



شكل (٢٧٢) - شكل المنشأ بعد إدخال البيانات

ملاحظات:

Kip-in

- الوحدات المستخدمة

- يقوم البرنامج بتعريف ركائز افتراضية للمنشأ حتى يتم تغييرها .

◀ ثانياً: إدخال بيانات النقاط من خلال برنامج Excel :

يمكن إعداد قاعدة بيانات لأرقام وإحداثيات النقاط من خلال برنامج إكسيل EXCEL المعروف ومن ثم تعريفها للبرنامج - شكل (٢٧٣) وهذا يسهل إعداد معادلة جيب الزاوية المطلوبة لحساب الإحداثي Z للنقطة بسهولة.

Type	Name	X	Y	Z
POINT	1	0	0	0
POINT	2	10	0	17.3648177
POINT	3	20	0	34.2020143
POINT	4	30	0	50
POINT	5	40	0	64.2787609
POINT	6	50	0	76.6044443
POINT	7	60	0	86.6025403
POINT	8	70	0	93.9692620
POINT	9	80	0	98.4807753
POINT	10	90	0	100
POINT	11	100	0	98.4807753
POINT	12	110	0	93.9692620
POINT	13	120	0	86.6025403
POINT	14	130	0	76.6044443
POINT	15	140	0	64.2787609
POINT	16	150	0	50
POINT	17	160	0	34.2020143
POINT	18	170	0	17.3648177
POINT	19	180	0	1.22515E-14
POINT	20	190	0	-17.3648177
POINT	21	200	0	-34.2020143
POINT	22	210	0	-50
POINT	23	220	0	-64.2787609
POINT	24	230	0	-76.6044443
POINT	25	240	0	-86.6025403
POINT	26	250	0	-93.9692620
POINT	27	260	0	-98.4807753
POINT	28	270	0	-100
POINT	29	280	0	-98.4807753
POINT	30	290	0	-93.9692620
POINT	31	300	0	-86.6025403
POINT	32	310	0	-76.6044443
POINT	33	320	0	-64.2787609
POINT	34	330	0	-50
POINT	35	340	0	-34.2020143
POINT	36	350	0	-17.3648177
POINT	37	360	0	-2.4503E-14

شكل (٢٧٣) - ملف قاعدة البيانات المعد ببرنامج إكسيل

ويتم تكوين ملف البيانات للنقاط بالترتيب التالي:

- العمود الأول .(Type) يحتوي نوع المدخلات (
- العمود الثاني .(Name) يحتوي اسم (رقم) النقطة (

العمود الثالث	يحتوي الإحداثي X للنقطة.
العمود الرابع	يحتوي الإحداثي Y للنقطة.
العمود الخامس	يحتوي الإحداثي Z للنقطة.

يلاحظ أن العمود الرابع يحتوي قيم Z والمحسوبة عن طريق معادلة تم إدخالها لبرنامج إكسل هي:

$$=SIN(PI() * C3 / 180) * 100$$


وبعد تكرير قاعدة البيانات المطلوبة يتم من خلال برنامج إكسل اختيار نسخ خلايا الجدول بأمر Copy من قائمة Edit ثم العودة لبرنامج ساب ٢٠٠٠ من داخل برنامج ساب ٢٠٠٠ يتم اختيار كل عناصر الموديل الجاري إعداده وذلك بالضغط على أو تنفيذ الأمر All من قائمة Select ثم تنفيذ الأمر Paste من قائمة Edit.

يظهر مربع حوار كما بالشكل (٢٧٥) لإدخال قيم ترحيل لل نقاط عن نقطة الأصل للمحاور العامة في اتجاهاتها الثلاثة - عند الرغبة في ذلك - أما إذا كانت الإحداثيات المعدة ببرنامج إكسل تتماشى مع نقطة الأصل للمحاور العامة للموديل الحالي فلا حاجة لعمل أية ترحيلات.

Microsoft Excel - Sheet1


Type	Name	X	Y	Z				
POINT	1	0	0	0				
POINT	2	10	0	17.38482				
POINT	3	20	0	34.20201				
POINT	4	30	0	50				
POINT	5	40	0	64.27878				
POINT	6	50	0	76.80444				
POINT	7	60	0	86.60254				
POINT	8	70	0	93.98926				
POINT	9	80	0	98.48078				
POINT	10	90	0	100				
POINT	11	100	0	98.48078				
POINT	12	110	0	93.98926				
POINT	13	120	0	86.60254				
POINT	14	130	0	76.80444				
POINT	15	140	0	64.27878				
POINT	16	150	0	50				

شكل (٢٧٤) جدول إحداثيات النقاط أثناء إعداده ببرنامج إكسل




شكل (٢٧٥) مربع حوار لإدخال قيم الترجميل - عند الحاجة لذلك.

بعد إتمام عملية نقل النقاط إلى برنامج ساب ٢٠٠٠ يبدو شكل الموديل على الشاشة كما يلي - شكل (٢٧٦) حيث تظهر النقاط الجديدة محل النقاط القديمة.




شكل (٢٧٦) العناصر بعد إدخالها من Excel

لتحسين رؤية النقاط على الشاشة يمكن استخدام الأمر Pan وذلك بضغط الأيقونة




شكل (٢٧٧) عناصر المنشأ بعد نقله بأمر Pan

عند الرغبة في تحريك نقطة من مكانها يتم ذلك باستخدام الماوس حيث يتم الضغط على الأيقونة حيث يتحول مؤشر الماوس إلى الشكل ويتم نقر النقطة المراد نقلها وسحبها إلى المكان الجديد - شكل (٢٧٨) .




شكل (٢٧٨)
نقل نقطة إلى موضع آخر

عند الرغبة في إدخال ((إضافة)) نقطة جديدة يتم ذلك باستخدام الماوس نضغط الأيقونة  من شريط الأدوات الطافي حيث يتغير شكل مؤشر الماوس كالمعتاد ويتم النقر بزر الماوس الأيسر في المكان المطلوب إضافة النقطة به وبالحظ ظهور إحداثيات للنقطة الجديدة أسفل الشاشة تتغير بتغير موضع الماوس - شكل (۲۷۹) .




شكل (۲۷۹) إضافة نقطة جديدة

لتعديل إحداثيات النقطة الجديدة بعد ذلك يمكن النقر عليها بزر الماوس الأيمن فيظهر مربع حوار - شكل (۲۸۰) تظهر به إحداثيات النقطة تماما كما تظهر أسفل الشاشة ويتم إدخال القيم الجديدة المطلوبة - شكل (۲۸۱) .



شكل (٢٨٠) تغيير بيانات نقطة



شكل (٢٨١) الإحداثيات الجديدة للنقطة

العنبر النايل



Shell

EXAMPLES


STRUCTURE

في هذا المثال يتم استعراض بعض إمكانيات البرنامج في توليد عناصر قشرية والتعامل معها رغم البساطة باستخدام عناصر إطارية.

« اختيار موديل جديد لتمثيل المنشأ:


- من قائمة File يتم اختيار منشأً جديداً

File → New Model from Template




- يتم اختيار Multi Stories Frame

-يلي ذلك إدخال بيانات المنشأ من خلال مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة شكل (٢٨٢):



شكل (٢٨٢) بيانات المنشأ

- يلي ذلك ظهور المنشأ كما بالشكل التالي:




شكل (٢٨٣) شكل المنشأ

□ يتم إضافة عنصر رابع للمنشأ باستخدام الماوس كما يلي:



- نضغط الأيقونة

- يظهر مؤشر الماوس بالشكل ↑ ف يتم النقر Click على خط الشبكة المطلوب رسم العنصر عليه فيتم إضافة العنصر كما بالشكل (٢٨٤)




(٢٨٤) شكل

◀ تقسيم عناصر المنشأ :

يتم فيما يلي تقسيم عناصر الموديل الرئيسية إلى عدة عناصر أخرى وذلك كما يلي:

- اختيار العنصرين العلوي والسفلي كما بالشكل (٢٨٥) .




شكل (٢٨٥) اختيار العنصرين السفلي والعلوي

- من خلال قائمة Edit يتم اختيار أمر التقسيم:

Edit → Divide Frames

- يظهر مربع حوار لإدخال بيانات التقسيم كما بالشكل (٢٨٦)



شكل (٢٨٦) بيانات تقسيم العناصر

- حيث :

يمثل عدد الأجزاء المطلوب تقسيم العنصر إليها.

Divide into


تمثل النسبة بين طول آخر عنصر وأول عنصر.

Last / First ratio


وبعد ذلك يبدو شكل المنشأ بعد التقسيم بالشكل (٢٨٧)

- يتم اختيار العنصرين الأيمن والأيسر وبنفس الطريقة يتم تحديد بيانات التقسيم (شكل ٢٨٨) وبعد ذلك يبدو شكل الموديل المعدل كما بالشكل


(٢٨٩)



شكل (٢٨٧)




شكل (٢٨٨)



(٢٨٩)


- تم الآن رسم الموديل المكون من العناصر الإطارية، يلي ذلك إضافة عناصر قشرية.

- ♦ يتم فيما يلي إضافة عناصر قشرية للموديل كما يلي:
- يتم رسم عناصر قشرية عن طريق الأيقونة والتي تستخدم لرسم العناصر القشرية بسرعة (Quick Draw Shell)
- يتحول شكل مؤشر الماوس إلى فيتم وضع المؤشر في المساحة المطلوب عمل عنصر قشري بها ثم يتم النقر بزر الماوس الأيسر فتحول تلك المساحة إلى عنصر قشري كما بالشكل (٢٩٠) ويميز العنصر القشري باللون الأحمر.



شكل (٢٩٠)


- يتم تقسيم العنصر القشرى إلى مجموعة من العناصر القشرية، وذلك باختيار العنصر القشرى المطلوب تقسيمه بالضغط بالماوس **N** داخله ثم يتم اختيار النقاط المطلوب التقسيم بينها كما بالشكل (٢٩١) .



شكل (٢٩١)

- يتم بعد ذلك ومن خلال قائمة Edit اختيار الأمر :
Edit → Mesh Shells


فيظهر مربع حوار كما بالشكل (٢٩٢) .



شكل (٢٩٢)

يتم اختيار MESH IN SELECTED ELEMENTS لكي يتم عمل الشبكة بين نقاط مختارة، أو يكتفى بتحديد عدد العناصر المطلوب التقسيم إليها في كل اتجاه من خلال الاختيار **Mesh into**.


بعد اختيار **OK** يبدو شكل المنشأ كما بالشكل (٢٩٣) كما يلي :




شكل (٢٩٣)

- يمكن إظهار العناصر القشرية مصممة بالضغط على الأيقونة (Set Element)

حيث يظهر مربع الحوار كما بالشكل (٢٩٤) فختار ثم نضغط على (OK) حيث يبدو المنشأ كما بالشكل (٢٩٥)




شكل (٢٩٤)



شكل (٢٩٥)

النهر



الفهرس

٥	توضيح ..
<hr/>	
الفصل الأول: نظرة عامة	
<hr/>	
٩	المقدمة ..
١٣	طريقة العناصر المحددة ..
<hr/>	
الفصل الثاني: أساسيات التحليل الإنشائي ..	
<hr/>	
٢١	مقدمة ..
٢٢	الإحداثيات ..
٢٣	المحاور العامة .. Global Coordinates
٢٤	المحاور المحلية .. Local Coordinates
٢٥	درجات الحرية ودرجات القيود ..
٢٦	التحميل على بيانات .. Springs
٢٧	تطابق الإزاحات .. Constraints
٢٨	الأجزاء الإطارية .. Frame Elements
٤٦	الأجزاء القشرية .. Shell Elements
٥٣	العنصر الخاصة .. Asolid & Plane Element
٥٦	عناصر تمثيل الكتل المصمتة .. Solid Elements
٧٥	تحديد الأحمال المؤثرة على المنشآت ..
٥٩	تأثير الإزاحات بسبب الأحمال .. P-DELTA Analysis
<hr/>	
الفصل الثالث: مهارات التعامل مع SAP 2000 ..	
<hr/>	
٦٥	واجهة التطبيق البيانية ..
٦٨	New Model ..

٧٢	إدخال ملفات سابقة التجهيز Import
٧٤	إخراج الملفات في صور مختلفة Export
٧٥	الطباعة Print
٧٨	عمل المصفوفات للأشكال Replicate
٨١	Divide Frames
٨١	Mesh Shells
٨٤	قائمة العرض View Menu
٩٠	تعريف خواص المواد Materials
٩٢	تعريف قطاعات العناصر الإطارية Frame Sections
٩٧	تعريف قطاعات العناصر القشرية Shell Sections
٩٨	تعريف حالات التحميل الإستاتيكية Static Load Cases
١٠٠	Reshape Elements
١٠١	Add Special Joint
١٠٢	Draw Frame Element
١٠٤	Draw Shell Element
١٠٦	Edit Grids
١٠٨	قائمة الاختيارات Select Menu
١١٢	تخصيص خواص النقاط
١١٦	تخصيص خواص العناصر الإطارية
١٢٣	تخصيص خواص العناصر القشرية
١٢٤	تخصيص الأحمال المؤثرة على النقاط Assign Joint Static Loads
١٢٦	تخصيص الأحمال الإستاتيكية المؤثرة على العناصر الإطارية
١٣٠	تخصيص الأحمال الإستاتيكية المؤثرة على العناصر القشرية
١٣٢	قائمة التحليل الإنشائى Analyze Menu
١٣٥	قائمة العرض Display Menu
١٤١	قائمة التصميم Design Menu

١٤٣	Display Design Info.
١٤٦	Update Analysis Sections
١٤٨	Redefine Element Design Data
١٤٩	قائمة الخيارات Options Menu
١٥٣	قائمة المساعدة Help Menu
١٥٥	شريط الأدوات الرئيسي Main Toolbar
١٥٧	شريط الأدوات الطافي Floating Toolbar

الفصل الرابع: الأمثلة.....

١٦٣	Example 1 2D Multi Story Frame
٢٣٣	Example 2 2D Truss
٢٥٧	Example 3 3D Truss
٢٩٣	Example 4 Beam
٣٠٥	Example 5 Shell
٣١٧	الفهرس ..

رقم الإيداع: ٩٩/١١٨٨١
الترقيم الدولي: 977-307-053-0

SAP 2000 ٢٠٠٠

هناك نسبة كبيرة من الناس المهتمين بتعلم الحاسوب وتطبيقاته المختلفة ، لا تجد الوقت الكافى لتعلم هذه التطبيقات والإلمام بكل خصائصها . هذه النسبة من الناس قد لا تجد الوقت اللازم لقراءة الكتب الضخمة التى تعتمد على أسلوب السرد والتى تحتوى في الغالب على نصوص ومصطلحات يصعب شرحها . لذلك فقد تم إعداد هذا الكتاب لتلافي هذا القصور وتوصيل المعلومات بطريق مباشرة من خلال شاشات برنامج ساب ٢٠٠٠ ومن خلال خطوات تطبيقية توضح كل العمليات الخاصة بالبرنامج . هذه الخطوات الواضحة تجعل من السهل على قارئ الكتاب تطبيقها مباشرة على البرنامج ومشاهدة النتيجة على الفور . هذا الأسلوب المرئي في التعليم يوفر للقارئ ليس فقط المعلومة السريعة والعملية . ولكن أيضا الإثارة والمتعة التي تدفعه إلى التعليم التطبيقي . إننا نؤكد لك أنك سوف تجد في هذا الكتاب التعلم السهل والفعال الذى يعطيك أفضل النتائج .

